Rapport de la 2ème séance

Durant cette deuxième séance nous avons voulu tester le code d'émetteur et récepteur que nous avions codé lors de la séance dernière mais nous avons rencontré un problème car nous n'arrivions pas à communiquer avec le module Heltec wifi Lora 32.

En effet nous avions le message d'erreur suivant :

```
File "esptool\loader.py", line 631, in connect
File "esptool\loader.py", line 572, in _connect_attempt
File "esptool\loader.py", line 435, in sync
File "esptool\loader.py", line 365, in command
File "esptool\loader.py", line 317, in write
File "serial\serialwin32.py", line 325, in write
serial.serialutil.SerialTimeoutException: Write timeout

[15880] Failed to execute script 'esptool' due to unhandled exception!
Failed uploading: uploading error: exit status 1
```

Nous avons donc passé pratiquement toute la séance à essayer de régler ce problème car sans la communication nous ne pouvons pas avancer.

Nous avons donc fait des recherches sur internet non concluante, nous avons également désinstallé le driver et Arduino IDE mais en réinstallant tout, cela n'a pas réglé le problème.

Finalement nous avons résolue le problème en installant un autre drivers et cela a fonctionné.

Ce fut une séance assez compliquée car à cause de ce problème nous n'avons pas pu avancer comme nous le souhaitions mais nous allons rattraper ce retard durant les vacances