Groupement DETYMA SARL/	726 604 541	726 604 541	4 <sup>ème</sup>	Conforme
GERICO-BTP Groupement PANAP BURKINA/	698 188 819	698 188 819	3 <sup>ème</sup>	Conforme
GROUPE INTERNATIONAL/ GROUPE INTERFACE	660 442 507	660 442 507	Non classé	Non conforme au niveau du personnel clé : L'ingénieur d'études n'a pas de références techniques requises ; Le chef de chantier N°1 BASSOLE Hassami Deman Begnanjiré a un
Groupement MILOUNGOU SARL/ Entreprise YIDIA	602 244 058	602 244 058	Non classé	diplôme non conforme  Non conforme:  Personnel clé non conforme: le Directeur de projet, les Chefs de chantier N°1, 4 et 6 ont des insuffisances de références techniques requises.
Groupement STE/BATI SERVICES	501 518 030	-	Non classé	Non conforme : le groupement a fourni une garantie de soumission d'un montant de 16 000 000 FCFA au lieu d'un montant de 21 000 000 FCFA exigé par le DAO ; Non-respect du cadre de devis et du bordereau de prix unitaire.
Groupement DAOUEGA SERVICE/ COMOB	587 832 633	587 832 633	Non classé	Non conforme : offre anormalement basse
Groupement EDPA/SMEPA	681 132 250	-	Non classé	Non conforme pour cause d'exclusion de SMEPA de la commande publique
Groupement GROUPE YIRIBA-KAN SARL/ SODEVILLES	585 600 011	585 600 011	Non classé	Non conforme : offre anormalement basse
Groupement 3C SA/ SOGIT INTERNATIONALS	712 513 642	712 513 642	Non classé	Non conforme pour insuffisance de références similaires (01) référence similaire conforme au lieu de 02 exigées par le DAO)
Groupement YIWALO-SERVICES/ CGPS SA NIGER	616 707 082	616 707 082	1 <sup>er</sup>	Conforme
Groupement TECHNICOM SARL/ EKAF SA	685 131 317	680 203 637	2 <sup>ème</sup>	Conforme La diminution du montant de l'offre de 4 927 680 FCFA TTC, soit une variation de -0,72% est due à une discordance entre le prix unitaire en lettre (100 000) et le prix unitaire en chiffre (150 000) de l'item 2.1.3; une discordance entre le prix unitaire en lettre (2 000) et le prix unitaire en chiffre (200 000) de l'item 3.1.3 et une discordance entre le prix unitaire en lettre (100 000) et le prix unitaire en chiffre (150 000) de l'item 3.1.4.
Lot 3 : Travaux de réalisation de 24 h	a de périmètre	s maraîchers é	conomes	en eau dans la région de la Boucle du Mouhoun
Groupement CO.TRA-GS/ETH-GC	410 200 096	1 375 345 696		Non conforme pour une variation du montant de l'offre de plus 15%. L'augmentation du montant de l'offre de 965 145 600 FCFA TTC, soit une variation de +235,29% est due à une discordance de prix unitaire en chiffre (8 000) et en lettre (150 000) de l'item 8.2 qui concerne 8 sites.
SHAFI SARL	400 160 005	400 160 005	Non classé	Non conforme : Références techniques non conformes
				Non conforme : Insuffisance de références similaires (01) référence similaire
Groupement RAS/Group EGF	400 142 531	400 142 531	Non classé	conforme au lieu de 02 exigées par le DAO) ; Personnel non conforme : le conducteur des travaux et l'hydrogéologue n'ont aucune référence technique en matière de
Groupement DETYMA SARL/	400 142 531 484 403 027	400 142 531 484 403 027		conforme au lieu de 02 exigées par le DAO) ; Personnel non conforme : le conducteur des travaux et
			classé  2 <sup>ème</sup> Non	conforme au lieu de 02 exigées par le DAO) ; Personnel non conforme : le conducteur des travaux et l'hydrogéologue n'ont aucune référence technique en matière de réalisation de forages à gros débits
Groupement DETYMA SARL/ GERICO-BTP	484 403 027	484 403 027	classé 2 <sup>ème</sup>	conforme au lieu de 02 exigées par le DAO) ; Personnel non conforme : le conducteur des travaux et l'hydrogéologue n'ont aucune référence technique en matière de réalisation de forages à gros débits  Conforme  Non conforme : offre anormalement basse  Non conforme : Personnel clé non conforme : le Directeur de projet, le Conducteur des travaux, l'Ingénieur d'études, le chef de chantier N°1 à 6, Spécialiste environnemental et social n'ont pas les références techniques requises.
Groupement DETYMA SARL/ GERICO-BTP Groupement ACMG/ATTP Suarl	484 403 027 378 186 564	484 403 027 378 186 564	classé  2 <sup>ème</sup> Non classé  Non	conforme au lieu de 02 exigées par le DAO) ; Personnel non conforme : le conducteur des travaux et l'hydrogéologue n'ont aucune référence technique en matière de réalisation de forages à gros débits  Conforme  Non conforme : offre anormalement basse  Non conforme : Personnel clé non conforme : le Directeur de projet, le Conducteur des travaux, l'Ingénieur d'études, le chef de chantier N°1 à 6, Spécialiste environnemental et social n'ont pas les références
Groupement DETYMA SARL/ GERICO-BTP  Groupement ACMG/ATTP Suarl  Groupement BCI SARL/SAHA SARL  Groupement MILOUNGOU SARL/	484 403 027 378 186 564 456 134 947	484 403 027 378 186 564 456 134 947	z <sup>ème</sup> Non classé Non classé	conforme au lieu de 02 exigées par le DAO); Personnel non conforme : le conducteur des travaux et l'hydrogéologue n'ont aucune référence technique en matière de réalisation de forages à gros débits  Conforme  Non conforme : offre anormalement basse  Non conforme : Personnel clé non conforme : le Directeur de projet, le Conducteur des travaux, l'Ingénieur d'études, le chef de chantier N°1 à 6, Spécialiste environnemental et social n'ont pas les références techniques requises.  Non conforme : Personnel clé non conforme : le Directeur de projet, les Chefs de chantier N°1, 4 et 6 ont des insuffisances de références techniques requises  Non conforme : le groupement a fourni une garantie de soumission d'un montant de 10 000 000 FCFA au lieu d'un montant de 14 000 000 FCFA exigé par le DAO ;
Groupement DETYMA SARL/ GERICO-BTP  Groupement ACMG/ATTP Suarl  Groupement BCI SARL/SAHA SARL  Groupement MILOUNGOU SARL/ Entreprise YIDIA	484 403 027 378 186 564 456 134 947 401 496 038	484 403 027 378 186 564 456 134 947	z <sup>ème</sup> Non classé Non classé Non classé	conforme au lieu de 02 exigées par le DAO); Personnel non conforme : le conducteur des travaux et l'hydrogéologue n'ont aucune référence technique en matière de réalisation de forages à gros débits  Conforme  Non conforme : offre anormalement basse  Non conforme : Personnel clé non conforme : le Directeur de projet, le Conducteur des travaux, l'Ingénieur d'études, le chef de chantier N°1 à 6, Spécialiste environnemental et social n'ont pas les références techniques requises.  Non conforme : Personnel clé non conforme : le Directeur de projet, les Chefs de chantier N°1, 4 et 6 ont des insuffisances de références techniques requises  Non conforme : le groupement a fourni une garantie de soumission d'un montant de 10 000 000 FCFA au lieu d'un montant de 14 000 000 FCFA exigé
Groupement DETYMA SARL/ GERICO-BTP Groupement ACMG/ATTP Suarl  Groupement BCI SARL/SAHA SARL  Groupement MILOUNGOU SARL/ Entreprise YIDIA  Groupement STE/BATI SERVICES  Groupement COMOB/DAOUEGA	484 403 027 378 186 564 456 134 947 401 496 038 339 512 054	484 403 027 378 186 564 456 134 947 401 496 038	z <sup>ème</sup> Non classé Non classé Non classé	conforme au lieu de 02 exigées par le DAO); Personnel non conforme : le conducteur des travaux et l'hydrogéologue n'ont aucune référence technique en matière de réalisation de forages à gros débits  Conforme  Non conforme : offre anormalement basse  Non conforme : Personnel clé non conforme : le Directeur de projet, le Conducteur des travaux, l'Ingénieur d'études, le chef de chantier N°1 à 6, Spécialiste environnemental et social n'ont pas les références techniques requises.  Non conforme : Personnel clé non conforme : le Directeur de projet, les Chefs de chantier N°1, 4 et 6 ont des insuffisances de références techniques requises  Non conforme : le groupement a fourni une garantie de soumission d'un montant de 10 000 000 FCFA au lieu d'un montant de 14 000 000 FCFA exigé par le DAO; Non-respect du cadre de devis et du bordereau de prix unitaire  Non conforme : offre anormalement basse  Non conforme pour cause d'exclusion de SMEPA de la commande publique
Groupement DETYMA SARL/ GERICO-BTP  Groupement ACMG/ATTP Suarl  Groupement BCI SARL/SAHA SARL  Groupement MILOUNGOU SARL/ Entreprise YIDIA  Groupement STE/BATI SERVICES  Groupement COMOB/DAOUEGA SERVICE  Groupement EDPA/SMEPA  Groupement ETES BURKINA SARL/ EMS-I	484 403 027 378 186 564 456 134 947 401 496 038 339 512 054 390 000 422	484 403 027 378 186 564 456 134 947 401 496 038	Classé  2ème  Non classé  Non classé  Non classé  Non classé  Non classé  Non classé	conforme au lieu de 02 exigées par le DAO); Personnel non conforme : le conducteur des travaux et l'hydrogéologue n'ont aucune référence technique en matière de réalisation de forages à gros débits  Conforme  Non conforme : offre anormalement basse  Non conforme : Personnel clé non conforme : le Directeur de projet, le Conducteur des travaux, l'Ingénieur d'études, le chef de chantier N°1 à 6, Spécialiste environnemental et social n'ont pas les références techniques requises.  Non conforme : Personnel clé non conforme : le Directeur de projet, les Chefs de chantier N°1, 4 et 6 ont des insuffisances de références techniques requises  Non conforme : le groupement a fourni une garantie de soumission d'un montant de 10 000 000 FCFA au lieu d'un montant de 14 000 000 FCFA exigé par le DAO; Non-respect du cadre de devis et du bordereau de prix unitaire  Non conforme : offre anormalement basse
Groupement DETYMA SARL/ GERICO-BTP  Groupement ACMG/ATTP Suarl  Groupement BCI SARL/SAHA SARL  Groupement MILOUNGOU SARL/ Entreprise YIDIA  Groupement STE/BATI SERVICES  Groupement COMOB/DAOUEGA SERVICE  Groupement EDPA/SMEPA Groupement ETES BURKINA SARL/	484 403 027 378 186 564 456 134 947 401 496 038 339 512 054 390 000 422 454 088 166	484 403 027 378 186 564 456 134 947 401 496 038	Classé  2ème  Non classé  Non classé  Non classé  Non classé  Non classé  Non classé	conforme au lieu de 02 exigées par le DAO); Personnel non conforme : le conducteur des travaux et l'hydrogéologue n'ont aucune référence technique en matière de réalisation de forages à gros débits  Conforme  Non conforme : offre anormalement basse  Non conforme : Personnel clé non conforme : le Directeur de projet, le Conducteur des travaux, l'Ingénieur d'études, le chef de chantier N°1 à 6, Spécialiste environnemental et social n'ont pas les références techniques requises.  Non conforme : Personnel clé non conforme : le Directeur de projet, les Chefs de chantier N°1, 4 et 6 ont des insuffisances de références techniques requises  Non conforme : le groupement a fourni une garantie de soumission d'un montant de 10 000 000 FCFA au lieu d'un montant de 14 000 000 FCFA exigé par le DAO; Non-respect du cadre de devis et du bordereau de prix unitaire  Non conforme : offre anormalement basse  Non conforme pour cause d'exclusion de SMEPA de la commande publique  Non conforme pour non-respect du cadre de devis et du bordereau