					Absence de nombre d'années de travail dans les attestations de travail pour le personnel d'essai de pompage ; Les attestations de mise à dispositions du matériel ci-après non fournies (les cartes grises ne sont pas au nom de l'entreprise) : Camion-citerne à eau, les deux (02) véhicules de liaison, les six (06) motos, le camion-benne grue. Absence de marchés similaires (pages de garde et de signature et le PV de réception) exécutés au cours des 3 dernières années
BURKINA FORAGES SARL	-	121 080 024	-	-	Non conforme Les CV des chefs de chantier sont non probants : les six chefs de chantier ont travaillé sur le même chantier durant la même période pour le même chantier ; Expériences similaires insuffisantes : Un (01) marché similaire fourni conforme exécuté avec l'Etat ou ses démembrements au cours des trois (03) dernières années au lieu de deux (02) demandés dans le DAO
AFES	105 113 350	124 033 753	-	-	Non conforme Expériences similaires insuffisantes pour le conducteur des travaux (RAMDE T. Williams): deux (02) expériences fournies conformes au lieu de trois (03) demandées dans le DAO; Diplôme non conforme pour le chef de chantier (ADAMOU Daouda): Diplôme de technicien supérieur au lieu d'ingénieur des travaux en hydraulique demandé dans le DAO; Diplôme non conforme pour le chef de chantier (TRAORE Oumar): Attestation de maitrise en géologie fournie au lieu du diplôme d'ingénieur des travaux en hydraulique demandé dans le DAO; Expériences similaires insuffisantes pour le chef de chantier (DIAARA Serge Ismael Zé): Une (01) expérience fournie conforme au lieu de deux (02) demandées dans le DAO; Diplôme non conforme pour le chef de chantier (OUEDRAOGO P. Clément): Diplôme de licence en géologie spécialité géologie appliquée et mine au lieu des travaux en hydraulique Diplôme non conforme pour le chef de chantier (OUEDRAOGO Issa): Attestation de Maitrise en Géologie fournie au lieu du diplôme d'ingénieur des travaux en hydraulique demandé dans le DAO; Expériences similaires insuffisantes pour le Chef d'équipe plomberie (SAWADOGO Chek) Les matériels suivants fournis n'ont aucune référence (le matériel topographique, le matériel d'essai de pression, la sonde à eau, la bétonnière et le GPS); L'échafaudage de façade, la Chaîne, la Sonde à gravier et la règle vibrante n'ont pas été fournis
Grp EKBF SARL/ ABS GROUP SARL	-	121 486 900	-	-	Non Conforme Diplôme non probant du Conducteur des travaux (BADO Bali): l'authentification n'a pas été faite malgré la lettre N°2025-074/GIP-AEN/CB/CA/DG/PRCP du 19/05/2025 Les CV des chefs de chantier sont non probants: les six chefs de chantier ont travaillé sur le même chantier durant la même période pour le même chantier; Les caisses à outil de plomberie n'ont pas été fournies Marchés similaires fournis non probants
Grp ACMG/ AZ BUSINESS	-	115 138 854	-	-	Non conforme Les CV des chefs de chantier sont non probants : les six chefs de chantier ont travaillé sur le même chantier durant la même période pour le même chantier ; Le Chiffre d'affaires moyen du chef de du groupement file (AZ BUSINESS) est inférieur à 60% du chiffre d'affaires global demandé
ETH-GCT SARL	106 608 200	125 797 676	_	_	Non Conforme
Grp ACOD/ HPL INTERNATIONAL	-	132 130 500	111 975 000	132 130 500	Diplôme du chef de chantier (MILLOGO Abdoul Aziz) non probant Non classé: Les documents administratifs (CNF et RCCM) n'ont pas été fournis par ACOD et (ASF, CNSS, AJE, DRTSS, CNF et le RCCM) n'ont pas été fournis par HPL INTERNATIONAL malgré la lettre de demande de complément N°2025-063/GIP-AEN/CB/CA/DG/PRCP du 08/05/2025
Grp YIENTELLA SARL/ GBS INTERNATIONAL	104 448 100	123 248 758	104 448 100	123 248 758	Conforme : 1 ^{er}
SAPA-BF		109 116 370		-	Non conforme Les CV des chefs de chantier sont non probants : les six chefs de chantier ont travaillé sur le même chantier durant la même période pour le même chantier ; Le consultant (M. RUFFINO Aboubakar Sidiki) Chef de chantier, n'est pas informé de l'utilisation de son diplôme pour le présent marché, il n'est donc pas signataire du CV établi en son nom
ATTRIBUTAIRE	cent (104 44	8 100) FCFA	HTVA soit ce	nt vingt-trois	NAL pour un montant de cent quatre millions quatre cent quarante-huit mille millions deux cent quarante-huit mille sept cent cinquante-huit (123 248 quatre-vingt-dix (90) jours
Lot 2 : Travaux co	omplémentair	es de sécuri	sation du bar	rage de Kog	noudou
Soumissionnaire	Montants		Montants co		Observations
GROUPE YIRIBA KAN SARL	HTVA -	7 293 969	6 181 330	7 293 969	Conforme : 1er
L	•				