						Montant total des erreurs : - 499 600 FCFA	
Lot						e dans le village de Toba, commune de Dédougou, ré oppement Territorial et de Résilience (PUDTR) ;	gion de la
1.	H2O SERVICES SARL		215 471 186			Non conforme Le diplôme du conducteur de travaux est non conforme Master en GC fourni au lieu TS en GR; Item :Sous total IIDifférence de sommation : 45 594 500 au lieu de 46 294 500=700 000FCFA	Non classé
2.	WORLD REHOBOTH	163 800 000	193 284 000	163 800 000	193 284 000	Conforme	1 ^{er} attributaire
3.	GROUPEMENT ACOD/GROUPE INTERFACE S.A	173 972 400	205 287 432	173 972 400	205 287 432	Conforme	4ème
4. 5. 6.		199 811 700	198 533 348 235 777 806 195 044 560	199 811 700	235 777 806	Conforme X.1 Différence de coût unitaire: 300 000 au lieu de 1 1 000 000=700 000 X.2 Différence de coût unitaire: 3 000 au lieu de 10 000=350000 X.3 Différence de coût unitaire: 25 000 au lieu de 40 000=300 000 X.4 Différence de coût unitaire: 300 000 au lieu de 400 000=200 000 X.5 Différence de coût unitaire: 25 000 au lieu de 110 000=1105 000 X.6 Différence de coût unitaire: 25 000 au lieu de 75 000=150 000 X.7 Différence de coût unitaire: 2 000 au lieu de 400 000=398 000 X.8 Différence de coût unitaire: 100 000 au lieu de 150 000=100 000 Sous total X Différence de sommation = -2000 Montant total des erreurs: 3 305 000 FCFA Conforme Conforme IV.30Différence de quantité: deux (02) au lieu de un	3ème 6ème 2ème
7.	GROUPEMENT SOPAM/S.M.F.C	183 602 112	216 650 493	183 957 112	217 069 392	(01)=85 000 IV.31Différence de quantité : deux (02) au lieu de un (01)=70 000 Omission de l'item II.7 : 510 000 le montant le plus elévé des offres du lot7 Montant total des erreurs :- 155 000 FCFA	5ème
	Lot 8 : Travaux de réalisation d'un (01) AEP multi-villages des villages (Bolontou, Modré, Dassamlagfo, Bogré et Kalkouri. Bolonto						
cen	centre de Bolontou dans la commune de Tibga de la province du Gourma, région de l'Est au profit du Projet d'Urgence de Dévelop Territorial et de Résilience (PUDTR).						
1.	TREE B. SERVICES	325 870 975	384 527 751			Non conforme CA non authentique sur Esintaxe, PV de réception non probant car pas de signature, aucune cohérence dans la méthodologie fournie	Non classé
2.	GROUPEMENT R.S.I SARL/GTPCI SAR	400 412 675	472 486 957	400 412 675	472 486 957	Non conforme GTPCI n'a pas fourni le CA exigé, Pv de réception non probant car pas de signature, Pv de réception non fourni pour l'expérience similaire	Non classé
3.	GROUPEMENT SIRTE SARL/CNC SARL	372 697 075	439 782 549	372 697 075	439 782 549	Non conforme Pv de réception non fourni pour l'expérience similaire	Non classé
4.	ED.PA SARL	358 757 950	423 334 381	358 617 950	423 169 181	Conforme Sous total VErreur de sommation : 75 700 000 au lieu de 76 200 000F=500 000 IX.2Différence de coût unitaire : 5 000 au lieu de 10 000=500 000 IX.5Différence de coût unitaire : 100 000 au lieu de 110 000=160 000 IX.7Différence de coût unitaire : 400 000 au lieu de 600 000=200 000 IX.8Différence de coût unitaire : 400 000 au lieu de 100 000=-1 500 000 Montant total des erreurs= - 140 000 FCFA	1 ^{er} attributaire
5.	AEID SARL	271 067 842	319 860 054	276 397 756	326 149 352	Non conforme Pv de réception non fourni, Le nombre d'expériences du 3ème chef d'equipe maçon, et des 2 chefs d'equipe soudure metallique est insuffisant , Pompe d'épreuve (16 bars minimum) non fourni, 2 Servicing complets non fournis III.6Coût de l'item non mentionné=2 000 000FCFA	Non classé