COMMUNE DE REO

Objet de la cotation: Travaux de réaménagement et de restauration des infrastructures socio-économiques au sein du marché central de REO (02 lots). Nombre de plis reçus: Seize (16) plis. Nombre d'offres reçues: Trente (30) offres. Date d'ouverture des plis: 16 mai 2025

Référence de la publication de l'avis de cotation: Quotidien des marchés publics N°4135 du Jeudi 08 Mai 2025

Source de Financement: BANQUE MONDIALE (IDA D7610 BF, 68190 BF, Subvention IDA E1000 BF, 71810 BF)

NUMERO STEP: BF-PUDTR-490920-CW-RFQ

NUMERO STEP : BF-PUDTR-490920-CW-RFQ LOT 1 LOT 2						
Soumissionnaires	Montant lu	Montant corrigé	Montant lu HTVA et TTC	Montant corrigé	Observations	Classement (lot 1 et lot 2)
TOP-BATI SARL	123 237 790 145 420 592	123 237 790 145 420 592	70 903 775 83 666 455	70 583 395	Lot 1 : NON CONFORME Chiffre d'affaires non conforme, Ligne de crédit non fournie	-
					Lot 2 : NON CONFORME Chiffre d'affaires non conforme, Ligne de crédit non fournie	-
EBAF	86 138 835 101 643 825	86 183 835 101 696 925	53 051 858 62 601 192	52 906 858 62 430 092	Lot 1 : NON CONFORME Chiffre d'affaires non conforme Lot 2 : NON CONFORME :	-
GPS BURKINA SARL	72 989 980 86 128 176	72 989 980 86 128 176	53 524 080 63 158 414	53 524 080 63 158 414	Certificat de chiffre d'affaires non conforme Lot 1 : CONFORME Lot 2 : NON CONFORME :	1 ^{er}
JAKL	00 120 170	00 120 170	03 136 414	03 136 414	le spécialiste en hygiène santé et sécurité et environnement a été proposé au Lot 1 et au Lot 2 Lot 1 : NON CONFORME Montant du Chiffre d'affaires inférieur au seuil exigé	-
SEPS INTERNATIONAL	85 389 644 100 759 780	99 152 686 117 000 169	49 282 083 58 152 858	49 184 083 58 037 218	Lot 2 : CONFORME LATRINE PMR 5 POSTES Erreur de sommation du sous total 1 soit 254 500 au lieu de 354 500 pour la latrine PMR Remise de 2% sur le montant HT corrigé soit 1 003 757	2 ^e
COLOMBE SERVICES WENDPAYANGDE SARL	-	-	47 362 965	47 368 629	Lot 2 : NON CONFORME Certificat de chiffre d'affaires non fourni Expérience du personnel (Conducteur des travaux, Chef de chantier, Électricien, Chef d'équipe maçon) non justifiée : absence de certificat de travail de leur ancien employeur Certificat de chiffre d'affaires non fourni	-
ETS SAMA ET FRERES	77 569 450 91 531 951	77 569 450 91 531 951	46 200 685 54 516 808	47 267 045 55 775 113	Lot 1 : NON CONFORME Justificatif du matériel roulant (citerne à eau) non authentique Lot 2 : NON CONFORME Justificatif du matériel roulant (citerne à eau) non authentique	-
EGK BTP SARL	87 439 190	88 803 550	49 796 449	49 796 449	Lot 1 : NON CONFORME : Certificat de chiffre d'affaires non conforme Lot 2 : NON CONFORME :	-
GROUPEMENT ACCORD BTP et ZIGARO INTERNATIONAL	100 181 230 118 213 851		80 138 206 94 563 083	76 110 701 89 810 627	Lot 1: CONFORME Lot 2: CONFORME BLOC DE 16 BOUTIQUES EN BTC Erreur de report dans le recapitulatif général, soit 13 317 280 au lieu de 15 714 390 pour 1 bloc et 26 634 560 au lieu de 31 420 780 pour les 2 blocs LATRINE PMR 5 POSTES Item 2.4.2: erreur de multiplication entre le pu et la quantité soit une variation de 64 900 Item 2.6.2.2: erreur de multiplication entre le pu et la quantité soit une variation de 270 600 Item 5.3.1.1.4: omission du PU donc affectation de la moyenne des PU des concurrents soit 6 107 REHABILITATION LATRINE EN PIERRE TAILLE Item 1.4: omission de la multiplication entre le PU et la quantité soit 7 320 au lieu de 0 Item 2.9: erreur de quantité dans le DQ de l'entreprise 0,56 au lieu de 0,056 soit 50 400 au lieu de 5 040 ADMINISTRATION Item 5.9: erreur de quantité dans le DQ de l'entreprise 5 au lieu de 1 soit 32 500 au lieu de 6 500 Item 4.3: omission du PU donc affectation de la moyenne des PU des concurrents soit 75 000 Item 4.4: omission du PU donc affectation de la moyenne des PU des concurrents soit 67 857 REHAUSSEMENT DU MUR DE CLOTURE+PORTIQUE ET ECLAIRAGE SOLAIRE Variations mineures due aux arrondis	4 ^e