

Req. ID Pflichtenheft	Req. ID Lastenheft	(Kurz) Beschreibung	Systemkomponente	Klasse	Modul	Sprint	Test
Req. 0.1	/	Programmiersprache : C++	/	/	/	1	
Req. 0.2	/	Entwicklungssprache: Deutsch	/	/	/	1	
Req. 1.1	Req. 1.1	Bohnenmasse wiegen	Bohnenverwaltung	Bohnenmanager	Bohnenmanager.cpp	3	
Req. 1.2	Req. 1.1	Hinweis auf leeren Oberbehälter	Mühlendisplay	IOHandler	IOHandler.cpp	2	
Req. 1.3	Req. 1.2	Bohnenmenge eingeben	Mühlendisplay	IOHandler	IOHandler.cpp	1	IT3
Req. 1.4	Req. 1.2	Bohnenmenge anzeigen	Mühlendisplay	IOHandler	IOHandler.cpp	2	
Req. 1.5	Req. 1.2	Mahldauer berechnen	Bohnenverwaltung	Bohnenmanager	Bohnenmanager.cpp	1	MT1
Req. 1.6	Req. 1.3	Bohnenzufuhr öffnen	Bohnenverwaltung	Bohnenmanager	Bohnenmanager.cpp	1	
Req. 1.7	Req. 1.3	Bohnenzufuhr schließen	Bohnenverwaltung	Bohnenmanager	Bohnenmanager.cpp	1	
Req. 2.1	Req. 2.1	Mahlgrad wählen	Mahlgradverwaltung	Mahlgradmanager	Mahlgradmanager.cpp	2	IT4
Req. 2.2	Req. 2.1	Mahlgrad in Drehzahl umwandeln	Mahlgradverwaltung	Mahlgradmanager	Mahlgradmanager.cpp	2	MT4, IT4
Req. 2.3	Req. 2.2	Mahlgrad anzeigen	Mühlendisplay	IOHandler	IOHandler.cpp	2	
Req. 3.1	Req. 3.1	Mahlvorgang starten	Mahlvorgangssteuerung	Mahlvorgang	Mahlvorgang.cpp	1	IT1
Req. 3.2	Req. 3.1	Mahlvorgang stoppen	Mahlvorgangssteuerung	Mahlvorgang	Mahlvorgang.cpp	1	IT2
Req. 3.3	Req. 3.1	Leeren Start verhindern	Mahlvorgangssteuerung	Mahlvorgang	Mahlvorgang.cpp	1	MT2
Req. 3.4	Req. 3.1	Auf leeren Start hinweisen	Mühlendisplay	IOHandler	IOHandler.cpp	1	MT2
Req. 3.5	Req. 3.2	Restdauer anzeigen	Mühlendisplay	IOHandler	IOHandler.cpp	3	
Req. 3.6	Req. 3.3	Über Abschluss benachrichtigen	Mühlendisplay	IOHandler	IOHandler.cpp	3	
Req. 4.1	Req. 4.1	Drehzahl steuern	Drehzahlsteuerung	DrehzahlRegler	DrehzahlRegler.cpp	2	IT4
Req. 4.2	Req. 4.2	Aktuelle Drehzahl anzeigen	Mühlendisplay	IOHandler	IOHandler.cpp	1	MT3, IT1, IT2
Req. 5.1	Req. 5.1	Mahlvorgänge zählen	Wartung	Wartungsmanager	Wartungsmanager.cpp	2	MT6, IT5
Req. 5.2	Req. 5.1	Mahlvorgänge speichern	Dateiverwaltung	Dateimanager	Dateimanager.cpp	3	
Req. 5.3	Req. 5.1	An Wartung erinnern	Mühlendisplay	IOHandler	IOHandler.cpp	2	IT5
Req. 5.4	Req. 5.1	Wartungserinnerung löschen	Wartung	Wartungsmanager	Wartungsmanager.cpp	2	MT5, IT6
Req. 5.5	Req. 5.2	Bei Wartungsbedarf blockieren	Wartung	Wartungsmanager	Wartungsmanager.cpp	2	IT5, IT6