
RF_IN
Num=1
TL17
W=Wf mm
L=Lc mm
Tee1
W1=Wf mm
W2=Wh mm
W3=Wv mm
TL7
W=Wv mm
L=Le mm
Bend4
W=Wv mm
TL3
W=Wv mm
L=Lv mm
Bend3
W=Wv mm
TL6
W=Wh mm
L=Lh mm
MSub
MSub1
H=0.5 mm
Er=2.55
T=17 um
TanD=0.0012
TL5
W=Wv mm
L=Lb mm
VAR
VAR1
X=1.0
Wv=1.422
Wh=2.382
Wf=1.37743
Lc=5
Lh=19.66
Lv=8.787
Lb=3
Le=4.5
Fstart=1.2
Fstop=1.6
Fstep=0.001
Bend2
W=Wv mm
TL4
W=Wv mm
L=Lv mm
Bend5
W=Wv mm
TL8
W=Wv mm
L=Le mm
TL18
W=Wf mm
L=Lc mm
RF_OUT
Num=2
TL9
W=Wh mm
L=Lh mm
Tee2
W1=Wh mm
W2=Wf mm
W3=Wv mm
TL11
W=Wh mm
L=Lh mm
Tee3
W1=Wh mm
W2=Wf mm
W3=Wv mm
TL12
W=Wv mm
L=Le mm
Bend9
W=Wv mm
TL15
W=Wv mm
L=Lv mm
Bend6
W=Wv mm
TL14
W=Wv mm
L=Lb mm
Bend7
W=Wv mm
TL16
W=Wv mm
L=Lv mm
Bend8
W=Wv mm
TL13
W=Wv mm
L=Le mm
TL10
W=Wh mm
L=Lh mm
Tee4
W1=Wf mm
W2=Wh mm
W3=Wv mm
TL19
W=Wf mm
L=Lc mm
TL20
W=Wf mm
L=Lc mm
A1_C1_A
Num=3
A1_C1_B
Num=4
A1_C1_GAP
W=1.37743 mm
S=0.5 mm
A2_C1_A
Num=17
A2_C1_B
Num=18
A2_C1_GAP
W=1.37743 mm
S=0.5 mm
A1_RF_LEAD
W=1.37743 mm
L=0.6 mm
A2_RF_LEAD
W=1.37743 mm
L=0.6 mm
A1_LP_TEE
W1=1.37743 mm
W2=1.37743 mm
W3=1.37743 mm
A1_LP_A
Num=7
A1_LP_FEED
W=1.37743 mm
L=0.8 mm
A1_LP_B
Num=8
A1_LP_GAP
W=1.37743 mm
S=0.8 mm
A1_LP_LINK
W=1.37743 mm
L=0.5 mm
A1_C3_BEND
W=1.377430 mm
A1_C3_A
Num=9
A1_C3_B
Num=10
A1_C3_GAP
W=1.37743 mm
S=0.5 mm
A1_C3_GND_LINE
W=1.37743 mm
L=0.5 mm
A1_LP_VIA
D=.3 mm
W=1.37743 mm
A2_C3_GAP
W=1.37743 mm
S=0.5 mm
A2_C3_BEND
W=1.377430 mm
A2_C3_A
Num=23
A2_C3_B
Num=24
A2_C3_GND_LINE
W=1.37743 mm
L=0.5 mm
A2_LP_VIA
D=.3 mm
W=1.37743 mm
A2_LP_LINK
W=1.37743 mm
L=0.5 mm
A2_LP_B
Num=22
A2_LP_GAP
W=1.37743 mm
S=0.8 mm
A2_LP_A
Num=21
A2_LP_FEED
W=1.37743 mm
L=0.8 mm
A2_LP_TEE
W1=1.37743 mm
W2=1.37743 mm
W3=1.37743 mm
A1_RF_MID
W=1.37743 mm
L=0.5 mm
A2_RF_MID
W=1.37743 mm
L=0.5 mm
A1_RF_TEE
W1=1.37743 mm
W2=1.37743 mm
W3=2.184 mm
A2_RF_TEE
W1=1.37743 mm
W2=1.37743 mm
W3=2.184 mm
A1_CHOKE_TOP
W=2.184 mm
L=2.349 mm
A1_CHOKE_A
Num=11
A1_CHOKE_GAP
W=2.184 mm
S=0.8 mm
A1_CHOKE_B
Num=12
A1_CHOKE_BOTTOM
W=2.184 mm
L=3.254 mm
A2_CHOKE_TOP
W=2.184 mm
L=2.349 mm
A2_CHOKE_A
Num=25
A2_CHOKE_GAP
W=2.184 mm
S=0.8 mm
A2_CHOKE_B
Num=26
A2_CHOKE_BOTTOM
W=2.184 mm
L=3.254 mm
A1_BIAS_TEE
W1=1.37743 mm
W2=1.37743 mm
W3=2.184 mm
A2_BIAS_TEE
W1=1.37743 mm
W2=1.37743 mm
W3=2.184 mm
A1_BIAS_VIA
D=.3 mm
W=1.37743 mm
A1_C2_GND_LINE
W=1.37743 mm
L=0.302 mm
A1_C2_B
Num=14
A1_C2_A
Num=13
A1_C2_GAP
W=1.37743 mm
S=0.5 mm
A1_C2_BUS
W=1.37743 mm
L=1.239 mm
A2_BIAS_VIA
D=.3 mm
W=1.37743 mm
A2_C2_GND_LINE
W=1.37743 mm
L=0.302 mm
A2_C2_A
Num=28
A2_C2_B
Num=27
A2_C2_GAP
W=1.37743 mm
S=0.5 mm
A2_C2_BUS
W=1.37743 mm
L=1.239 mm
A1_R_BUS
W=1.37743 mm
L=2.8 mm
A1_R_A
Num=15
A1_R_B
Num=16
A1_R_GAP
W=1.37743 mm
S=0.7 mm
A2_R_BUS
W=1.37743 mm
L=2.8 mm
A2_R_A
Num=29
A2_R_B
Num=30
A2_R_GAP
W=1.37743 mm
S=0.7 mm
A1_DC_PAD
W=1.37743 mm
L=3.0 mm
BIAS1
Num=31
A2_DC_PAD
W=1.37743 mm
L=3.0 mm
BIAS2
Num=32
A1_D_STEP
W1=1.37743 mm
W2=1.8 mm
A2_D_STEP
W1=1.37743 mm
W2=1.8 mm
A1_D_ANODE_PAD
W=1.8 mm
L=1.0 mm
A2_D_ANODE_PAD
W=1.8 mm
L=1.0 mm
A1_D_A
Num=5
A1_D_B
Num=6
A1_D_GAP
W=1.8 mm
S=2.5 mm
A2_D_A
Num=19
A2_D_B
Num=20
A2_D_GAP
W=1.8 mm
S=2.5 mm
A1_D_CATHODE_PAD
W=1.8 mm
L=1.0 mm
A2_D_CATHODE_PAD
W=1.8 mm
L=1.0 mm
A1_D_VIA
D=.3 mm
W=1.8 mm
A2_D_VIA
D=.3 mm
W=1.8 mm