【CookBook】W3的16M NorFlash

2017年7月27日 14:20

一、 问题·

满足16M NorFlash的版本需求

解答:

1、首先要完成裁剪。

IPQ40xx版本形态有多种,包含APP与NOAPP,APP含义是kernel+rootfs。NOAPP的分区大小为固定值,在整个存储区域最开始,不会发生变化。kernel区域通常也不会发生太大变化。主要裁剪的是rootfs区域。

开始时在qsdk/staging_dir/target-arm_cortex-a7_uClibc-1.0.14_eabi/root-ipq806x目录下,使用du命令查看各个文件夹与文件占用情况,发现很多命令和lib库都没有进行strip操作,便认为是没有strip导致空间占用过大,最后发现,设备中使用的命令和库其实已经strip过。看来是最后打包成rootfs的时候进行的strip。

W3中比较占空间的地方有前端网页和无线相关。前端网页因为使用较新的架构,占用空间天然较大,相关文件进行了压缩,图片也进行了裁剪,最终也只能节约几百K的空间。

将standard的config文件覆盖premium的config文件可以减少1M多的空间。 无线相关的内容,fireware与ko都是比较巨大的,这次将多余的fireware给去除,便减少了压缩后2M多的空间,已经达到需求。

2、打包16M镜像

IPQ40xx将编译与镜像打包进行了分离,在qsdk目录下使用make命令,可以完成整个编译过程,并且对kernel与rootfs本身进行打包,但不会对镜像进行打包。

在外层运行make_img.sh脚本,对镜像进行打包,脚本如下

- 1 **Ⅲ**/bin/sh
- 2 cp meta-scripts/ipq40xx_premium/* IPQ4019. ILQ. 5. 0/common/build/ipq
- 3 cp -rf gsdk/gca/src/uboot-1.0/tools/pack.pv NHSS.QSDK.5.0/apss proc/out/
- 4 cp -rf TZ.BF.2.7/trustzone_images/build/ms/bin/MAZAANAA/*

IPQ4019. ILQ. 5. 0/common/build/ipq

5 cp -rf qsdk/bin/ipq806x/openwrt* IPQ4019. ILQ. 5. 0/common/build/ipq 6 cp

BOOT. BF. 3. 1. 1/boot_images/build/ms/bin/40xx/misc/tools/config/boardconfig_p remium IPQ4019. ILQ. 5. 0/common/build/ipq

7 ср

BOOT. BF. 3. 1. 1/boot_images/build/ms/bin/40xx/misc/tools/config/appsboardconfig_premium IPQ4019. ILQ. 5. 0/common/build/ipq

8 sed -i 's#</linux_root_path>#/</linux_root_path>#'

IPQ4019. ILQ. 5. 0/contents. xml

9 sed -i 's#</windows_root_path>#\\</windows_root_path>#'

IPQ4019. ILQ. 5. 0/contents. xml

- 10 cd IPQ4019. ILQ. 5. 0/common/build
- 11 sed '/debug/d' -i update_common_info.py
- 12 python update_common_info.py

脚本前10行均是拷贝过程,使用的premium相关打包配置,因此最后的

update_common_info.py打包脚本生成**premium**配置中指定的那些镜像文件,具体细节可参考【CookBook】QCA如何打包image文件

即使裁剪到16大小,premium配置的镜像文件,并不能直接满足W3的要求。原因是

- (1) W3使用的1Gb Ram, 必须修改cdt文件。
- (2) W3使用16MB Flash, mtd分区修改相应修改。
- (3) W3使用16MB Flash,镜像脚本scr的擦写脚本对rootfs的操作的擦写大小要修改(脚本是32M的擦写大小)。

修改xxx-flash.conf文件,可以指定镜像文件中需要打包的文件。W3将MIB分区内容和

cdt文件内容进行了修改。



nor-system-partition-ipq40xx-s. bin是**16M Flash**分区格式,cdt-AP. DK01. 1-S1. bin 是**1Gb Ram**的内存参数,但是需修改cdt-AP. DK01. 1-S1. bin中的**machid**,从**8010200**修 改成**8010000**。

修改xxx_boardconfig_xx文件,如下



将nor_partition_mbn=nor-system-partition-ipq40xx.bin修改成 nor_partition_mbn=nor-system-partition-ipq40xx-s.bin,则可以让镜像脚本scr的 擦写脚本对rootfs的擦写大小修改成16MB。

Tips:

编译过程和打包过程是分离开的,在编译过程使用的是standard配置文件,打包镜像使用的是premium配置文件,从结果来看,似乎是不影响的。