## 计算机组成原理之数字

## 第六(B)章小测验

**1.** 设机器数字长 16 位, 阶码 5 位(含1位阶符),基值为 2,尾数 11 位(含1位数符)。 对于两个阶码相等的数按补码浮点加法完成后,由于规格化操作可能出现的最大误差的绝对值是


**A.** (10000) (2 进制)

**B.** (01000)(2 进制)

**C.** (00100)(2 进制)

D. (00010)(2 进制)

**2.** 补码比较法(Booth 算法)是进行乘法运算的常用方法之一,器乘法运算规则不受乘数符号的约束,控制线路比较简明,在计算机中普遍采用。其所需的硬件配置如下:



其中X 存放被乘数的补码,Q 存放乘数的补码,移位和加控制逻辑受Q 寄存器末两位乘数控制。计数器C 用于控制逐位相乘的次数,GM 为乘法标记。欲计算两n 位数的乘法运算时,n 最少应为\_\_\_\_\_位寄存器。


**A.** n位

**B.** n+1 位.

C. n+2 位.

**D.** n-1 位.

**3.** 补码比较法(Booth 算法)是进行乘法运算的常用方法之一,器乘法运算规则不受乘数符号的约束,控制线路比较简明,在计算机中普遍采用。其所需的硬件配置如下:



其中X存放被乘数的补码,Q存放乘数的补码,移位和加控制逻辑受Q寄存器末两位乘数控制。计数器C用于控制逐位相乘的次数,GM为乘法标记。欲计算两n位数的乘法运算时,n0最少应为 位寄存器。


**A.** n

**B.** n+1

*C*. n+2

**D.** n-1

**4.** 补码比较法(Booth 算法)是进行乘法运算的常用方法之一,器乘法运算规则不受乘数符号的约束,控制线路比较简明,在计算机中普遍采用。其所需的硬件配置如下:



其中X 存放被乘数的补码,Q 存放乘数的补码,移位和加控制逻辑受Q 寄存器末两位乘数控制。计数器C 用于控制逐位相乘的次数,GM 为乘法标记。欲计算两n 位数的乘法运算时,n 最少应为 位寄存器。


**A.** n

**B.** n+1

**C.** n+2

**D.** n-1

5. 补码比较法(Booth 算法)是进行乘法运算的常用方法之一,器乘法运算规则不受乘数符号的约束,控制线路比较简明,在计算机中普遍采用。其所需的硬件配置如下:



其中 X 存放被乘数的补码,Q 存放乘数的补码,移位和加控制逻辑受 Q 寄存器末两位乘数控制。计数器 C 用于控制逐位相乘的次数,GM 为乘法标记。欲计算两个 n 位数的乘法运算时,加法器应为 位的加法器

**A.** n **B.** n+1

**C.** n+2 **D.** n-1

- 6. 以下说法错误的是\_\_\_(多选)
- A. 定点补码一位乘法中被乘数也要右移
- **B.** 被除数和除数在作补码除法时,其符号位不参加运算
- **C.** 原码两位乘法中的乘积符号由两原码的符号位异或 3 操作获得,乘积的数值部分由两补码相乘获得
- **D.** 尾数部分只进行乘法和除法运算
- E. 浮点数的正负由阶码的正负符号决定。
- 7. 移位运算成为移位操作,对于计算机来说,有很大的使用价值,计算机中机器数的字长往往是固定的,当机器数左移 n 位或右移 n 位时,必然会使其 n 为低位或 n 位高位出现空位,对于有符号数的移位成为算数移位。不同码制机器数算数移位后的空位添补规则如下:

真值	码制	添补代码
正数	原码、补码、反码	0
	原 码	0
负数	补 码	左移添0
		右移添1
	反 码	1

观察上述空位添补规则,下述对算数移位特点描述正确的是 .

- A. 对于正数算数移位后符号不变,对于负数算数移位后符号位取反
- **B.** 不论是正数还是负数,算数移位后其符号位均不变
- C. 负数在补码表示下,进行算数右移后,符号位会发生变化
- D. 符号位是否发生变化, 待移位数的真值有关
- 8. 浮点数采用 机器数形式时,可用全"0"表示机器零。
- A. 浮点数的阶码用原码表示, 尾数用补码表示
- B. 浮点数的阶码用补码表示, 尾数用补码表示

<i>C.</i> 浮点数的阶码用补码表表	示,尾数用移码表示		
<b>D.</b> 浮点数的阶码用补码表:	示,尾数用原码表示		
E. 浮点数的阶码用移码表示, 尾数用补码表示			
9. 在计算机中,乘法运算时一种很重要的运算,有的机器由硬件乘法器直接完成乘法运算,			
有的机器内没有乘法器,但可以按机器做乘法运算的方法,用软件编程实现。分析笔算乘法			
过程,会发现,两个数相乘的过程,可视为和两种对计算机很容易实现的运算。(教			
材 P243)			
<b>A.</b> 加法和移位	<b>B.</b> 加法和取反		
<i>C.</i> 取反和移位	D. 移位和求补		
<b>10.</b> 以下说法正确的是	_ (多选)		
A. n 位小数的补码一位乘法	失(Booth 算法),需做 n+1 次运算,第 n+1 次不移位。		
<b>B.</b> 在定点小数补码一位除	法中,为了避免溢出,被除数的绝对值一定要小于除数的绝对值。		
<i>C.</i> 补码加减交替法是一种不恢复余数法			
D. 浮点预算可由阶码运算和尾数运算两个部分联合实现。			
E. 阶码部分只进行阶码的加、减操作。			
11. 在定点运算器中,无论	全采用双符号位还是单符号位,均需要设置,它一般用异或门		
来实现。			
<b>A.</b> 译码电路 <b>B.</b>	编码电路		
<i>C.</i> 移位电路 <i>D.</i>	溢出判断电路		
<b>12.</b> 以下关于小数定点除法的描述正确的是			
A. 除数的绝对值应大于 0,	且小于等于被除数的绝对值		
<b>B.</b> 除数可以为 0			
C. 被除数的绝对值应大于 0, 且小于等于除数的绝对值			
D. 被除数可以为 0			
13. 原码两位乘与原码一位乘一样,符号位的运算和数值部分是分开进行的,参与原码两			
位乘运算的操作数是			
	· 补码		
<b>C.</b> 反码 <b>D</b>	. 绝对值的补码		
<b>14.</b> 在定点机中执行算术运算时,有时会发生溢出,其主要原因是			
<b>A.</b> 操作数地址过短			
<b>B.</b> 操作数地址过长			

- C. 内存容量不足 **D**. 运算结果无法表示 **15.** 根据补码除法中加减交替法运算规则, 欲确定商值, 必须先比较被除数与除数大小, 则以下说法中正确的是 A. 当被除数与除数同号时,做加法,若得到的余数与除数同号则表示"不够减" B. 当被除数与除数同号时,做减法,若得到的余数与除数同号则表示"够减" C. 当被除数与余数异号时,做加法,若得到的余数与除数同号则表示"够减" D. 当被除数与余数异号时,做减法,若得到的余数与除数异号则表示"够减" 16.在补码定点加减法运算的溢出判别中,以下说法正确的是 (多选) A. 对于加法,符号不同的两个数相加永不会发生溢出 **B.** 对于减法,符号相同的两个数相减永不会发生溢出 C. 对于减法,符号不同的两个数相减可能发生溢出 **D.** 对于加法,符号相同的两个数相加必定发生溢出 **17.** 在计算机中,对于正数,其三种机器数移位后符号位均不变,但若右移时最低数位丢 1, 可导致 A. 运算结果出错 B. 影响运算精度 C. 无任何影响 D. 无正确答案 18. 设机器数字长 8 位(含1位符号位),若机器数 DAH 为补码,分别对其进行算术左移 一位和算术右移一位, 其结果分别为 A. B4H, EDH B. B5H, EDH **C.** B4H, 6DH **D.** B5H, 6DH **19.** 己知 A=0.1011,B=-0.0101,则[A+B]\*\*为 **A.** 1. 1011 **B.** 0. 1101 *C.* 1. 0110 *p.* 0. 0110 20. 以下关于算数移位和逻辑移位的描述正确的是 (多选)
- A. 逻辑右移时,低位丢失,高位添1
- B. 算数左移时,符号位丢失,低位添1
- C. 有符号数的移位称为算术移位
- **D.** 无符号数的移位称为逻辑移位
- E. 逻辑左移时, 高位丢失, 低位添 0
- 21. 下列描述不同码制机器数算数移位后的空位添补规则正确的是: (多选)

- A. 正数的原码、补码、反码移位后的空位用 0 添补
- B. 负数的原码移位后的空位用 0 添补
- C. 负数的补码左移后的空位用 0 添补
- D. 负数的补码右移后的空位用 1 添补
- E. 负数的反码移位后的空位用 1 添补
- 22. 在利用加减交替法做原码乘法时,若 Ri 为余数, y\*除数的绝对值,则下列叙述正确的 是:
- A. 当余数 Ri>0, 商上"0",做 2Ri-y\*的运算
- **B.** 当余数 Ri<0, 商上"0",做 2Ri-y\*的运算
- C. 当余数 Ri>0, 商上"1", 做 2Ri-y\*的运算
- D. 当余数 Ri<0, 商上"1", 做 2Ri+y\*的运算
- 23. 两个 n(n%2=0)位数,进行原码两位乘,需要的移位次数和做多的加法次数为:
- **A.** n/2, n/2
- **B.** n/2, n/2+1
- C. n/2+1, n/2
- **D.** n/2+1, n/2+1
- 24. 下列对原码一位乘和原码两位乘中移位运算叙述正确的是:
- A. 原码一位乘中为逻辑右移,原码两位乘中为逻辑右移
- B. 原码一位乘中为算数右移, 原码两位乘中为算数右移
- C. 原码一位乘中为算数右移,原码两位乘中为逻辑右移
- D. 原码一位乘中为逻辑右移,原码两位乘中为算数右移
- 25. 下列对定点运算中的除法运算叙述正确的是: (多选)
- A. 除法中的移位为逻辑右移
- **B.** 补码除法中符号位和数值部分是一起参加运算的
- C. 原码除法中商符和商值的运算分开进行
- **D.** 小数的除法的商必须为小数,整数除法的商必须为整数
- E. 计算机中的除法运算可用加(减)法和移位操作实现,根据机器数的不同,又可分为原 码除法和补码除法
- 26. 设机器数字长为8位(含1位符号位)若A=-26,分别用原码、反码和补码表示并右 移三位后所对应的真值分别为:
- **A.** -3, -3, -3
- **B.** -3, -3, -4
- **C.** -4, -3, -3 **D.** -4, -4, -3
- 27. 下列对算数移位和逻辑移位叙述错误的是:

- A. 寄存器内容为 10110010 时,逻辑右移为 01011001,算数右移为 11011001
- **B.** 有符号数的移位成为算数移位,无符号数的移位成为逻辑移位
- C. 逻辑左移时, 高位移丢, 低位填 0。逻辑右移时, 低位移丢, 高位填 0
- **D.** 寄存器内容为 01010011 时,逻辑左移为 10100110,算数左移为 00100110
- 28. 在定点计算机中两个 n 位数进行原码一位乘, 需要的移位次数和最多的加法次数为: (多选)
- **A.** n,n **B.** P248,例 6.17 **C.** n+1,n

- **D.** n,n+1 **E.** n+1,n+1
- 29. 已知[x]补=0.1101, [y]补=0.1011,则[x×y]补为:
- **A.** 0.1000100
- **B.** 0.1001111
- *C.* 0.1000101
- **D.** 0.1000111
- **30.** 已知 x=-0.1011,y=0.1101,则[x/y]原为:
- **A.** 1.1101
- **B.** 0.1101
- *C.* 1.1001
- **D.** 1.0101

## 第六(B)章小测验-答案解析

- 1. A 2. C 3. C 4. C 5. C 6. ABCDE 7. B 8. E 9. A
- 10. ABCDE 11. D 12. C 13. D 14. D 15. B 16. ABC 17. B
- 19. D 20. CDE 21. ABCDE 22. C 23. B 24. D 18. A
- 25. BCDE 26. B 27. A 28. AB 29. D 30. A