




Tambor del alimentador de mies, inclinación longitudinal hidráulica y recorrido limitado - ST858814

Cosechadora S780 (PIN: 1J0S780XXXX130100-1J0S780XXXX140099) - PC13704 > FH Caja del

alimentador > FHFH Componentes principales



Refacción	Cantidad requerida
1 - Tuerca con brida	8
Número de parte : 14M7299	
Observaciones : M12	
2 - Tornillo	16
Número de parte : 19M7790	
Observaciones : M12 X 35	
3 - Cojinete con alojamiento	2
Número de parte : AH219987	
4 - Barra	_
Número de parte : H231268	
5 - Tambor	
Número de parte : AXE27254	
6 - Brazo	_
Número de parte : AXE48405	
Observaciones : LH	
7 - Brazo	_
Número de parte : AXE48406	
Observaciones : RH	