REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

機種: MIXCAST4 PRODUCTS 変更番号 E. C. N. № : COS540

(ステータス : Issued STATUS

タイトル : TRRS BOM変更 TITLE 1

ITLLE 同期設交 : ---SIMULTANEOUS E. C. N. 関連設交 : ---RELATED E. C. N.

設変記事 : TRRS\_BOM変更 CONTENTS

FPPに向けてBOMの変更を行います。 #部番変更R400->R401: 部番の重複の対策です。 #TP401部品変更 E01588900A ->E02507500A HARN A,1#22 L60 BLK E02507500Aは新部品です。 旧部品E01588900AはCD-200等で消費してください。

TRRS BOM変更修正。

FPP生产实施。

関連図面 RELATED DRAWINGS

: 2021/05/13

PAGE: 1

設変会議日 DATE

担当 PERSON IN CHARGE : 3670 Taketomo Matsumoto

依頼元 : 開発統括部 開発1部 HW開発課 REQUESTING SECTION

: 要 To be held

設変会議 E. C. MTG.

PP番号 P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

: FUNCTION

変更理由(主) REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 : NOT required CUSTOMER'S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN LUCE MANUAL CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正 : CHG. IN BROCHURE : NOT required

作業標準訂正 : NOT required CHG. IN METR. MANUAL

技術情報発行 ENGINEERING INFO.

: NOT required

コスト変動 COST : No change

単位コスト UNIT COST

金型改造費 COST FOR DIE

PAGE: 2

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

: MIXCAST4

PRODUCTS

設変会議日 : 変更番号 E. C. N. № 2021/05/13 : COS540 DATE : TRRS BOM変更

(ステータス : Issued STATUS タイトル TITLE

親品目: EZ5640200B MATERIAL: (1) PCBA, S-TRRS MIXCAST4

取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAR 新品目(AFTER CHANGE) 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. INST. COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT CMP 2ND INS PART G 1. 000 0001 1. 000 G 1. 000 0001 1. 000 D\* 3 1- 1 R0157394 RD, 1/10W 0 OHM J0603G R0157394 RD, 1/10W 0 OHM J0603G 0300 5 5 R400 R401

親品目 : EZ5640202B PCBA, T-TRRS MIXCAST4 MATERIAL

取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAR 新品目(AFTER CHANGE) 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. INST. COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT CMP 2ND INS PART 3 2- 1 E01588900A 5 1 HARN ASSY, F-GND CD200 G 1.000 E02507500A HARN A, 1#22 L60 BLK 1.000 0200 D\* 0001 1.000 TP401 0001 1.000 TP401

#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY 1ST\_A有 COMPATIBLE BYTE B  $\rightarrow$ 

D 無 NOT COMPATIBLE

#2 2ND: セカンド区分 2ND VENDER 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST

#3 INS: 手配指示 INSTRUCTION
1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS
2 仕排品 WIP (WORK IN PROC
3 在庫部品 STOCK
4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER
5 新規発注 NEW ORDER
9 未定 NOT DECIDED SHIPPED PRODUCTS WIP (WORK IN PROCESS)

#4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK
1 転用 CONVERSION
S) 2 廃棄 DISPOSAL
3 追加工 REPROCESSING
4 消化 CONSUMPTION
5 無し NOT NECESSARY
9 未定 NOT DECIDED

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE \* NO SIMULTANEOUS CHANGE