REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

機種: SONICVIEW 24(ALL) PRODUCTS

変更番号 : COA004 E. C. N. No (ステータス : Issued STATUS

タイトル : BOM変更(AC-INLET-ASSY化) TITLE 同期設変 : ---SIMULTANEOUS E. C. N. 関連設変 : ---RELATED E. C. N.

設変記事: BOM変更(AC-INLET-ASSY化) CONTENTS

#CHASSIS-SECTにAC INLET ASSYを新規追加。 ※構成説明は別途資料添付参照。 (WIRE-SECT線材を一部移動)

#PLATE, OPのCHANGE-CODE修正(00A→00B)。

適用時期: EPP

译:电源插头ASSY新规追加。BOM修正。 实施:EPP第一台开始实施。

関連図面 RELATED DRAWINGS

設変会議日 : 2020/06/01

担当 PERSON IN CHARGE : 3620 mitsuhiro, sakaguchi PAGE:

依頼元 : TASCAM R&D REQUESTING SECTION

設変会議 E.C.MTG. : 不要 NOT to be held

PP番号 P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

: To be enforced

実施 ENFORCEMENT

: ERROR OTHERS

変更理由(主) REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 : NOT required CUSTOMER"S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正 : NOT required CHG. IN BROCHURE 作業標準訂正 : NOT required CHG. IN MFTR. MANUAL 技術情報発行 : NOT required ENGINEERING INFO.

コスト変動 COST : No change

単位コスト UNIT COST 金型改造費

COST FOR DIE

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: SONICVIEW 24(ALL) PRODUCTS

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE

変更番号 : COA004 E. C. N. No (ステータス : Issued STATUS

設変会議日 : 2020/06/01 DATE) タイトル : BOM変更(AC-INLET-ASSY化) TITLE

		00904200A CHASSIS SECT, 1) CHANGE) DESCRIPTION		取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	 明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
1- 1 1- 2	M03756300A	& PLATE, OP CARD DA-6400 G 0001	2.000 2.000	REAR-PANEL	M03756300B Y00907200A	PLATE, OP CARD DA-6400 G 0001 AC INLET ASSY, DMC24	2. 000 2. 000 1. 000	REAR-PANEL	0470 0370	D* D*	3	5 5	5 5
1 2					100301200A	0001	1. 000	REAR-PANEL	0010	ייע	J	J	U
	親品目 : YC MATERIAL (00904400A WIRE SECT, DMC 2)		取付位置				取付位置	1				
	旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	INST.	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	INST.	明細番号 ITEM +	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
2- 2	E01733500B E02473600A E02475400A	HARN ASSY, AC-E CD-500 G HARN A, PASTON #18 L70 G HARN A, VH5 #18 L280/300 G	1.000 1.000 1.000						0010 0020 0030	D* D* D*	3 3 3	5 5 5	5 5 5
	親品目 : YC MATERIAL (旧品目(BEFORE COMPONENT	00907200A AC INLET ASSY 3)	•	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	 明細番号 ITEM -	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
3- 1 3- 2 3- 3				·	E0222290 E01733500B E02473600A 3E0212000A	CONN, AC INLET M1910-C G HARN ASSY, AC-E CD-500 G HARN A PASTON #18 170 C	1. 000 1. 000 1. 000		0010 0020 0030	D* D* D*	3 3 3	5 5	5 5 5
3- 1 3- 2 3- 3 3- 4 3- 5 3- 6					3E0212000A 3M000870 E02475400A	HARN ASSY, AC-E CD-500 G HARN A, PASTON #18 L70 G TUBE, SHEER PVC 5.0*25MM-G CABL BAND, 100MM DS-8432-G HARN A, VH5 #18 L280/300 G	3. 000 1. 000 1. 000		0040 0050 0060	D* D* D*	333	5 5 5 5	5 5 5 5 5
#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY #2 2ND: セカンド区分 2ND VENDER #3 INS: 手配指示 INSTRUCTION #4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK 1ST A 有 COMPATIBLE 1 有り EXIST 1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS 1 転用 CONVERSION BYTE B → 2 優先 PREFERENTIAL 2 仕掛品 WIP (WORK IN PROCESS) 2 廃棄 DISPOSAL C ← 3 無し NOT EXIST 3 在庫部品 STOCK 3 追加工 REPROCESSING D 無 NOT COMPATIBLE 4 消化 CONSUMPTION 5 新規発注 NEW ORDER 5 無し NOT NECESSARY 9 未定 NOT DECIDED 9 未定 NOT DECIDED													