REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

機種: UD-701N PRODUCTS 变更番号 : COF014 E. C. N. №

(ステータス : Issued STATUS

タイトル : BOM誤記訂正 TITLE

ITLLE 同期設交 : ---SIMULTANEOUS E. C. N. 関連設交 : ---RELATED E. C. N.

設変記事: BOM誤記訂正 CONTENTS

変更理由: BOMに誤記が見つかったため訂正する。

変更内容: Y00910500A、Y00909800Aにねじ等を追加する。 B00171306A 3本追加 B00170608A 1本追加 B00199708A 6本追加 M04041600A(lens) 1個追加

実施時期: EPPより実施

管理:不要 译:BOM误记修正,具体内容如上。

EPP开始实施

関連図面 RELATED DRAWINGS

設変会議日 : 2021/01/22 DATE

担当 PERSON IN CHARGE : Y720 fujimura. nobuhiko

依頼元 REQUESTING SECTION

設変会議 E. C. MTG. : 不要 NOT to be held

PP番号 P.P.NO. 技術連絡書№ ENG. INFO.NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

: ERROR OTHERS

変更理由(主) REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 : NOT required CUSTOMER"S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正 : NOT required CHG. IN BROCHURE 作業極準訂正 : NOT required NOT required frum multiple frum multiple

作業標準訂正 : NOT required CHG. IN METR. MANUAL

技術情報発行 ENGINEERING INFO.

: NOT required

コスト変動 COST : No change

単位コスト UNIT COST 金型改造費 COST FOR DIE PAGE: 1

PAGE: REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 : UD-701N PRODUCTS

設変会議日 : DATE) タイトル TITLE 変更番号 : COF014 E. C. N. № (ステータス : Issued STATUS 2021/01/22 : BOM誤記訂正 2

親品目 : Y00909800A CHASSIS SECT, UD-701N-B

	ĺ	MATERIAL (1)			6. 人名英格兰				取					
		旧品目(BEFORE (COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION		QUANTITY	INST. POINT	新品目(AFTER C COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
1-	1 1	B00171306A	SCREW, BPA 2.6*6	FZB G 0001 0002 0003 0005 0006	2. 000 3. 000 2. 000 2. 000	M04113600_CAP M04113600_CAP M04093900A_H0 M04093800A_H0 E0248090_JACK	B00171306A	SCREW, BPA 2.6*6 FZB G 0001 0002 0003 0006 0006	2, 000	M04113600_CAP M04113600_CAP M04093900_HOL M04093800_HOL E0248090_JACK M04094100_HOL	0190	C*	3	5	5
1-	2]	B00170608A	SCREW, VPCR 3*8 F	ZB G 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009	22. 000 3. 000 5. 000 2. 000 2. 000 2. 000 2. 000 2. 000 2. 000 1. 000	front REAR PNL SIDE PANEL, L SIDE PANEL, R BRACEK, REAR L BRACEK, FRONT BRACEK, FRONT REAR PNL-LUMI REAR PNL-232C	B00170608A	SCREW, VPCR 3*8 FZB G 0001 0002 0003 0004 0006 0006 0007 0008 0006	23. 000 3. 000 5. 000 2. 000 2. 000 2. 000 2. 000 2. 000 1. 000 1. 000	front REAR_PNL SIDE_PANEL, L SIDE_PANEL, R BRKT, REAR R BRKT, FRONT L BRKT, FRONT R REAR_PNL-LUMI REAR_PNL-232C REAR_PNL-USB_	0360	C*	3	5	5
1-		B00199708A	SCREW, BPB 3*8 FZE	0001 0002 0003 0004 0005	10. 000 4. 000 2. 000 2. 000 1. 000 1. 000	XLR RCA COAXIAL CLOCK REAR-COVER BT	B00199708A	SCREW, BPB 3*8 FZB G 0001 0002 0003 0004 0008	8. 000 4. 000 2. 000 1. 000	XLR RCA COAXIAL CLOCK REAR-COVER BT	0540	C*	3	5	5
1-	4					_	M04041600A	LENS, LED D1. 65 L4. 7	1. 000	_	0314	C*	3	5	5
	親品目: Y00910500A CHASSIS SECT, UD-701N-S MATERIAL (2)														
		旧品目(BEFORE (COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER C COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
2-	1 1	B00171306A	SCREW, BPA 2. 6*6	FZB G 0001 0002 0003 0005 0006	11. 000 2. 000 2. 000 3. 000 2. 000 2. 000	M04113600_CAP M04113600_CAP M04093900A_H0 M04093800A_H0 E0248090_JACK	B00171306A	SCREW, BPA 2. 6*6 FZB G 0001 0002 0003 0005 0006 0007 0007 0007 0007 0007 0007	2. 000 3. 000 2. 000 2. 000	M04113600_CAP M04113600_CAP M04093900_HOL M04093800_HOL E0248090_JACK M04094100_HOL	0190	C*	3	5	5
2-	2 1	B00170608A	SCREW, VPCR 3*8 F	ZB G	22. 000		B00170608A	SCREW, VPCR 3*8 FZB G	3. 000 23. 000	WO4024100_HOL	0360	C*	3	5	5

REPORT-ID: ZSOPRO20D PAGE: 3

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: UD-701N PRODUCTS	変更番号 : COF014 E. C. N. № (ステータス : Issued) STATUS	設変会議日 : 2021/01/22 DATE タイトル : BOM誤記訂正 TITLE	
	0001 3.000 front 0002 5.000 REAR PNL 0003 2.000 SIDE_PANEL, L 0004 2.000 SIDE_PANEL, R 0005 2.000 BRACEK, REAR L 0006 2.000 BRACEK, REAR R 0007 2.000 BRACEK, FRONT 0008 2.000 BRACEK, FRONT 0009 1.000 REAR_PNL-LUMI 0010 1.000 REAR_PNL-232C	0001 3.000 0002 5.000 0003 2.000 0004 2.000 0005 2.000 0006 2.000 0007 2.000 0008 2.000 0009 1.000 0010 1.000 0011 1.000	front REAR_PNL SIDE_PANEL, L SIDE_PANEL, R BRKT, REAR_L BRKT, REAR_R BRKT, FRONT_L BRKT, FRONT_R REAR_PNL_LUMI REAR_PNL_232C REAR_PNL_USB_
2- 3 B00199708A SCREW, BPB 3*8 FZB G	10.000 B00199708A 0001 4.000 XLR 0002 2.000 RCA 0003 2.000 COAXIAL 0004 1.000 CLOCK 0005 1.000 REAR-COVER_BT	SCREW, BPB 3*8 FZB G 16.000 0001 8.000 0002 4.000 0003 2.000 0004 1.000	0540 C* 3 5 5 XLR RCA COAXIAL CLOCK
2- 4	0005 1.000 REAR-COVER_BT M04041600A	LENS, LED D1. 65 L4. 7 1. 000 1. 000	REAR-COVER_BT 0314 C* 3 5 5
#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY IST A 有 COMPATIBLE BYTE B → C ← D 無 NOT COMPATIBLE	#2 2ND : セカンド区分 2ND VENDER #3 INS : 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST	手配指示 INSTRUCTION #4 PA 1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS 2 仕掛品 WIP (WORK IN PROCESS) 3 在庫部品 STOCK 4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER 5 新規発注 NEW ORDER 9 未定 NOT DECIDED	RT: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK 1 転用 CONVERSION 2 廃棄 DISPOSAL 3 追加工 REPROCESSING 4 消化 CONSUMPTION 5 無し NOT NECESSARY 9 未定 NOT DECIDED

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE