REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

機種 : SONICVIEW16 ALL 変更番号 E. C. N. № : CNZ526

PRODUCTS

(ステータス : Issued STATUS

タイトル : BOMの構成間違いの修正

TITLE 1

ITLLE 同期設交 : ---SIMULTANEOUS E. C. N. 関連設交 : ---RELATED E. C. N.

設変記事 : BOMの構成間違いの修正 CONTENTS

SonicviewのBOMにおいて、登録している構成に間違いのある部品がありましたので、修正いたします。

EZ5633702A PCBA, T-MAIN D16

#E0247064 CONN, USB-C 014101010

#3E029104 SW, SILDER CHS-01TA1 →EZ5633700A PCBA, S-MAIN D16 の下に移動

EZ5632802A PCBA, T-SD-USB D16

#E0172214 CONNECTOR, AXA2R73321P-M G →EZ5632800A PCBA, S-SD-USB D16 の下に移動

SMT实装BOM误记修正。

EPP生产实施。

関連図面

RELATED DRAWINGS

設変会議日 : DATE

: 3670 Shougo Matsumoto

PAGE: 1

PERSON IN CHARGE

依頼元 : APD開発 REQUESTING SECTION

: 要 To be held

設変会議 E. C. MTG.

PP番号

P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

: FUNCTION

变更理由(主) REASON (MAIN) 变更理由(従)

REASON (SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

: To be coordinated

進行状況 COORD. TO MERCHANT

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 : NOT required CUSTOMER'S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN LUCE MANUAL

CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正 : NOT required CHG. IN BROCHURE

作業標準訂正: CHG. IN MFTR. MANUAL : NOT required : NOT required

技術情報発行 ENGINEERING INFO.

コスト変動 COST : No change

単位コスト UNIT COST 金型改造費

COST FOR DIE

PAGE:

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: SONICVIEW16 ALL, SONICVIEW24 ALL PRODUCTS

変更番号 : CNZ526 E. C. N. № (ステータス : Issued STATUS

設変会議日 : DATE ) タイトル TITLE

: BOMの構成間違いの修正

		親品目: EZ5632800A PCBA, S-SD-USE MATERIAL (1)		<del></del>				The / L / A BE	ı				
		旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
1-	1			'	E0172214	CONNECTOR, AXA2R73321P-M G 0001	1. 000 1. 000	J500	0350	C*	3	5	5
		親品目: EZ5632802A PCBA, T-SD-USE MATERIAL: (2)		<b>取分公司</b>				<b>取</b>	I				
		旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM +	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
2-	1	E0172214 CONNECTOR, AXA2R73321P-M G 0001	1. 000 1. 000	J500					0300	C*	3	5	1
		親品目: EZ5633700A PCBA, S-MAIN I		· (나 (스 ) [20]				The (-1, (-), 100	ı				
		旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
3-	1			'	E0247064	CONN, USB-C 014101010 0001	1.000 1.000	P6	0880	C*	3	5	5
3-	2				3E029104	SW, SILDER CHS-01TA1 0001	1. 000 1. 000	S1	0890	C*	3	5	5
		親品目: EZ5633702A PCBA, T-MAIN DMATERIAL (4)											
		旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
4-	1	E0247064 CONN, USB-C 014101010 0001	1. 000 1. 000	+					0410	C*	3	5	1

REPORT-ID: ZSOPRO20D PAGE: 3

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 PRODUCTS : SONICVIEW16 ALL, SONICVIEW24 ALL : CNZ526

設変会議日: DATE 变更番号 E. C. N. №

(ステータス : Issued STATUS タイトル : BOMの構成間違いの修正 TITLE

#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY 1ST A 有 COMPATIBLE SHIPPED PRODUCTS BYTE B → C ← D 無 NOT COMPATIBLE WIP (WORK IN PROCESS)

#2 2ND : セカンド区分 2ND VENDER #3 INS : 手配指示 INSTRUCTION
1 有り EXIST 1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS
2 優先 PREFERENTIAL 2 仕掛品 WIP (WORK IN PROC
3 無し NOT EXIST 3 在庫部品 STOCK
4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER
5 新規発注 NEW ORDER
9 未定 NOT DECIDED #4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK
1 転用 CONVERSION
S) 2 廃棄 DISPOSAL
3 追加工 REPROCESSING
4 消化 CONSUMPTION
5 無し NOT NECESSARY
9 未定 NOT DECIDED

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE \* NO SIMULTANEOUS CHANGE