REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

機種: SONICVIEW 16/24 PRODUCTS 变更番号 E. C. N. № : COA514

(ステータス : Issued STATUS

タイトル: PCBA LCD EX D24 BOM変更

TITLE

ITLLE 同期設交 : ---SIMULTANEOUS E. C. N. 関連設交 : ---RELATED E. C. N.

設変記事: PCBA LCD EX D24 BOM変更 CONTENTS

1.変更内容 改版によるPCBのRevision Up及びC, L, Rの追加、変更、削除を行います。

2. 変更理由 EPPにおける不具合対策

3. 実施時期 FPPより

4. 変更部品の転用先 自機種及びPortacapture\_X8

PCBA LCD EX D24 BOM変更

FPP生产实施

関連図面 RELATED DRAWINGS

: 2021/05/27

: 3228 yukinobu, nakamura

PAGE: 1

担当 PERSON IN CHARGE

依頼元 REQUESTING SECTION

設変会議 E. C. MTG. : 不要 NOT to be held

PP番号 P.P.NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

変更理由(主) REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB) : FUNCTION : RELIABILITY

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 : NOT required CUSTOMER"S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正 : NOT required CHG. IN BROCHURE 作業極準訂正 : NOT required NOT required frum multiple frum multiple

: NOT required

作業標準訂正 CHG. IN MFTR. MANUAL 技術情報発行 ENGINEERING INFO.

: NOT required

コスト変動 COST : Increase

単位コスト 0.72 / 1PCS (5)

UNIT COST 金型改造費 COST FOR DIE

PAGE: 2

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: SONICVIEW 16/24 PRODUCTS

2- 2 C0099574

2- 3

2021/05/27

設変会議日 : DATE ) タイトル TITLE 変更番号 : COA514 E.C.N.No (ステータス : Issued STATUS : PCBA LCD EX D24 BOM変更

如日日日 DCDA I CD EV DOA . FOEC34300A

	親品目 : E9 MATERIAL (	5634300A PCBA, LCD EX 1	D24								
	旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	
1- 1	E90634300A	& PCB, LCD EX D24	1. 000	E90634300B	PCB, LCD EX D24	1. 000	0010	D*	3	5	2
2- 1	MATERIAL (	25634300A PCBA, S-LCD E CHANGE) DESCRIPTION  RD, 1/16W 0 OHMJ0402 G 0001 0002 0003 0004	取付位置 INST. QUANTITY POINT 22. 000 1. 000 R71 1. 000 R107	新品目(AFTER COMPONENT R0183624	CHANGE) DESCRIPTION  RD, 1/16W 0 OHMJ0402 G 0001 0002	取付位置 INST. QUANTITY POINT 2. 000 1. 000 R71 1. 000 R12	明細番号 ITEM + 0760	CMP —	2ND	#3 : INS : 3	

0002	1.000	R107
0003	1.000	R108
0004	1. 000	R109
0005	1.000	R110
0006	1.000	R111
0007	1.000	R112
0008	1.000	R113
0009	1.000	R114
0010	1.000	R115
0011	1.000	R116
0012	1.000	R117
0013	1.000	R118
0014	1.000	R119
0015	1.000	R120
0016	1.000	R121
0017	1.000	R122
0018	1.000	R123
0019	1.000	R124
0020	1.000	R125
0021	1.000	R126
0022	1.000	R100

0019 0020 0021 0022	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	R124 R125 R126 R100									
CS, 10V47UFM TPB B2 G 0001	2.000	C0055504	CE, EEE0JA102UP6V1000UFG 0001	2.000 1.000	C38	1110	D*	3	3	1	
0002	1. 000	C39	E0127024	COIL, CDRH74-102 G	1. 000 1. 000	C39	1450	D*	3	3	5
		2012/021	0001	1.000	L11	1100	_		•		

REPORT-ID: ZSOPRO20D PAGE:

2021/05/27

3

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 PRODUCTS 变更番号 E. C. N. № 設変会議日: DATE : SONICVIEW 16/24 : COA514

(ステータス : Issued STATUS タイトル : PCBA LCD EX D24 BOM変更

TITLE

親品目 : Y00904000A MATERIAL (3) PCB SECT, DMC24

取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAR 新品目(AFTER CHANGE) 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. INST. COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT CMP 2ND INS PART 1.000 D\* 3 5 2 3- 1 E90634300A & PCB, LCD EX D24 1.000 E90634300B PCB, LCD EX D24 0110

#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY 1ST A 有 COMPATIBLE

#3 INS: 手配指示 INSTRUCTION
1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS
2 仕掛品 WIP (WORK IN PROC
3 在庫部品 STOCK
4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER
5 新規発注 NEW ORDER
9 未定 NOT DECIDED #4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK

1 転用 CONVERSION
S) 2 廃棄 DISPOSAL
3 追加工 REPROCESSING
4 消化 CONSUMPTION
5 無し NOT NECESSARY
9 未定 NOT DECIDED #2 2ND: セカンド区分 2ND VENDER 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST SHIPPED PRODUCTS BYTE B → WIP (WORK IN PROCESS)

D 無 NOT COMPATIBLE

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE NO SIMULTANEOUS CHANGE BYTE \*