REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

: SONICVIEW 16 变更番号 E. C. N. № : CNZ050

PRODUCTS

(ステータス : Issued STATUS

タイトル : SIDEPANEL螺子追加 ŤITĽE

ITTLE 同期設変 SIMULTANEOUS E.C.N. 関連設変 RELATED E.C.N.

設変記事: SIDEPANEL螺子追加 CONTENTS

持ち運び時に本体後面のSIDEPANEL凸部をぶつけて SIDEPANELのHOOKを複数破損する不具合が生じた為、 本体後面側の剛性強化を目的に螺子を追加。

MO4084500B→00C SIDE PANEL, EXT R

M04084600B→00C SIDE PANEL, EXT L M04081700B→00C SIDE PANEL, FRAME R DIGM M04081800B→00C SIDE PANEL, FRAME L DIGM

※変更見積を御願い致します。

译:侧板螺丝孔追加,版本上升一级。 实施: FPP开始实施。

関連図面 RELATED DRAWINGS : A1 M04081700, A1 M04081800, A1 M04084500, A1 M04084600

PAGE: 1

設変会議日 DATE

担当 PERSON IN CHARGE : 3620 mitsuhiro, sakaguchi

: To be enforced

依頼元 : TASCAM R&D REQUESTING SECTION

設変会議 E. C. MTG. : 不要 NOT to be held

PP番号 P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT

: ERROR OTHERS

変更理由(主) REASON(MAIN) 変更理由(従) REASON(SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 : NOT required CUSTOMER'S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN LUCE MANUAL

CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正 CHG. IN BROCHURE : NOT required

作業標準訂正 CHG. IN MFTR. MANUAL : NOT required : NOT required

技術情報発行 ENGINEERING INFO.

コスト変動 COST : No change

単位コスト UNIT COST 金型改造費 COST FOR DIE

PAGE: 2

## 設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: SONICVIEW 16, SONICVIEW 24

PRODUCTS

(ステータス : Issued ) タイトル : SIDEPANEL螺子追加 STATUS TITLE

親品目 : Y00903200A CHASSIS SECT, DMC16 MATERIAL (1) 取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 旧品目(BEFORE CHANGE) 新品目(AFTER CHANGE) INST. INST. COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT ÍTEM CMP 2ND INS PART 3 1- 1 M04081700B SIDE PANEL, FRAME R DIGM 1.000 M04081700C SIDE PANEL, FRAME R DIGM 1,000 0280 D\* 5 5 0001 1.000 PANEL-UPPER 0001 1.000 PANEL-UPPER 2 M04081800B SIDE PANEL, FRAME L DIGM M04081800C SIDE PANEL, FRAME L DIGM 0290 3 5 1.000 1.000 0001 1.000 PANEL-UPPER 0001 1.000 PANEL-UPPER 3 M04084500B SIDE PANEL, EXT R M04084500C 1070 3 SIDE PANEL, EXT R 5 5 1,000 1, 000 0001 1,000 SIDE PANEL, FR 0001 SIDE PANEL, FR 1,000 4 M04084600B SIDE PANEL, EXT L 1,000 M04084600C SIDE PANEL, EXT L 1,000 1080 3 5 5 0001 1.000 SIDE PANEL, FR 0001 1.000 SIDE PANEL, FR 5 B00198606A SCREW, BPS 3\*6FZB G 2.000 B00198606A SCREW, BPS 3\*6FZB G 1090 6.000 0001 2,000 SIDE PANEL, EX 0001 SIDE PANEL, EX 6,000 親品目: Y00904200A MATERIAL: (2) CHASSIS SECT, DMC24 取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 旧品目(BEFORE CHANGE) 新品目(AFTER CHANGE) INST. INST. QUANTITY POINT ÍŤEM COMPONENT DESCRIPTION DESCRIPTION QUANTITY POINT CMP 2ND INS PART COMPONENT 1 M04081700B SIDE PANEL, FRAME R DIGM 1.000 M04081700C SIDE PANEL, FRAME R DIGM 1,000 0280 3 5 5 1.000 1.000 0001 PANEL-UPPER 0001 PANEL-UPPER 2 M04081800B SIDE PANEL, FRAME L DIGM M04081800C SIDE PANEL, FRAME L DIGM 0290 3 5 1.000 1.000 PANEL-UPPER PANEL-UPPER 0001 1.000 0001 1.000 5 3 M04084500B SIDE PANEL, EXT R 1,000 M04084500C SIDE PANEL, EXT R 1,000 1070 1,000 SIDE PANEL, FR 0001 1,000 SIDE PANEL, FR SIDE PANEL, EXT L M04084600C 3 4 M04084600B 1.000 SIDE PANEL, EXT L 1.000 1080 5 5 0001 1.000 SIDE PANEL, FR 0001 1,000 SIDE PANEL, FR B00198606A 5 B00198606A SCREW, BPS 3\*6FZB G 2.000 SCREW, BPS 3\*6FZB G 6.000 1090 2,000 SIDE PANEL, EX 0001 SIDE PANEL, EX 0001 6.000 手配指示 INSTRUCTION 1 既出荷品 SHIPPED 2 仕掛品 WIP (WORK 3 在庫部品 STOCK 4 外注仕掛品 WIP IN S 5 新規発注 NEW ORDE 9 未定 NOT DECI #4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK

1 転用 CONVERSION

2 廃棄 DISPOSAL

3 追加工 REPROCESSING

4 消化 CONSUMPTION

5 無し NOT NECESSARY

9 未定 NOT DECIDED #2 2ND: セカンド区分 2ND VENDER 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST #1 CMP : 互換性 COMPATIBILITY #3 INS : 1ST A 有 COMPATIBLE SHIPPED PRODUCTS WIP (WORK IN PROCESS) BYTE B  $\rightarrow$ D 無 NOT COMPATIBLE WIP IN SUPPLIER NEW ORDER NOT DECIDED

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE \* NO SIMULTANEOUS CHANGE