REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

機種: SONICVIEW 16(ALL)

变更番号 E. C. N. № : CNZ008

(ステータス : Issued STATUS

タイトル : SIDE-FRAME-R変更 TITLE 1

ITLLE 同期設交 : ---SIMULTANEOUS E. C. N. 関連設交 : ---RELATED E. C. N.

設変記事: SIDE-FRAME-R変更 CONTENTS FPPに向けた不具合改善。

MO4081700A→00B SIDE PANEL, FRAME R DIGM

(片側0.3mmずつ拡大)

#長方形孔拡大 #外形変更 #塗装MASKING位置変更 #印刷削除 #排熱孔追加

※金型変更費: 約5,000USD / 金型+単価承認は設変発行後。最終費用を下さい。

译:右侧板结构及印刷变更,版本上升一级。 实施:FPP开始实施。

関連図面 RELATED DRAWINGS : A1_M04081700

: 2020/10/30

: 3620 mitsuhiro, sakaguchi

担当 PERSON IN CHARGE

依頼元 : TASCAM R&D REQUESTING SECTION

: 不要 NOT to be held

設変会議 E. C. MTG.

PP番号 P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

: ERROR OTHERS

変更理由(主) REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 : NOT required CUSTOMER'S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN LUCE MANUAL

CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正: NOT required CHG. IN BROCHURE : NOT required

作業標準訂正 CHG. IN MFTR. MANUAL

技術情報発行 ENGINEERING INFO. : NOT required

コスト変動 COST : No change

単位コスト UNIT COST

金型改造費 (2) 5, 000, 00 COST FOR DIE

PAGE: 1

REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

: SONICVIEW 16 (ALL), SONICVIEW 24 (ALL) : CNZ008

PRODUCTS

変更番号 E. C. N. №

設変会議日 : 2020/10/30 DATE

: SIDE-FRAME-R変更

(ステータス : Issued STATUS タイトル TITLE

親品目: Y00903200A MATERIAL: (1) CHASSIS SECT, DMC16

取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 #2 #3 #4 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. INST. COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT ÍTEM CMP 2ND INS PART IGM 1.000 0001 1.000 D* 3 1- 1 M04081700A & SIDE PANEL, FRAME R DIGM 1.000 M04081700B SIDE PANEL, FRAME R DIGM 0280 5 5 0001 1. 000 PANEL-UPPER PANEL-UPPER

親品目 : Y00904200A CHASSIS SECT, DMC24 MATERIAL

取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAR 新品目(AFTER CHANGE) 旧品目(BEFORE CHANGE) IŃŚT. INST. COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT CMP 2ND INS PART 3 0280 5 5 2- 1 M04081700A & SIDE PANEL, FRAME R DIGM 1.000 M04081700B SIDE PANEL, FRAME R DIGM 1.000 D* 0001 1.000 PANEL-UPPER 0001 1.000 PANEL-UPPER

#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY 1ST_A有 COMPATIBLE

#2 2ND: セカンド区分 2ND VENDER 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST BYTE B \rightarrow

D 無 NOT COMPATIBLE

SHIPPED PRODUCTS

#3 INS: 手配指示 INSTRUCTION
1 既出荷品 SHIPPED
2 仕掛品 WIP (WORK
3 在庫部品 STOCK
4 外注仕掛品 WIP IN S
5 新規発注 NEW ORDE
9 未定 NOT DECI WIP (WORK IN PROCESS) WIP IN SUPPLIER

NEW ORDER NOT DECIDED

#4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK
1 転用 CONVERSION
S) 2 廃棄 DISPOSAL
3 追加工 REPROCESSING
4 消化 CONSUMPTION
5 無し NOT NECESSARY
9 未定 NOT DECIDED

PAGE:

2

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE