REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報

ENGINEERING CHANGE NOTICE

変更番号 E. C. N. № : JA1342

機種: TD-9000T (CCL) PRODUCTS

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル: GATER PCB, P-S-L変更 TITLE 同期設変: ---SIMULTANEOUS E. C. N. 関連設変: JA1325 RELATED E. C. N.

設変記事: GATER PCB, P-S-L変更 CONTENTS

設変JA1325でTD-9000TのPCB, SD USB TD9KTのチェンジコードをBからCにしましたが、TD-9000T(CCL)への変更がもれていましたので、本設変にて変更いたします。

また、TD-9000TのPCB SECT内のGATHER PCB, P-S-L TD9KT がチェンジコードBのままでしたのでCに変更します。

実施 次回生産~

翻译: 因GATER PCB, P-S-L对策不具合的原因, PCB由B版本变更为C版本。实施: 从发行日下LOT开始实施,详细LOT生管安排。

関連図面 RELATED DRAWINGS

設変会議日 : 2020/03/10

DATE

: 1720 TANAKA, HIROMI

担当 PERSON IN CHARGE

依頼元 : MAJORMENT開発 REQUESTING SECTION

設変会議 E.C.MTG.

: 要 To be held

PP番号 P. P. NO. 技術連絡書№

ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

: PRODUCTIVITY

変更理由(主) REASON(MAIN) 変更理由(従) REASON(SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

: NOT required

機番管理 CONTROL LEVEL

客先承認 : NOT required CUSTOMER"S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN BROCHURE 作業標準訂正 : NOT required CHG. IN MFTR. MANUAL 技術情報発行 : NOT required ENGINEERING INFO.

コスト変動 COST : No change

:

単位コスト UNIT COST

金型改造費 COST FOR DIE

PAGE:

PAGE:

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: TD-9000T (CCL), TD-9000T PRODUCTS

設<mark>変会議日 :</mark> DATE タイトル : TITLE

2020/03/10

変更番号 : JA1342 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS

: GATER PCB, P-S-L変更

		E95619330A GPCBA, P-S-L (1)		取付位置 INST.	新品目(AFTER (CHANGE)		取付位置 INST.	 明細番号	#1	#2	#3	#4
	COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	POINT	COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	POINT	ÍTEM	CMP	2ND	INS	PA
1-	1 E90619300A	& GATHER PCB, P-S-L TD9KT	1. 000	,	E90619300B	GATHER PCB, P-S-L TD9KT	1. 000		0010	A*	3	5	5
	親品目 : Y MATERIAL 旧品目(BEFORI COMPONENT	(00882000A PCB SECT, TD- (2) E CHANGE) DESCRIPTION		取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER (COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	り 明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PA
2-	1 E90619300A	& GATHER PCB, P-S-L TD9KT	1.000		E90619300B	GATHER PCB, P-S-L TD9KT	1.000		0030	A*	3	5	4
	親品目 : Y MATERIAL 旧品目(BEFORE COMPONENT	700882003A PCB SECT, TD- (3) E CHANGE) DESCRIPTION		取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER (COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	 明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PA
3-	1 E90619300A	& GATHER PCB, P-S-L TD9KT	1.000		E90619300B	GATHER PCB, P-S-L TD9KT	1.000		0030	A*	3	5	4
	1ST A 7 BYTE B - C -	換性 COMPATIBILITY #2 2N 青 COMPATIBLE → ← 無 NOT COMPATIBLE	1 有 /	/ド区分 2ND VEND) EXIST E PREFERENTIAL , NOT EXIST	DER #3 INS : =	手配指示 INSTRUCTION L 既出荷品 SHIPPED PRODU 2 仕掛品 WIP (WORK IN P. 3 在庫部品 STOCK 4 外注化掛品 WIP IN SUPPLI	CTS ROCESS)	2 廃棄 D 3 追加工 R 4 消化 C	TREATMENT ONVERSION ISPOSAL EPROCESSIN ONSUMPTION	G	TOCK	[

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE NO SIMULTANEOUS CHANGE

3 在庫部品 STOCK 4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER 5 新規発注 NEW ORDER 9 未定 NOT DECIDED 3 追加工 REPROCESSING 4 消化 CONSUMPTION 5 無し NOT NECESSARY 9 未定 NOT DECIDED