REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

: SONICVIEW 16 (ALL) : CNZ026

变更番号 E. C. N. № PRODUCTS

(ステータス : Issued STATUS

タイトル : SOM+HEATSINK追加 ŤITĽE

同期設変 : SIMULTANEOUS E. C. N. 関連設変 : RELATED E. C. N.

設変記事: SOM+HEATSINK追加
SOM、放熱対策必須により以下HEATSINK追加。
①E0248190 SOM, DART-MX8MMQ DDR2GB
②B00171203A SCREW, BPA 2x3 FZB G
③M03803400A SHEET, HS 24x24xT2 G
④M03755700A (5M02423900A SPR LK WSHR, 3. 1*5.9 G
⑥B0033860 SCREW, TGM-17SW USD 95.6/1pcs USD 0.01/4pcs USD 0.62/1pcs USD 1.08/1pcs USD 0.01/2pcs USD 0.12/2pcs

直材COSTUP: USD 1.84 [②+③+④+⑥] ※①はBOMには没有でしたがEPP直材には計上済み(COSTUPでは無い)

作業方法は連絡書を発行予定。

译: 部品追加。FPP开始实施。

関連図面 RELATED DRAWINGS

: 2020/11/11

担当 PERSON IN CHARGE : 3620 mitsuhiro, sakaguchi

依頼元 : TASCAM R&D REQUESTING SECTION

設変会議 E. C. MTG. : 不要 NOT to be held

PP番号 P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

変更理由(主) : ERROR OTHERS

REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

: To be coordinated

進行状況 COORD. TO MERCHANT

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 CUSTOMER"S APPRV : NOT required

Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN LICE HANNUAL

CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正 : NOT required CHG. IN BROCHURE : NOT required

作業標準訂正 CHG. IN MFTR. MANUAL 技術情報発行 ENGINEERING INFO.

: NOT required

コスト**変動** COST : Increase

単位コスト UNIT COST 金型改造費 COST FOR DIE PAGE: 1

REPORT-ID: ZSOPRO20D

PAGE: 2

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

設変会議日 : DATE) タイトル : TITLE

2020/11/11

機種: SONICVIEW 16(ALL), SONICVIEW 24(ALL) PRODUCTS

変更番号 : CNZ026 E. C. N. № (ステータス : Issued STATUS

: SOM+HEATSINK追加

親品目: Y00903200A MATERIAL: (1) CHASSIS SECT, DMC16

	MAIERIAL (1)	取付位置				取从分署					
	旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY POINT	新品目(AFTER C COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP		#3 INS	#4 PART
1- 1	l			E0248190	SOM, DART-MX8MMQ_DDR2GB 0001	1. 000 1. 000	PCBA-LCD	0142	D*	3	5	5
1- 2	2			B00171203A	SCREW, BPA 2*3 FZB G 0001	2. 000 2. 000	SOM	0143	D*	3	5	5
1- 3	3			M03803400A	SHEET, HS 24x24xT2 G 0001	1. 000 1. 000	SOM	0144	D*	3	5	5
1- 4	1			M03755700A	HEATSINK, DA-6400 G 0001	1. 000 1. 000	SOM	0145	D*	3	5	5
1- 5	5			M02423900A	SPR LK WSHR, 3. 1*5. 9 G 0001	2. 000 2. 000	SCREW-TGM	0146	D*	3	5	5
1- 6	5			B0033860	SCREW, TGM-17SW 0001	2. 000 2. 000	SOM	0147	D*	3	5	5

親品目: Y00904200A MATERIAL (2) CHASSIS SECT, DMC24

	MITTERITIE (2/	取付位置			-	取付位置					
	旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER (COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	INST.	明細番号 ITEM	#1 CMP		#3 INS	#4 PART
2- 1				E0248190	SOM, DART-MX8MMQ_DDR2GB 0001	1.000 1.000	PCBA-LCD	0142	D*	3	5	5
2- 2				B00171203A	SCREW, BPA 2*3 FZB G 0001	2. 000 2. 000	SOM	0143	D*	3	5	5
2- 3	1			M03803400A	SHEET, HS 24x24xT2 G 0001	1. 000 1. 000	SOM	0144	D*	3	5	5
2- 4	:			M03755700A	HEATSINK, DA-6400 G 0001	1. 000 1. 000	SOM	0145	D*	3	5	5
2- 5	i			M02423900A	SPR LK WSHR, 3. 1*5. 9 G 0001	2. 000 2. 000	SCREW-TGM	0146	D*	3	5	5
2- 6				B0033860	SCREW, TGM-17SW 0001	2. 000 2. 000	SOM	0147	D*	3	5	5

REPORT-ID: ZSOPRO20D PAGE: 3

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

設変会議日: DATE 機種 PRODUCTS 变更番号 E. C. N. № : SONICVIEW 16 (ALL), SONICVIEW 24 (ALL) : CNZ026 2020/11/11

(ステータス : Issued STATUS タイトル : SOM+HEATSINK追加

TITLE

#2 2ND : セカンド区分 2ND VENDER #3 INS : 手配指示 INSTRUCTION
1 有り EXIST 1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS
2 優先 PREFERENTIAL 2 仕掛品 WIP (WORK IN PROC
3 無し NOT EXIST 3 在庫部品 STOCK
4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER
5 新規発注 NEW ORDER
9 未定 NOT DECIDED #1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY 1ST A 有 COMPATIBLE SHIPPED PRODUCTS BYTE B → C ← WIP (WORK IN PROCESS)

#4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK
1 転用 CONVERSION
S) 2 廃棄 DISPOSAL
3 追加工 REPROCESSING
4 消化 CONSUMPTION
5 無し NOT NECESSARY
9 未定 NOT DECIDED D 無 NOT COMPATIBLE

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE