設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

变更番号 : GA1371 E. C. N. № : UR-4MD-30 PRODUCTS

(ステータス : Fixed

STÁTUS

タイトル : JPN仕向け F/W j1.24への改版 TITLE

同期設変

SIMULTANEOUS E. C. N. 関連設変 RELATED E.C.N.

設変記事: JPN仕向け F/W j1.24への改版

CONTENTS

1. 変更内容

・文文内音 UR-4MD-30 JPN仕向けに於いてF/Wを改版します。 これに伴いF/Wの品番末尾をL→Mに変更します。 F/W VER : j1.22→ j1.24 (System 3.0.35 / FPGA 15113012)

〈該当SECT〉Y00673630A CHASSIS SECT, UR-4MD (TCJ) 変更前 T00196530L MICRO SD, UR-4MD F/W-TCJ 変更後 T00196530M MICRO SD, UR-4MD F/W-TCJ 〈F/W DATA保管先〉

\\192.168.16.244\FtpServ\Project\_IPD\FW\UR-4MD-30 MP FW 4500-116

File: mdvr tci-netoff-124-build7 20200716. img

・理田 #FILE size肥大化の抑制及びLQ modeでの音声出力障害の修正。 #SURGEONEにCOMMENTが転送されない障害を修正。 #特定の操作でMONITOR出力無し、及びCOMPOSITE/S-VIDEO再生時の映像を 両方から出力するように修正。 #Web設定でのLOG表示順を整形するように変更。 #NTPのUSB書き出し、及びSURGEONE転送Cancel操作に対応。

\* DTAの検査工程には変更ありません。

3. 実施 LOT 209~ (2020.9月生産~)

4. その他 ①変更後のF/W T00196530Mの直下には素材T0020540が登録されています。 ②FW DATAはSOFTWARE配布連絡書:4500-116-M で配布済みです。(8/25) ③FW DATA改版の為、環境調査は不要です。

译:不具合对应软件变更,故变更BOM。

实施: 这款软件测试发现有问题,已停止使用。

関連図面 RELATED DRAWINGS

設変会議日 : 2020/09/01

担当 PERSON IN CHARGE : 1720 okabe fujio

依頼元 : MIS開発課3687 REQUESTING SECTION

設変会議 E.C.MTG. : 要 To be held

PP番号 \_ \_ \_

P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

変更理由(主) REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB) : FUNCTION

: RELIABILITY

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : Required

客先承認 CUSTOMER"S APPRV : NOT required

Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : Required CHG. IN USR. MANUAL

カタログ訂正 : NOT required CHG. IN BROCHURE

作業標準訂正 : CHG. IN MFTR. MANUAL 技術情報発行 : ENGINEERING INFO. : Required

: NOT required

コスト変動 : No change

COST

単位コスト UNIT COST 金型改造費

COST FOR DIE

PAGE: 2

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

: UR-4MD-30

COMPONENT

COMPONENT

PRODUCTS

变更番号 E. C. N. № : GA1371

設変会議日: DATE

2020/09/01

(ステータス : Fixed STÁTUS

タイトル TITLE

: JPN仕向け F/W j1.24への改版

親品目 : T00196530M MATERIAL ( 1) MICRO SD, UR-4MD F/W-TCI

DESCRIPTION

DESCRIPTION

旧品目(BEFORE CHANGE)

取付位置 INST. QUANTITY POINT

新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION

取付位置 INST. QUANTITY POINT

1.000

明細番号 #1 #2 #3 #4 ÍŤEM CMP 2ND INS PART 0010 D\* 3 5 3

1- 1

親品目 : Y00673630A

CHASSIS SECT, UR-4MD (TCJ)

MATERIAL (2) 旧品目(BEFORE CHANGE)

取付位置 INST. QUANTITY POINT

RMN-1

新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION

取付位置 INST. QUANTITY POINT

#4 PART:

明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAR CMP 2ND INS PART

2- 1 T00196530L

1. 000 1. 000 & MICRO SD, UR-4MD F/W-TCJ 0001

T00196530M

T0020540

MICRO SD, UR-4MD F/W-TCJ 0001

& MICRO SD, RP-SMLE08DA1

1.000 1.000 RMN-1

D\* 3 5 3 0270

#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY 1ST A 有 COMPATIBLE

BYTE B →

C -

#2 2ND: セカンド区分 2ND VENDER 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST

#3 INS: 手配指示 INSTRUCTION
1 既出病品 SHIPPED PRODUCTS
2 仕掛品 WIP (WORK IN PROC
3 在庫部品 STOCK
4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER
5 新規発注 NEW ORDER
9 未定 NOT DECIDED SHIPPED PRODUCTS WIP (WORK IN PROCESS)

旧部品処理 TREATMENT OF STOCK 1 転用 CONVERSION 2 廃棄 DISPOSAL 3 追加工 REPROCESSING 4 消化 CONSUMPTION 5 無し NOT NECESSARY 9 未定 NOT DECIDED

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE \* NO SIMULTANEOUS CHANGE

Ď 無 NOT COMPATIBLE