```
REPORT-ID: ZSOPRO20D
```

設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

機種 PRODUCTS 变更番号 E. C. N. № : ML-16D

: EA6194

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル : FW Version Up(Ver1.2.0) TITLE

同期設変

SIMULTANEOUS E. C. N.

関連設変 RELATED E.C.N.

設変記事: FW Version Up(Ver1.2.0) CONTENTS

ML-32D/16DのBROOKLYN2(Dante) FWをV1.2.0に改版します。

これに伴い、MODULE, ROM ASSY と SOFTWARE SPECが Rev. Cに変更となります。

【変更内容】 〈ML-32D〉

S01088900B → S01088900C MODULE, ROM ASSY BK2 ML32D

<ML-16D>

S01091400B → S01091400C MODULE, ROM ASSY BK2 ML16D

【改版理由】 #SMPTE2110-30対応

【実施時期】

#次间LOT (2020/6生産予定)

#詳細は作業連絡書: X-3217を参照してください。

APD開発 生産技術課 中村主任 APD開発2部F/W開発1課 播 課長

译:新机能对应,故变更DANTE F/W。

实施:下次生产开始实施。

関連図面 RELATED DRAWINGS 設変会議日 DATE : 2020/05/26

: 1720 michiko sato

担当 PERSON IN CHARGE

依頼元 : APD開発 REQUESTING SECTION

設変会議 E.C.MTG. : 要 To be held

PP番号

P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

: FUNCTION

変更理由(主) REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 : NOT required CUSTOMER"S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正 : NOT required CHG. IN PROCUMER : NOT REQUIRED : NOT REQUI

CHG. IN BROCHURE

THE STATE OF THE CHG. IN MFTR. MANUAL 技術情報発行 : NOT required ENGINEERING INFO.

コスト変動 : No change

COST

単位コスト UNIT COST 金型改造費 COST FOR DIE PAGE: 1

PAGE: 2

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: ML-16D, ML-32D PRODUCTS

2020/05/26 : EA6194

変更番号 : EA6194 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS 設変会議日 : DATE) タイトル TITLE : FW Version Up (Ver1. 2. 0)

	親品目 : EZ5585602	2A PCBA, T-MAIN	/IL-32D G										
	MATERIAL (1) 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRI	·)	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
1- 1	8 MODU	JLE, ROM ASSY BK2 ML3	1. 000	*	S01088900C	MODULE, ROM ASSY BK2 ML32D	1. 000		0210	C*	3	5	3
	親品目: EZ5585612 MATERIAL (2) 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRI	· •	ML-16D G QUANTITY	取付位置 INST. 7 POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. 7 POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
2 - 1	S01091400B & MODU	JLE, ROM ASSY BK2 ML1	1.000	+	S01091400C	MODULE, ROM ASSY BK2 ML16D	1.000		0210	<u>C*</u>	3	5	3
	親品目 : S01088900 MATERIAL (3) 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRI	,)	SSY BK2 N QUANTITY	取付位置 INST.	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. 7 POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
3- 1 3- 2				+	E0239270 D01326800C	BROOKLYN2, 32CH-MODULE G SOFTWARE SPEC, BK2 ML32D	1. 000 1. 000		0010 0020	D* D*	3	5 5	5 5
	親品目: S01091400 MATERIAL (4) 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRI	,)	SSY BK2 N	取付位置 INST.	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
4- 1 4- 2				,	E0239270 D01331200C	BROOKLYN2, 32CH-MODULE G SOFTWARE SPEC, BK2 ML16D	1. 000 1. 000	·	0010 0020	D* D*	3	5 5	5 5
	#1 CMP: 互換性 COMF 1ST A 有 COMPAT BYTE B → C ← D 無 NOT CO	OMPATIBLE	1 有 2 優	ンド区分 2ND VEND り EXIST 先 PREFERENTIAL し NOT EXIST	ER #3 INS :	手配指示 INSTRUCTION 1 既出荷品 SHIPPED PRODUC' 2 仕掛品 WIP (WORK IN PRO 3 在庫部品 STOCK 4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIED 5 新規発注 NEW ORDER 9 未定 NOT DECIDED	TS OCESS)	3 追加工 RE 4 消化 CC 5 無し NC	TREATMENT DIVERSION ISPOSAL EPROCESSIN ONSUMPTION OT NECESSAL OT DECIDED	G	STOCK	:	

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE