設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

: MV-7000, UR-4MD, SC-10L

变更番号 : GA1312 E. C. N. №

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル: MOLEX DVI CONNECTORの変更 TITLE

同期設変

SIMULTANEOUS E. C. N.

関連設変 RELATED E.C.N.

設変記事: MOLEX DVI CONNECTORの変更

CONTENTS

1. 変更内容

MV-7000, UR-4MD/MDR-600HD. SC-10Lの基板に使用しているDVI connector を以下の通り変更します。

EZ5538602A PCB ASSY, T-CORE **<SC-10L>**

变更前 E0116650 & CONNECTOR, 74320-9014 变更後 E0244320 CONNECTOR, 74320-9010

- 2. 理由 現行品の生産終了に伴い代替品へ変更します。
- 3.実施 現行品の在庫消化後切替願います。 本体投入時、導入開始S/Nを記録しておいてください。
- 4.環境調査 DTA資材にて手配をお願いします。

译: DVI连接器停产,故变更新品。

实施: 旧品消化完后切换新品, 导入机台的流水号要记录。

环境调查:由DTA调查。

関連図面

RELATED DRAWINGS

: 2019/09/10

: 1720 okabe fujio

担当 PERSON IN CHARGE

依頼元 : 購買19030803 REQUESTING SECTION

設変会議 E.C.MTG. : 要 To be held

PP番号 P. P. NO.

技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

: PROCUREMENT

変更理由(主) REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 : NOT required CUSTOMER"S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正 : NOT required CHG. IN PROCUEDED.

CHG. IN BROCHURE

THE STATE OF THE CHG. IN MFTR. MANUAL 技術情報発行 : NOT required ENGINEERING INFO.

コスト変動 : Increase

COST

単位コスト UNIT COST 金型改造費

COST FOR DIE

PAGE: 1

PAGE: 2

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: MV-7000, UR-4MD, SC-10L PRODUCTS

変更番号 : GA1312 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS

2019/09/10

設変会議日 : DATE) タイトル TITLE

: MOLEX DVI CONNECTORの変更

親品目 : EZ5501202A PCB ASSY, UR- MATERIAL (1)				
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART
1- 1 E0116650 & CONNECTOR, 74320-9014 0001 1- 2 E0116650 & CONNECTOR, 74320-9014 0001	1. 000 1. 000 J12 1. 000 1. 000 J13	E0244320 CONNECTOR, 74320–9010 0001 0001	1. 000	0050 A* 3 5 4 0060 A* 3 5 4
親品目: EZ5538602A PCB ASSY, T-C MATERIAL (2) 日品目(BEFORE CHANGE) DESCRIPTION 2- 1 E0116650 & CONNECTOR, 74320-9014 0001 2- 2 E0116650 & CONNECTOR, 74320-9014 0001	取付位置 INST. QUANTITY POINT 1.000 1.000 J13 1.000	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION E0244320 CONNECTOR, 74320-9010 E0244320 CONNECTOR, 74320-9010 0001	1. 000	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM
親品目: EZ5572602A PCB ASSY, T-PMATERIAL (3) 日品目(BEFORE CHANGE) DESCRIPTION 3- 1 E0116650 & CONNECTOR, 74320-9014 0001 0002	取付位置 INST. QUANTITY POINT 2.000 1.000 J11	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION E0244320 CONNECTOR, 74320-9010 0001 0002		明細番号 #1 #2 #3 #4 H
#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY #2 2N 1ST A 有 COMPATIBLE BYTE B → C ← D 無 NOT COMPATIBLE 2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE	D: セカンド区分 2ND VENI 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST	DER #3 INS: 手配指示 INSTRUCTION 1 既出荷品 SHIPPED PRODUC 2 仕掛品 WIP (WORK IN PR 3 在庫部品 STOCK 4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIE 5 新規発注 NEW ORDER 9 未定 NOT DECIDED	TS 1 転用 C OCESS) 2 廃棄 D 3 追加工 R R 4 消化 C 5 無し N	TREATMENT OF STOCK CONVERSION DISPOSAL REPROCESSING CONSUMPTION HOT NECESSARY HOT DECIDED