TEAC

技术连络书

NO: DTS-4384

有关文件:

机 种:

X-3102

DR-100MK3

发行日: 2019.09.18

配布部门

董事长

总经理

开发部

制造部

制一课制二课

技术课

品管部 生管课

采购课

部管课 受检课

业务课

DR-100MK3 旋钮摩擦对策部品提前使用联络

1. DR-100MK3旋钮摩擦对策,设计变更EA6001下记2部品模具修正实施。另外,10月生产的其中出货日本的部分,为向裁判所交付的机台必须是对策实施后部品。因此,在19X LOT的生产中提前使用设计变更部品。

(対象部品)

M03838600A GUARD,INPUT 100MK3 → M03838600B (変更部品)



M03836600A SLEEVE,INPUT 100MK3 → M03836600B (変更部品)

(对象部品手配)

设计变更EA6001对象部品模具修正完成后,10月份生产(19XLOT ALL仕向400台)请安排满足数量的变更部品。(为了赶上生产,部品请采购要求厂商尽快纳入)

另外,在变更部品交货时,为了不和变更前的部品混在一起,请部管进行库存管理。

(生产对应)

19XLOT使用变更的2款部品。

注意: 19XLOT要出货的机台全部使用变更后的部品; 旧品11月份开始消化。

日本开发 台湾开发

2. 实施LOT/数量: 10月份生产ALL仕向机台

3. 负责处理单位: 制造一课

4. 指导说明单位: 技术部、制造技术部

5. 材料提供单位: 采购课、部管课。

承认:	确认:	担当:

FORM NO: DTA-04-T07

发行单位: 技术部