REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

変更番号 E. C. N. № : SONICVIEW 16 ALL : CNZ543

PRODUCTS

(ステータス : Issued STATUS

タイトル : Headphone音質改善対策部品変更MAIN

TITLE

ITLLE 同期設交 : ---SIMULTANEOUS E. C. N. 関連設交 : ---RELATED E. C. N.

設变記事: Headphone音質改善対策部品変更MAIN CONTENTS

下記のASSYにおいて部品の削除を行います。 削除部品は製品内、および他機種で転用できます。

EZ5633700A PCBA, S-MAIN D16: C334 部品削除

この変更内容はEPP2より対応してください。

Headphone音質改善対策部品删除,故BOM修正。

EPP2生产实施。

関連図面 RELATED DRAWINGS

: 2020/08/07

担当 PERSON IN CHARGE : 3670 daisuke, mitomi PAGE: 1

依頼元 : APD開発 REQUESTING SECTION

: 要 To be held

設変会議 E. C. MTG.

PP番号 P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

: PROCUREMENT

変更理由(主) REASON(MAIN) 変更理由(従) REASON(SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 : NOT required CUSTOMER'S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN LUCE MANUAL

CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正: NOT required CHG. IN BROCHURE

作業標準訂正 CHG. IN MFTR. MANUAL : NOT required 技術情報発行 ENGINEERING INFO.

: NOT required

コスト変動 COST

: No change

単位コスト UNIT COST 金型改造費 COST FOR DIE REPORT-ID: ZSOPRO20D PAGE: 2

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

: SONICVIEW 16 ALL, SONICVIEW 24 ALL 2020/08/07

設変会議日 : DATE タイトル TITLE 変更番号 : CNZ543 E. C. N. № (ステータス : Issued STATUS : Headphone音質改善対策部品変更MAIN

親品目: EZ5633700A MATERIAL: (1) PCBA, S-MAIN D16

	旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	<u> </u>	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER ( COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	   明細番号   ITEM	#1 CMP		#3 INS	#4 PART
1- 1	C0098944	CC, X5R 10V	47UFM 1206G 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008	8. 000 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	C286 C321 C328 C334 C336 C94 C104 C107	C0098944	CC, X5R 10V 47UFM 1206G 0001 0002 0003 0005 0006 0007 0008	7. 000 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	C286 C321 C328 C336 C94 C104 C107	2240	C*	3	5	1

#3 INS: 手配指示 INSTRUCTION
1 既出商品 SHIPPED PRODUCTS
2 仕掛品 WIP (WORK IN PROC
3 在庫部品 STOCK
4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER
5 新規発注 NEW ORDER
9 未定 NOT DECIDED #4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK

1 転用 CONVERSION

2 廃棄 DISPOSAL

3 追加工 REPROCESSING

4 消化 CONSUMPTION

5 無し NOT NECESSARY

9 未定 NOT DECIDED #1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY IST A 有 COMPATIBLE BYTE B + C + D 無 NOT COMPATIBLE #2 2ND : セカンド区分 2ND VENDER 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST SHIPPED PRODUCTS WIP (WORK IN PROCESS)

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE \* NO SIMULTANEOUS CHANGE