ENGINEERING CHANGE NOTICE

機種: PRODUCTS: 变更番号 : TD9512 E. C. N. №

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル : PCB BOM追加 TITLE 同期設変 : SIMULTANEOUS E.C.N. 関連設変 : RELATED E.C.N. : ---

設変記事: PCB BOM追加 CONTENTS

下記GATHER PCBの構成にPCBが漏れていましたので 追加します。

©E90615700A GATHER PCB, MAIN TD9KT

追加 E90604800A PCB, MAIN TD9KT 2PCS

©E90616300A GATHER PCB, CCL TD9KT

E90605400A PCB, CCL TD9KT 2PCS

翻译: 因TD-9000T BOM移管时E90615700A GATHER PCB, MAIN TD9KT和E90616300 A GATHER PCB, CCL TD9KT, 其相应的子阶层的小板品号没有追加, 故现在设变追加。实施: 已经实施。

関連図面 RELATED DRAWINGS

設変会議日 : 2019/08/09

DATE

: 1720 TANAKA, HIROMI

担当 PERSON IN CHARGE

依頼元 : DTA REQUESTING SECTION

設変会議 E.C.MTG. : 不要 NOT to be held

PP番号 P. P. NO. 技術連絡書№

ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

: ERROR OTHERS

変更理由(主) REASON(MAIN) 変更理由(従) REASON(SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 : NOT required CUSTOMER"S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN BROCHURE 作業標準訂正 : NOT required CHG. IN MFTR. MANUAL 技術情報発行 : NOT required ENGINEERING INFO.

:

コスト変動 COST : No change

単位コスト UNIT COST 金型改造費 COST FOR DIE PAGE:

PAGE:

0010

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: PRODUCTS:

2- 1

変更番号 : TD9512 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS <mark>設変会議日:</mark> DATE タイトル TITLE : TD9512 2019/08/09

PCB, CCL TD9KT

: PCB BOM追加

2.000

	親品目 : E90615700A MATERIAL (1)	GATHER PCB, MAIN TD9KT	D		T- / I /). III	
	旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位 INST. QUANTITY POIN	立直 C. 新品目(AFTER VT COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAR
1-	1		E90604800A	PCB, MAIN TD9KT	2. 000	0010
	親品目 : E90616300A MATERIAL (2)	GATHER PCB, CCL TD9KT				
	旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位 INST. QUANTITY POIN	「. 」新品目(AFTER	CHANGE) DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAR

#3 INS: 手配指示 INSTRUCTION #1 取出荷品 SHIPPED PRODUCTS 2 仕掛品 WIP(WORK IN PROCESS) 3 在庫部品 STOCK 4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER 5 新規発注 NEW ORDER 9 未定 NOT DECIDED #4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK

1 転用 CONVERSION

2 廃棄 DISPOSAL
3 追加工 REPROCESSING
4 消化 CONSUMPTION
5 無し NOT NECESSARY
9 未定 NOT DECIDED #1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY IST A 有 COMPATIBLE BYTE B → C ← D 無 NOT COMPATIBLE #2 2ND: セカンド区分 2ND VENDER 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST

E90605400A

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE NO SIMULTANEOUS CHANGE