REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

機種 : UD-701N 変更番号 E. C. N. № : COF016

PRODUCTS

(ステータス : Issued STATUS

タイトル : BOM誤記訂正 TITLE

ITLLE 同期設交 : ---SIMULTANEOUS E. C. N. 関連設交 : ---RELATED E. C. N.

設変記事: BOM誤記訂正 CONTENTS

変更理由: BOMに誤記が見つかったため訂正する。

変更内容: Y00910500A、Y00909800Aにねじ等を追加、削除する。

B00171206A 1本追加 M0329080 CABLE CLAMP, WLL-3 G 数量: 3->0 3M000870 CABL BAND, 100MM DS-8432-G 数量: 1->2

実施時期: EPPより実施

管理: 不要

译: BOM误记修正。具体内容如上这更内容

EPP开始实施

関連図面

RELATED DRAWINGS

: 2021/01/28

: Y720 fujimura. nobuhiko

担当 PERSON IN CHARGE

依頼元 REQUESTING SECTION

設変会議 E. C. MTG. : 不要 NOT to be held

PP番号 P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

: ERROR OTHERS

変更理由(主) REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

: To be coordinated

進行状況 COORD. TO MERCHANT

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 : NOT required CUSTOMER'S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN LUCE MANUAL

CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正: NOT required CHG. IN BROCHURE

作業標準訂正 CHG. IN MFTR. MANUAL

: NOT required

技術情報発行 ENGINEERING INFO.

: NOT required

コスト変動 COST : No change

単位コスト UNIT COST 金型改造費 COST FOR DIE PAGE: 1

PAGE: 2

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 : UD-701N PRODUCTS

設変会議日 : DATE) タイトル TITLE 変更番号 : COF016 E. C. N. No (ステータス : Issued STATUS 2021/01/28 : BOM誤記訂正

	親品目 : Y00909800A CHASSIS SECT, UD-701N-B MATERIAL (1)													
		旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE)	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
1-	1	B00171206A	SCREW, BPA 2*6 FZB G 0001	2. 000 2. 000	M04093700_BR_	B00171206A	SCREW, BPA 2*6 FZB G 0001 0002	3. 000 2. 000 1. 000	M04093700_BR_ BRKT_PCBA_HP	0380	C*	3	5	5
1- 1-		M0329080 3M000870	CABLE CLAMP, WLL-3 G CABL BAND, 100MM DS-8432-G	3. 000 1. 000		3M000870	CABL BAND, 100MM DS-8432-G		DIKT_T CDA_III	0750 0760	C*	3	5 5	1 5
	親品目 : Y00910500A CHASSIS SECT, UD-701N-S MATERIAL (2)													
		旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
2-	1	B00171206A	SCREW, BPA 2*6 FZB G 0001	2. 000 2. 000	M04093700_BR_	B00171206A	SCREW, BPA 2*6 FZB G	3. 000 2. 000	M04093700_BR_	0380	C*	3	5	5
2- 2-	23	M0329080 3M000870	CABLE CLAMP, WLL-3 G CABL BAND, 100MM DS-8432-G	3. 000 1. 000		3M000870	0002 CABL BAND, 100MM DS-8432-G	1. 000 2. 000	BRKT_PCBA_HP	0750 0760	C* C*	3	5 5	1 5
#1 CMP : 互換性 COMPATIBILITY #2 2ND : セカンド区分 2ND VENDER #3 INS : 手配指示 INSTRUCTION #4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK 1ST A 有 COMPATIBLE 1 有り EXIST 1 既出商品 SHIPPED PRODUCTS 1 転用 CONVERSION BYTE B → 2 優先 PREFERENTIAL 2 仕掛品 WIP (WORK IN PROCESS) 2 廃棄 DISPOSAL														
#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY #2 2ND: セカンド区分 2ND VENDER #3 INS: 手配指示 INSTRUCTION #4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK 1ST A 有 COMPATIBLE 1 有り EXIST 1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS 1 転用 CONVERSION 1 転用 CONVERSION 2 優先 PREFERENTIAL 2 仕掛品 WIP(WORK IN PROCESS) 2 廃棄 DISPOSAL 3 無し NOT EXIST 3 在庫部品 STOCK 3 追加工 REPROCESSING 4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER 4 消化 CONSUMPTION														
			SIMIL TANFOLS CHANGE				3 在庫部品 STOCK 4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIED 5 新規発注 NEW ORDER 9 未定 NOT DECIDED	π	5 無し NC	ONSUMPTION OT NECESSAI OT DECIDED	RY			

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE