REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

: MV-7000S/H

变更番号 : GA1378 E. C. N. № PRODUCTS

(ステータス : Issued STATUS

タイトル : HDDの変更 TITLE

同期設変

SIMULTANEOUS E. C. N.

関連設変 RELATED E.C.N.

設変記事: HDDの変更 CONTENTS

【変更内容】

MV-7000S/7000Hに使われるHDDを下記の通り変更します。

変更前: T0020140 HARD DISK, 2.5 SATA 500G (WD製)

变更後: T0020550 HDD, WD5000LPZ0-00Z10T0 (WD製)

※変更品T0020550は、事前にP番評価を行ったものと同じです。 → P番No. P-5211 (TCJ-IPD管理番号)

【変更理由】 生産終了に伴う代替品への変更。

【実施時期】 従来品在庫消化後自然切替。 但し切替開始のS/Nを記録してください。(MV-7000S 生産時のみ)

【環境調査】 DTA購買より仕入れ先に環境DATAを依頼してください。

译: 硬盘停产, 故变更新品。

实施: 旧品消化后自然切换, 导入机台的流水号需要记录。

环境调查:由DTA调查。

関連図面 RELATED DRAWINGS 設変会議日 DATE : 2020/09/08

: 1720 okabe fujio

担当 PERSON IN CHARGE

依頼元 : 購買19090902 REQUESTING SECTION

: 要 To be held

設変会議 E.C.MTG.

PP番号 _ _ _

P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

: PROCUREMENT

変更理由(主) REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 : NOT required CUSTOMER"S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正 : NOT required CHG. IN PROCUEDED.

CHG. IN BROCHURE

THE STATE OF THE CHG. IN MFTR. MANUAL 技術情報発行 : NOT required ENGINEERING INFO.

コスト変動 : No change

COST

単位コスト UNIT COST 金型改造費

COST FOR DIE

PAGE: 1

PAGE: 2

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 : MV-7000S/H

PRODUCTS

变更番号 : GA1378 E. C. N. №

(ステータス : Issued

STÁTUS

設変会議日: 2020/09/08 DATE

タイトル : HDDの変更 TITLE

親品目 : Y00801100A MATERIAL (1) CHASSIS SECT, MV-7000S 取付位置 取付位置 旧品目(BEFORE CHANGE) 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 #2 #3 #4 INST. INST. ÍŤËM CMP 2ND INS PART COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT 1- 1 T0020140 & HARD DISK, 2. 5 SATA 500G 1. 000 1. 000 T0020550 HDD, WD5000LPZ0-00Z10T0 1.000 0340 D* 3 5 4 HDD HDD 0001 1.000 0001 親品目 : Y00801101A CHASSIS SECT, MV-7000S (R1) MATERIAL (2) 取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAR 新品目(AFTER CHANGE) 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. INST. QUANTITY POINT CMP 2ND INS PART QUANTITY POINT DESCRIPTION COMPONENT DESCRIPTION COMPONENT 1. 000 1. 000 2- 1 T0020140 & HARD DISK, 2. 5 SATA 500G T0020550 HDD, WD5000LPZ0-00Z10T0 1.000 0340 D* 3 5 4 0001 1.000 HDD 0001 HDD 親品目 : Y00801200A CHASSIS SECT, MV-7000H MATERIAL (3) 取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND TNS PAR 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. 新品目(AFTER CHANGE) INST. COMPONENT QUANTITY POINT COMPONENT QUANTITY POINT CMP 2ND INS PART DESCRIPTION DESCRIPTION 3- 1 T0020140 & HARD DISK, 2. 5 SATA 500G 1.000 T0020550 HDD, WD5000LPZ0-00Z10T0 1.000 0340 D* 3 5 4 1. 000 HDD 0001 1.000 HDD 0001 親品目 : Y00801201A CHASSIS SECT, MV-7000H (R1) MATERIAL (4) 取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAR 旧品目(BEFORE CHANGE) 新品目(AFTER CHANGE) INST. INST. QUANTITY POINT DESCRIPTION QUANTITY POINT CMP 2ND INS PART DESCRIPTION COMPONENT COMPONENT 4- 1 T0020140 & HARD DISK, 2. 5 SATA 500G 1.000 T0020550 HDD, WD5000LPZ0-00Z10T0 1.000 0340 D* 3 5 4 0001 1.000 0001 1.000 HDD HDD

REPORT-ID: ZSOPRO20D PAGE: 3

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 PRODUCTS 变更番号 E. C. N. № 設変会議日: : MV-7000S/H 2020/09/08 : GA1378 DATE

(ステータス : Issued STATUS タイトル : HDDの変更 TITLE

#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY 1ST A 有 COMPATIBLE

#3 INS: 手配指示 INSTRUCTION
1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS
2 仕掛品 WIP (WORK IN PROCE)
3 在庫部品 STOCK
4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER
5 新規発注 NEW ORDER
9 未定 NOT DECIDED #4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK

1 転用 CONVERSION

2 廃棄 DISPOSAL

3 追加工 REPROCESSING

4 消化 CONSUMPTION

5 無し NOT NECESSARY

9 未定 NOT DECIDED #2 2ND: セカンド区分 2ND VENDER 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST BYTE B \rightarrow WIP (WORK IN PROCESS) Č ← D 無 NOT COMPATIBLE

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE