ENGINEERING CHANGE NOTICE

機種: CA-XLR2D PRODUCTS

変更番号 E. C. N. № : COK507

(ステータス : Issued STATUS

タイトル : BOM誤記修正

メイトル: BOM 談記を TITLE 同期設交 SIMULTANEOUS E.C.N. 関連設変 RELATED E.C.N.

設変記事: BOM誤記修正 CONTENTS

BOMに誤記が見つかった為、修正します。

① Y00936700A WIRE SECT. CAXLR2DからFFCとFPCを削除します。

親品番: Y00936700A WIRE SECT, CAXLR2D E02503000A FFC, 8P P=0. 5AU L055 K1 E02503100A FPC, 15P P=0. 5AU L047 K1

② COMPLETION, ADAPTOR-CにWIRE SECT, ADAPTOR-Cを追加します。

親品番: Y00934000A COMPLETION, ADAPTOR-C Y00942200A WIRE SECT, ADAPTOR-C

③ WIRE SECT, ADAPTOR-CにFPC, 15P P=0.5AU LO47 K1を追加します。

親品番: Y00942200A WIRE SECT, ADAPTOR-C E02503100A FPC, 15P P=0. 5AU L047 K1

④ COMPLETION, ADAPTOR-FにWIRE SECT, ADAPTOR-Fを追加します。

親品番: Y00935400A COMPLETION, ADAPTOR-F Y00942300A WIRE SECT, ADAPTOR-F

⑤ WIRE SECT, ADAPTOR-FにFFC, 8P P=0.5AU L055 K1を追加します。

親品番: Y00942300A WIRE SECT, ADAPTOR-F E02503000A FFC, 8P P=0. 5AU L055 K1

翻译: 因BOM误记,所以修正BOM。 实施: 从FPP第一台开始实施。

関連図面 RELATED DRAWINGS

設変会議日 : 2021/06/22

DATE

: 3670 shida jiro

担当 PERSON IN CHARGE

APD開発H/W開発課

依頼元: REQUESTING SECTION

設変会議 E. C. MTG. : 不要 NOT to be held

PP番号 P. P. NO. 技術連絡書№

ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

: ERROR OTHERS

変更理由(主) REASON(MAIN) 変更理由(従) REASON(SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 : NOT required CUSTOMER"S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正 : NOT required CHG. IN BROCHURE 作業標準訂正 : NOT required CHG. IN MFTR. MANUAL 技術情報発行 : NOT required ENGINEERING INFO.

コスト変動 COST : No change

単位コスト UNIT COST 金型改造費 COST FOR DIE PAGE:

REPORT-ID: ZSOPRO20D

機種: CA-XLR2D PRODUCTS

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

(ステータス : Issued) タイトル : BOM誤記修正 STATUS TITLE

親品目 : Y00934000A MATERIAL (1) COMPLETION, ADAPTOR-C 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART DESCRIPTION DESCRIPTION COMPONENT COMPONENT 1- 1 Y00942200A WIRE SECT, ADAPTOR-C 1.000 0030 3 - 5 親品目: Y00935400A MATERIAL (2) COMPLETION, ADAPTOR-F 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART INST. QUANTITY POINT DESCRIPTION DESCRIPTION COMPONENT 0030 3 2- 1 Y00942300A WIRE SECT, ADAPTOR-F 1.000 _ 親品目: Y00936700A MATERIAL: (3) WIRE SECT, CAXLR2D 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR INST.
QUANTITY POINT 明細番号 #1 ITEM CMP INST.
QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART 旧品目(BEFORE CHANGE) DESCRÍPTION DESCRIPTION COMPONENT FFC, 8P P=0. 5AU L055 K1 FPC, 15P P=0. 5AU L047 K1 1 E02503000A 3 1.000 0120 2 E02503100A 1.000 0130 D* 親品目: Y00942200A MATERIAL: (4) WIRE SECT, ADAPTOR-C 取付位置 取付位置 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMP INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART DESCRIPTION DESCRIPTION COMPONENT COMPONENT 4- 1 E02503100A FPC, 15P P=0. 5AU L047 K1 1.000 0010 D* 3 3 5 親品目 : MATERIAL Y00942300A WIRE SECT, ADAPTOR-F 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART COMPONENT DESCRIPTION COMPONENT DESCRIPTION 5- 1 E02503000A FFC, 8P P=0. 5AU L055 K1 1.000 0010 D* 3 3

PAGE:

PAGE: REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: CA-XLR2D PRODUCTS 变更番号 : COK507 E. C. N. № 設変会議日: DATE 2021/06/22

(ステータス : Issued STATUS タイトル TITLE : BOM誤記修正

#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY
IST A 有 COMPATIBLE
BYTE B →
C ← #2 2ND: セカンド区分 2ND VENDER 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST WIP (WORK IN PROCESS)

#3 INS: 手配指示 INSTRUCTION
1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS
2 仕掛品 WIP (WORK IN PROCE
3 在庫部品 STOCK
4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER
5 新規発注 NEW ORDER
9 未定 NOT DECIDED #4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK

1 転用 CONVERSION

2 廃棄 DISPOSAL
3 追加工 REPROCESSING
4 消化 CONSUMPTION
5 無し NOT NECESSARY
9 未定 NOT DECIDED D 無 NOT COMPATIBLE

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE