REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

变更番号 E. C. N. № : SONICVIEW 16/24 : CNZ562

(ステータス : Issued STATUS

タイトル: PCBA MA-FAD D16 部品変更

ŤITĽE

ITTLE 同期設变 SIMULTANEOUS E.C.N. 関連設变 RELATED E.C.N.

設変記事: PCBA MA-FAD D16 部品変更 CONTENTS

1.変更内容 C701,C702を変更します。 C0099574 → C0098974

2.変更理由 高分子Tantalum Capacitorは短絡破損時に短絡電流を3A以下にすることが PL設計規準で定められているが、この規定を遵守出来ない為 Ceramic Capacitorに変更する。

3. 実施時期 FPPより

4. 変更部品の処理 他機種(Portacapture_X8)で使用

5. 実装について 部品の外形が同一1210(3225)で実装可能な為、基板の改版は行いません。 基板には現行部品の極性SILK文字"+"が有りますが、新部品は無極性の為 実装方向の指定はありません。

电容变更BOM修正。

FPP生产实施。

関連図面 RELATED DRAWINGS

: 2021/05/26

担当 PERSON IN CHARGE : 3228 yukinobu, nakamura

依頼元 REQUESTING SECTION

設変会議 E. C. MTG. : 不要 NOT to be held

PP番号 P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

: RELIABILITY

変更理由(主) REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 : NOT required CUSTOMER"S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG、IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG、IN USP MANUAL

CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正 CHG. IN BROCHURE : NOT required

作業標準訂正 CHG. IN MFTR. MANUAL : NOT required 技術情報発行 ENGINEERING INFO.

: NOT required

コスト変動 COST : Increase

単位コスト 1.54 / 1PCS (5)

UNIT COST 金型改造費 COST FOR DIE PAGE: 1

REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 PRODUCTS : SONICVIEW 16/24 2021/05/26

設変会議日 : DATE タイトル TITLE 変更番号 : CNZ562 E. C. N. No (ステータス : Issued STATUS : PCBA MA-FAD D16 部品変更 PAGE:

2

親品目: EZ5633100A MATERIAL: (1) PCBA, S-MA-FAD D16

	旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER C COMPONENT	HANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND		#4 PART
1-	1 C0099574	CS, 10V47UFM TPB B2 G 0001 0002	2. 000 1. 000 1. 000	C701 C702	C0098974	CC, X5R 16V 47UFK 1210G 0001 0002	2. 000 1. 000 1. 000	C701 C702	0920	D*	3	3	1

#3 INS: 手配指示 INSTRUCTION
1 既出商品 SHIPPED PRODUCTS
2 仕掛品 WIP (WORK IN PROC
3 在庫部品 STOCK
4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER
5 新規発注 NEW ORDER
9 未定 NOT DECIDED #4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK

1 転用 CONVERSION
S) 2 廃棄 DISPOSAL
3 追加工 REPROCESSING
4 消化 CONSUMPTION
5 無し NOT NECESSARY
9 未定 NOT DECIDED #1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY IST A 有 COMPATIBLE BYTE B → C ← D 無 NOT COMPATIBLE #2 2ND: セカンド区分 2ND VENDER 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST SHIPPED PRODUCTS WIP (WORK IN PROCESS)

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE