REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

機種: SONICVIEW 16(ALL) PRODUCTS 变更番号 : CNZ024 E. C. N. №

(ステータス : Issued STATUS

タイトル : CNZ018間違いBOM修正 TITLE

同期設变 : ---SIMULTANEOUS E. C. N. 関連設变 : CNZ018 RELATED E. C. N.

設変記事: CNZ018間違いBOM修正 CONTENTS CNZ018設変にてBOM修正漏れが有った為、修正。

译: BOM用量修正。 实施: FPP开始实施。

関連図面 : RELATED DRAWINGS :

PAGE: 1

設変会議日 : DATE

担当 : 3620 mitsuhiro, sakaguchi PERSON IN CHARGE

依頼元 : TASCAM R&D REQUESTING SECTION

設変会議 E. C. MTG. : 不要 NOT to be held

PP番号 P.P.NO. 技術連絡書№ ENG. INFO.NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

: ERROR OTHERS

変更理由(主) REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

: To be coordinated

進行状況 COORD. TO MERCHANT

: NOT required

機番管理 CONTROL LEVEL

客先承認 : NOT required CUSTOMER"S APPRV Sマニュブル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正 : NOT required CHG. IN BROCHURE 作業極準訂正 : NOT required

作業標準訂正 : NOT required CHG. IN METR. MANUAL 技術情報発行 : NOT required ENGINEERING INFO.

コスト変動 COST : No change

単位コスト UNIT COST 金型改造費 COST FOR DIE

PAGE: 2

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 PRODUCTS : SONICVIEW 16 (ALL), SONICVIEW 24 (ALL)

1-

設変会議日: DATE 变更番号 E. C. N. № : CNZ024

(ステータス : Issued STATUS タイトル : CNZ018間違いBOM修正 TITLE

親品目: Y00903200A MATERIAL (1) CHASSIS SECT, DMC16

| | 旧品目 (BEFORE COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY | 取付位置 INST. POINT | 新品目(AFTER C COMPONENT | HANGE) DESCRIPTION | | QUANTITY | 取付位置 INST. POINT | 明細番号 ITEM | #1 CMP | #2 2ND | #3 INS | #4 PART |
|-----|-----------------------|----------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|------|------------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| - 1 | M04083400A | & HOLDER, BR-8X3 DIGM 0001 | 0. 125 0. 125 | PCBA-DISP | M04083400B | HOLDER, BR-8X3 DIGM | 0001 | 0. 125 0. 125 | PCBA-DISP | 0220 | D* | 3 | 5 | 5 |

親品目: Y00904200A MATERIAL (2) CHASSIS SECT, DMC24

| | | | J | 取付位置 INST. | | | | J | | | | | | |
|------|-------------------------|----------------------------|------------------|----------------|----------------------------|---------------------|------|------------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|---|------------|
| | 旧品目(BEFORE COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY | INST. POINT | 新品目(AFTER (COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | | QUANTITY | 取付位置 INST. POINT | 明細番号 ITEM | #1 CMP | #2 2ND | | #4 PART |
| | | • | | . | + | - | | <u> </u> | | + | | | | |
| 2- 1 | M04083400A | & HOLDER, BR-8X3 DIGM 0001 | 0. 125 0. 125 | PCBA-DISP | M04083400B | HOLDER, BR-8X3 DIGM | 0001 | 0. 125 0. 125 | PCBA-DISP | 0220 | D* | 3 | 5 | 5 |

#2 2ND: セカンド区分 2ND VENDER 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST #1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY 1ST A 有 COMPATIBLE SHIPPED PRODUCTS BYTE B \rightarrow WIP (WORK IN PROCESS)

#3 INS: 手配指示 INSTRUCTION
1 既出商品 SHIPPED PRODUCTS
2 仕掛品 WIP (WORK IN PROC
3 在庫部品 STOCK
4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER
5 新規発注 NEW ORDER
9 未定 NOT DECIDED #4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK
1 転用 CONVERSION
S) 2 廃棄 DISPOSAL
3 追加工 REPROCESSING
4 消化 CONSUMPTION
5 無し NOT NECESSARY
9 未定 NOT DECIDED Č ← D 無 NOT COMPATIBLE

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE