REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

機種: SONICVIEW 16

PRODUCTS

変更番号 E. C. N. № : CNZ531

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル : FPGA起動不良対策の改修

TITLE

設変記事: FPGA起動不良対策の改修 CONTENTS

FPGA(U1)の起動不良対策のため、BOMを修正します。

[PCBA, MAIN]

U9の起動を遅らせる

#R337: 8.2k(F) -> 47k #R338: 4.7k -> 33k(F) #R247: 33 -> 47k #W1 : NM -> 10u/6.3V

U1の起動を遅らせる

[PCBA, PWR]

#R129: 0 -> NM

SoM用5V電源の起動を早める

R0209214: DR-07Xその他多機種で消化可能 その他 : SONICVIEW 16/24その他多機種で消化可能

FPGA启动不具合对策,MAIN/PWR基板参数变更。

EPP生产实施。

関連図面 RELATED DRAWINGS

設変会議日 DATE

: 3670 narita, hironobu

PERSON IN CHARGE

依頼元 : APD TASCAMBU 開発1部H/W開発課 REQUESTING SECTION

PAGE: 1

: 要 To be held

設変会議 E. C. MTG.

PP番号 P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

: FUNCTION

変更理由(主) REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

: To be coordinated

進行状況 COORD. TO MERCHANT

機番管理 CONTROL LEVEL : Required

客先承認 CUSTOMER"S APPRV : NOT required

Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN LICE HANNUAL CHG. IN USR. MANUAL

カタログ訂正 : NOT required CHG. IN BROCHURE 作業標準訂正 CHG. IN MFTR. MANUAL : NOT required

技術情報発行 ENGINEERING INFO.

: NOT required

コスト変動 COST : No change

単位コスト UNIT COST 金型改造費

COST FOR DIE

PAGE: 2

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: SONICVIEW 16, SONICVIEW 24 PRODUCTS

変更番号 : CNZ531 E.C.N.N₀ (ステータス : Fixed STATUS

設変会議日 : DATE) タイトル TITLE : FPGA起動不良対策の改修

親品目 : EZ5633300A MATERIAL (1) PCBA, S-PWR D16

| MATERIAL | (1) | 75- / L / L FE | 1 | | Th (1.4) III | |
|-------------------|---|---------------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|---|
| 旧品目(B COMPONEN | EFORE CHANGE) T DESCRIPTION | 取付位置 INST. QUANTITY POINT | 新品目(AFTER (COMPONENT | | 取付位置 INST. QUANTITY POINT | 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART |
| 1- 1 R0183624 | RD, 1/16W 0 OHMJ0402 G 000 000: 000: | 2 1.000 R110 | R0183624 | RD, 1/16W 0 OHMJ0402 G 0001 0002 | 2. 000 1. 000 R106 1. 000 R110 | 0410 C* 3 5 1 |

| | 親品目 : EZ MATERIAL (旧品目(BEFORE COMPONENT | Z5633700A PCBA, S-MAIN 2) CHANGE) DESCRIPTION | | 取付位置 INST. POINT | 新品目(AFTER C | CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY | 取付位置 INST. POINT | 明細番号 ITEM | #1 CMP | #2 2ND | #3 INS | #4 PART |
|----|---|--|--|--|-------------|---|---|--|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 2- | 1 R0183994 | RD, 1/16W 33 OHMJ0402 G 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 | 2 1.000 3 1.000 4 1.000 5 1.000 6 1.000 7 1.000 8 1.000 9 1.000 | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 | R0183994 | RD, 1/16W 33 OHMJ0402 G 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 | 1. 000 | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 | 1260 | C* | 3 | 5 | |

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 : SONICVIEW 16, SONICVIEW 24 変更番号 : CNZ531 設変会議日 PRODUCTS .E. C. N. № DATE

| 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0047 | 1. 000 1. 000 | R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R40 R41 R42 R43 R44 R45 R46 R47 R48 | | 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0047 | 1. 000 1. 000 | R31 R32 R334 R35 R36 R37 R38 R40 R41 R42 R43 R44 R45 R46 R47 R48 |
|--|--|---|--|--|--|---|
| 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0066 0067 0068 0071 0072 0073 0074 0075 | 1. 000 | R59 R60 R61 R62 R63 R64 R67 R96 R97 R98 R99 R100 R102 R103 R104 R105 R106 R107 R108 R109 R112 | | 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0071 0072 0073 0074 0075 0076 | 1. 000 1. 000 | R59 R60 R61 R62 R63 R64 R67 R96 R99 R100 R102 R103 R104 R105 R106 R107 R108 R107 |

R243

R244

0123

0124

1.000

1.000

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

: SONICVIEW 16, SONICVIEW 24 PRODUCTS : FPGA起動不良対策の改修 (ステータス : Fixed STATUS R113 R114 0078 1.000 0078 1.000 R113 0079 1.000 0079 1.000 R114 R115 0080 1.000 0080 1.000 R115 1.000 0081 0081 1.000 R118 R118 0082 1.000 R119 0082 1.000 R119 0083 1.000 R120 0083 1.000 R120 0084 1,000 R121 0084 1.000 R121 0085 1.000 R122 0085 1.000 R122 0086 1.000 R123 0086 1.000 R123 1.000 0087 R124 0087 R124 1.000 0088 1,000 R126 0088 1.000 R126 R128 0089 R128 0089 1.000 1.000 0090 1.000 R129 0090 1.000 R129 0091 1.000 R130 0091 1.000 R130 0092 1.000 R131 0092 1.000 R131 0093 1.000 R132 0093 1.000 R132 0094 R133 0094 R133 1.000 1.000 0095 1.000 R137 0095 1.000 R137 0096 R138 0096 1.000 R138 1.000 0097 1,000 R139 0097 1, 000 R139 R140 R141 0098 0098 1.000 R140 1.000 R141 0099 1.000 0099 1.000 0100 1.000 R142 0100 1.000 R142 R143 0101 1.000 R143 0101 1.000 0102 1.000 R144 0102 1.000 R144 0103 1.000 0103 1.000 R145 R145 0104 1.000 R146 0104 1.000 R146 0105 1.000 R155 0105 1.000 R155 1.000 0106 1,000 R156 0106 R156 R157 0107 1.000 R157 0107 1.000 1.000 0108 1.000 R158 0108 R158 0109 1.000 R159 0109 1.000 R159 0110 1.000 R160 0110 1.000 R160 1.000 R161 0111 R161 0111 1.000 0112 0112 1.000 R162 1.000 R162 0113 1.000 R163 0113 1.000 R163 0114 1.000 R172 0114 1.000 R172 0115 R177 R177 0115 1.000 1.000 0116 1.000 0116 1.000 R184 R184 1.000 0117 R185 0117 R185 1.000 0118 1.000 R186 0118 1,000 R186 0119 1.000 R187 0119 1.000 R187 0120 R188 0120 1.000 R188 1.000 0121 R189 0121 1.000 1.000 R189 0122 R242 R242 1.000 0122 1.000

R243

R244

R247

0123

0124

0125

1.000

1.000

1, 000

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

| 0100 | 1 000 | DOE: | 0100 | 1 000 | D051 |
|----------------------|--------|--|------|--------|--|
| 0126 | 1. 000 | R251 | 0126 | 1.000 | R251 |
| 0127 | 1.000 | R252 | 0127 | 1.000 | R252 |
| 0128 | 1. 000 | R253 | 0128 | 1. 000 | R253 |
| 0129 | 1 000 | D954 | 0129 | 1. 000 | D254 |
| 0129 | 1.000 | N204 | 0129 | 1.000 | KZ34 |
| 0130 | 1.000 | K255 | 0130 | 1.000 | R255 |
| 0131 | 1.000 | R256 | 0131 | 1.000 | R256 |
| 0131 0132 | 1.000 | R257 | 0132 | 1.000 | R257 |
| 0122 | 1. 000 | D250 | 0133 | 1. 000 | D250 |
| 0133 0134 | 1.000 | R230 | 0100 | 1.000 | N250 |
| 0134 | 1.000 | K259 | 0134 | 1.000 | K259 |
| 0135 | 1.000 | R252 R253 R254 R255 R256 R257 R258 R259 R260 | 0135 | 1.000 | R252 R253 R254 R255 R256 R257 R258 R259 R260 |
| 0136 0137 0138 | 1.000 | R261 | 0136 | 1.000 | R261 |
| 0137 | 1.000 | R262 | 0137 | 1. 000 | R262 R263 |
| 0120 | 1. 000 | R263 | 0138 | 1. 000 | D262 |
| 0130 | 1.000 | N200 | 0130 | 1.000 | N200 |
| 0139 | 1.000 | R264 | 0139 | 1.000 | R264 |
| 0140 | 1.000 | R265 | 0140 | 1.000 | R265 |
| 0141 | 1.000 | R267 | 0141 | 1.000 | R267 |
| 0142 | 1. 000 | R273 | 0142 | 1. 000 | R273 |
| 0143 | | R275 | 0143 | 1. 000 | R265 R267 R273 R275 |
| 0143 | 1.000 | K2/0 | | | K270 |
| 0144 | 1. 000 | R277 | 0144 | 1.000 | R277 |
| 0145 | 1. 000 | R289 R290 | 0145 | 1.000 | R289 R290 R291 |
| 0146 | 1.000 | R290 | 0146 | 1.000 | R290 |
| 0147 | 1. 000 | R291 | 0147 | 1. 000 | P201 |
| 0140 | 1.000 | N231 | | | N231 |
| 0148 | 1.000 | R292 | 0148 | 1.000 | R292 |
| 0149 | 1.000 | R301 | 0149 | 1.000 | R301 R302 R303 R326 |
| 0150 | 1.000 | R302 | 0150 | 1.000 | R302 |
| 0151 | 1.000 | R303 | 0151 | 1.000 | R303 |
| 0152 | 1. 000 | R326 | 0152 | 1. 000 | D226 |
| 0152 | 1.000 | NO2U DOCA | 0152 | 1.000 | N320 |
| 0153 | 1.000 | K304 | 0153 | 1.000 | K304 |
| 0154 | 1.000 | R364 R386 | 0154 | 1.000 | R386 |
| 0155 | 1.000 | R387 | 0155 | 1.000 | R387 |
| 0156 | 1.000 | R387 R388 | 0156 | 1.000 | R364 R386 R387 R388 R389 R390 |
| 0157 | 1. 000 | R380 | 0157 | 1. 000 | B380 |
| 0150 | 1.000 | R389 R390 | 0158 | | B200 |
| 0158 | 1.000 | K990 | | 1.000 | K390 |
| 0159 | 1.000 | R391 R397 | 0159 | 1.000 | K391 |
| 0160 | 1.000 | R397 | 0160 | 1.000 | R397 R398 |
| 0161 | 1.000 | R398 | 0161 | 1.000 | R398 |
| 0162 | 1. 000 | R403 | 0162 | 1. 000 | R403 |
| 0163 | 1. 000 | R404 | 0163 | 1. 000 | R404 |
| | 1.000 | | 0103 | 1.000 | R404 |
| 0164 | 1.000 | R408 | 0164 | 1.000 | R408 R410 |
| 0165 | 1.000 | R410 | 0165 | 1.000 | R410 |
| 0166 | 1.000 | R411 | 0166 | 1.000 | R411 |
| 0167 | 1.000 | R412 | 0167 | 1. 000 | R412 |
| 0168 | | R454 | 0168 | 1. 000 | DAEA |
| | 1.000 | NTOT | | | R454 R455 |
| 0169 | 1.000 | R455 | 0169 | 1.000 | K455 |
| 0170 | 1.000 | R456 | 0170 | 1.000 | R456 |
| 0171 | 1. 000 | R461 | 0171 | 1.000 | R461 |
| 0172 | 1. 000 | R462 | 0172 | 1. 000 | R462 |
| 0173 | 1. 000 | R463 | 0173 | 1. 000 | R463 |
| 0110 | 1. 000 | UTUU | 0113 | 1. 000 | I/409 |
| | | | | | |

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

| 機種: SONICVIEW 16, SONICVIEW 24 PRODUCTS | 変更番号 : CNZ531 E.C.N.№ (ステータス : Fixed STATUS | 設変会議日 : DATE) タイトル : FPGA起動不良対策の改修 TITLE | |
|--|--|---|---------------|
| 0174 0177 0177 0177 0187 0188 0188 0188 0188 | 1. 000 R468 1. 000 R645 1. 000 R646 1. 000 R679 1. 000 R680 1. 000 R689 1. 000 R689 1. 000 R692 1. 000 R706 45. 000 1. 000 R70 1. 000 R70 1. 000 R70 1. 000 R71 1. 000 R91 1. 000 R91 1. 000 R92 1. 000 R134 1. 000 R136 1. 000 R136 1. 000 R138 1. 000 R180 1. 000 R181 1. 000 R181 1. 000 R183 1. 000 R236 1. 000 R236 1. 000 R236 1. 000 R236 1. 000 R238 1. 000 R239 1. 000 R240 1. 000 R329 1. 000 R336 1. 000 R240 1. 000 R329 1. 000 R336 1. 000 R239 1. 000 R336 1. 000 R239 1. 000 R336 1. 000 R338 1. 000 R349 1. 000 R385 1. 000 R385 1. 000 R457 1. 000 R458 | 0174 1.000 R464 0175 1.000 R465 0176 1.000 R468 0177 1.000 R645 0178 1.000 R645 0179 1.000 R678 0180 1.000 R678 0181 1.000 R688 0182 1.000 R688 0183 1.000 R688 0184 1.000 R692 0185 1.000 R706 RD, 1/16W 4. 7K OHMJ0402 G 44.000 0001 1.000 R71 0004 1.000 R91 0006 1.000 R91 0006 1.000 R91 0006 1.000 R92 0007 1.000 R134 0009 1.000 R135 0010 1.000 R136 0012 1.000 R136 0012 1.000 R136 0012 1.000 R136 0015 1.000 R136 0010 1.000 R136 0011 1.000 R138 0017 1.000 R181 0016 1.000 R237 0020 1.000 R237 0020 1.000 R237 0020 1.000 R238 0021 1.000 R239 0022 1.000 R329 0026 1.000 R329 0027 1.000 R335 0007 1.000 R335 0007 1.000 R335 0007 R384 | 1340 C* 3 5 1 |

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

| 機種 : SONIC PRODUCTS | VIEW 16, SONICVIEW 24 | 変更番号 E. C. N. N (ステータ STATUS | け : CNZ531 ² ス : Fixed | 設 <mark>変会議日:</mark> DATE) タイトル : FPGA起動不良対策の改修 TITLE | |
|------------------------|---|--|---|---|---|
| 2- 3 R0184754 | 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 RD, 1/16W 47K OHMJ0402 G 0001 0002 0003 | 1. 000 R467 1. 000 R478 1. 000 R637 1. 000 R638 1. 000 R649 1. 000 R650 1. 000 R681 1. 000 R176 1. 000 R197 4. 000 1. 000 R466 1. 000 R461 1. 000 R462 1. 000 R703 | R0184754 | 0040 1.000 R467 0041 1.000 R478 0042 1.000 R637 0043 1.000 R638 0044 1.000 R648 0045 1.000 R650 0046 1.000 R650 0047 1.000 R681 0048 1.000 R176 0049 1.000 R197 RD, 1/16W 47K OHMJ0402 G 6.000 0001 1.000 R466 0002 1.000 R641 0003 1.000 R641 0003 1.000 R641 0004 1.000 R703 0005 1.000 R247 0006 1.000 R337 | 5 |
| 2- 4 R0209214 | RD, 1/16W 8. 2KOHM F 0402G | 1. 000 | | 0006 1.000 R337 1430 C* 3 5 | 1 |
| 2- 5 R0243094 | RD, 1/16W 33K OHM F 0402G 0001 0002 | 1. 000 R337 2. 000 1. 000 R325 1. 000 R331 | R0243094 | RD, 1/16W 33K OHM F 0402G 3.000 1550 C* 3 5 0001 1.000 R325 0002 1.000 R331 0003 1.000 R338 | 5 |
| 2- 6 C0084214 | CC, X5R 6. 3V 10UFM T0603G 0001 0002 0003 0004 0005 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0016 0017 0018 0019 0020 0020 0021 0022 0023 0024 0025 | 23. 000 1. 000 | C0084214 | CC, X5R 6. 3V 10UFM T0603G | 5 |

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

: SONICVIEW 16, SONICVIEW 24 : CNZ531

設変会議日: DATE 機種 PRODUCTS

変更番号 : CNZ531 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS タイトル : FPGA起動不良対策の改修 TITLE

#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY 1ST A 有 COMPATIBLE WIP (WORK IN PROCESS)

#2 2ND : セカンド区分 2ND VENDER #3 INS : 手配指示 INSTRUCTION
1 有り EXIST 1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS
2 優先 PREFERENTIAL 2 仕掛品 WIP (WORK IN PROCE 3 在庫部品 STOCK 4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER 5 新規発注 NEW ORDER 9 未定 NOT DECIDED #4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK
1 転用 CONVERSION
S) 2 廃棄 DISPOSAL
3 追加工 REPROCESSING
4 消化 CONSUMPTION
5 無し NOT NECESSARY
9 未定 NOT DECIDED BYTE B → C ← D 無 NOT COMPATIBLE

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE