REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

機種 PRODUCTS 变更番号 E. C. N. № : AP-505 : EA6195

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル : MAIN基板変更 RevC→D TITLE

同期設変 SIMULTANEOUS E.C.N.

関連設変 RELATED E.C.N.

設变記事: MAIN基板変更 RevC→D CONTENTS

#MAIN基板のPatternが支柱と短絡することを回避する為に基板を改版します。

E90599600C → E90599600D: GA PCB, MAIN AP-505 G E90599700C → E90599700D: PCB, MAIN AP-505 G

基板のRevは機番管理でお願いします。

以上

译:不具合对应,故PCB改版。 实施:旧品消化后自然切换,旧品消化时PCBA上要贴高温胶纸。新品导入时机台 流水号需要记录。

関連図面 RELATED DRAWINGS

設変会議日 DATE : 2020/05/26

担当 PERSON IN CHARGE : Y710 kumamoto, mineaki

依頼元 REQUESTING SECTION

設変会議 E.C.MTG. : 不要 NOT to be held

PP番号

P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

変更理由(主) REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB) : FUNCTION

: ERROR OTHERS

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 : NOT required CUSTOMER"S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN USR. MANUAL カタロク訂正 : NOT required CHG. IN BROCHIDE

CHG. IN BROCHURE

: NOT required

作業標準訂正 : CHG. IN MFTR. MANUAL 技術情報発行 : ENGINEERING INFO.

: NOT required

コスト変動 : No change

COST

単位コスト UNIT COST 金型改造費 COST FOR DIE PAGE: 1

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

PAGE: 2

機種 : AP-505 PRODUCTS

2020/05/26

設変会議日 : DATE) タイトル TITLE 変更番号 : EA6195 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS : MAIN基板変更 RevC→D

親品目 : E90599600D GATHER PCB, A	P-505 MAIN G									
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
1- 1		E90599700D	PCB, MAIN AP-505 G	2.000	'	0010	C*	3	9	5
親品目 : E95599600A GA PCBA, AP-505 MAIN G MATERIAL (2)										
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND		#4 PART
2- 1 E90599600C & GATHER PCB, AP-505 MAIN	1.000	E90599600D	GATHER PCB, AP-505 MAIN G	1.000		0010	C*	3	5	4
親品目 : E95599654A GA PCBA, MAIN MATERIAL (3)	AP-505 CHI G									
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
3- 1 E90599600C & GATHER PCB, AP-505 MAIN	1. 000	E90599600D	GATHER PCB, AP-505 MAIN G	1.000		0010	C*	3	5	4
親品目 : E95599700A PCB ASSY, MAI MATERIAL (4)	N AP-505 G 取付位置				取付位置					
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	INST.	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
4- 1 E90599700C & PCB, MAIN AP-505 G	1. 000	E90599700D	PCB, MAIN AP-505 G	1.000	'	0010	C*	3	9	4
親品目 : Y00855700A PCB SECT, AP-505 MATERIAL (5)										
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP			#4 PART
5- 1 E90599600C & GATHER PCB, AP-505 MAIN	0. 500	E90599600D	GATHER PCB, AP-505 MAIN G	0. 500		0010	C*	3	5	4

REPORT-ID: ZSOPRO20D PAGE: 3

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 PRODUCTS 設変会議日: DATE 変更番号 E. C. N. № 2020/05/26 : AP-505 : EA6195

(ステータス : Fixed STATUS タイトル : MAIN基板変更 RevC→D

TITLE

#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY 1ST A 有 COMPATIBLE

#2 2ND: セカンド区分 2ND VENDER 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST BYTE B \rightarrow WIP (WORK IN PROCESS)

#3 INS: 手配指示 INSTRUCTION
1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS
2 仕掛品 WIP (WORK IN PROCE)
3 在庫部品 STOCK
4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER
5 新規発注 NEW ORDER
9 未定 NOT DECIDED #4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK

1 転用 CONVERSION

2 廃棄 DISPOSAL

3 追加工 REPROCESSING

4 消化 CONSUMPTION

5 無し NOT NECESSARY

9 未定 NOT DECIDED Č ← D 無 NOT COMPATIBLE

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE