設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

变更番号 : EA6134 E. C. N. № : CG-2000/1800/1000

PRODUCTS

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル: PCBA MAIN C413定数変更 TITLE

同期設変

SIMULTANEOUS E. C. N. 関連設変

RELATED E. C. N.

設变記事: PCBA MAIN C413定数变更

CONTENTS

40℃以上の高温環境下で起動出来ない不具合の対策為、電源0N後のRESET解除

40 C以上の高温環境トで起動出来ない不具合の対策為、電源ON後のRESET解除時間を変更します。 RESET IC U47で設定しているRESET解除時間が高温環境下で短くなり、 MAIN CLOCK X7が2倍の38.4MHzで発振している間にRESETが解除される為、 CPU U48が正常に起動できませんでした。 RESET解除時間はC413で設定しているので定数を変更し、CLOCK周波数が定格の 19.2MHzになった後にRESET解除するようにします。 詳細は報告書[CG-1800]高温起動不良調査#対策報告書.pdf]を参照下さい。

変更内容 C413の定数を以下の通り変更します。 0.047uF → 0.056uF[既存部品]

実施時期: 次回生産 (CG2000 204LOT) 以降 DTA内在庫品は全数改修 (作業連絡書 X-3192参照)

機番管理:要(DTA在庫品改修機のS/NをTCJへ連絡)

旧部品転用先: CPD-4、AD-850、SS-CDR250Nなど

動作検証: QAにて一般機能、高低温での起動確認、電源瞬停の評価を実施し 合格となった。詳細は下記報告書を参照下さい。 20202241_CG-series_高温起動対策_総合.pdf 20202240_CG-series_高温起動対策_温度湿度.pdf 20202239_CG-series_高温起動対策_電源電圧変動.pdf

P番: 起動確認を50℃環境下にて原則全数実施して下さい。

译: 市场投诉不具合对应, 故变更部品。

实施: Lot204开始实施。

関連図面 RELATED DRAWINGS 設変会議日 : 2020/03/03

担当 PERSON IN CHARGE : 3228 yukinobu, nakamura

依頼元 REQUESTING SECTION

: 不要 NOT to be held

設変会議 E.C.MTG.

PP番号

P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

変更理由(主) : RELIABILITY

REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB)

: NOT required

安全規格 SAFETY STD

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : Required

客先承認 CUSTOMER"S APPRV : NOT required

USIOMER'S APPRV
S マニュアル訂正 : NOT required
CHG, IN SERV. MANUAL
取説訂正 : NOT required
CHG, IN USR. MANUAL

カタログ訂正 : NOT required CHG. IN BROCHURE : NOT required

作業標準訂正 : CHG. IN MFTR. MANUAL 技術情報発行 : ENGINEERING INFO.

: NOT required

コスト変動 : No change COST

単位コスト UNIT COST 金型改造費 COST FOR DIE

PAGE: 2

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 : CG-2000/1800/1000 PRODUCTS

変更番号 : EA6134 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS : EA6134

2020/03/03

設変会議日 : DATE) タイトル TITLE

: PCBA MAIN C413定数変更

親品目 : EZ5507200A PCB ASSY, S-M MATERIAL (1)	AIN CG-2K G	3									
I日品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取 I QUANTITY P	は付位置 INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTIT	取付位置 INST. Y POINT	り 明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
1- 1 C0072204 CC, X7R 50V 0. 047UFK 0603G 0001	1. 000 1. 000	C413	C0086144	CC, X7R 50V 0. 056UFK T	0603 1.000 0001 1.000		7160	C*	3	3	1
親品目 : EZ5507210A PCB ASSY, S-M MATERIAL (2)											
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取 I QUANTITY P	は付位置 INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTIT	取付位置 INST. Y POINT	り り り り り り り り り り り り り り り り り り り	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
2- 1 C0072204		C413	C0086144	CC, X7R 50V 0. 056UFK T	0603 1.000 0001 1.000		7160	C*	3	3	1
親品目 : EZ5507220B PCB ASSY, S-M MATERIAL (3)	AIN CG-1K G	3									
I日品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取 I QUANTITY P	V付位置 INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTIT	取付位置 INST. Y POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
3- 1 C0072204 CC, X7R 50V 0. 047UFK 0603G 0001	1. 000 1. 000	C413	C0086144	CC, X7R 50V 0. 056UFK T	0603 1. 000 0001 1. 000		7160	C*	3	3	1
 #1 CMP : 互換性 COMPATIBILITY #2 2N	m・ゎゎンノ	₽₽₩ OND VEND	DER #3 INS :	毛配投元 INSTRUCTION	#4	PART: 旧部品処理	TDEATMENT	OF '	STOCI	<u> </u>	
#1 CMP : 互換性 COMPATIBILITY #2 2N 1ST A 有 COMPATIBLE BYTE B → C ←	D . ゼックリング 1 優先 2 優し 3 無し	ド区分 2ND VEND EXIST PREFERENTIAL NOT EXIST	ER #3 INS .	手配指示 INSTRUCTION 1 既出荷品 SHIPPED PR 2 仕掛品 WIP(WORK II 3 在庫部品 STOCK 4 外注仏掛品 WIP IN SUP	ODUCTS N. PROCESS)	1 転用 C 2 廃棄 D 3 追加工 R	ONVERSION ISPOSAL EPROCESSIN	G	31001	ι	
D 無 NOT COMPATIBLE 2ND 1-9 SIMILTANEOUS CHANGE				3 在庫部品 STOCK 4 外注仕掛品 WIP IN SUP 5 新規発注 NEW ORDER 9 未定 NOT DECIDE		4 消化 C 5 無し N 9 未定 N	ONSUMPTION OT NECESSA OT DECIDED				

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE