REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

: SONICVIEW16 ALL : CNZ536

PRODUCTS

变更番号 E. C. N. №

(ステータス : Issued STATUS

タイトル : ADDA基板音質改善対策

TITLE

ITTLE 同期設変 SIMULTANEOUS E.C.N. 関連設変 RELATED E.C.N.

設変記事: ADDA基板音質改善対策 CONTENTS

SonicviewのAudio出力側の音質対策の為、AMP基板の部品を変更します。 変更前の部品は同製品内で転用可能です。 C496, C497, C498, C499, C500, C501, C502, C503については、部品PADはcapacitorで

OΩ抵抗 (3216) をmountしてください。

音质改善,ADDA基板关联电容变更。

EPP2开始实施。

関連図面 RELATED DRAWINGS

設変会議日 DATE

担当 PERSON IN CHARGE : 3670 Shougo Matsumoto PAGE: 1

依頼元 : APD開発 REQUESTING SECTION

設変会議 E. C. MTG. : 要 To be held

PP番号 P.P.NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

: SALES DPT REQUEST

変更理由(主) REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB) : FUNCTION

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 : NOT required CUSTOMER'S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN LUCE MANUAL

CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正 : CHG. IN BROCHURE : NOT required

作業標準訂正 CHG. IN MFTR. MANUAL : NOT required : NOT required

技術情報発行 ENGINEERING INFO.

コスト変動 COST : No change

単位コスト UNIT COST 金型改造費

COST FOR DIE

PAGE: REPORT-ID: ZSOPRO20D 2

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: SONICVIEW16 ALL, SONICVIEW24 ALL PRODUCTS

変更番号 : CNZ536 E. C. N. No (ステータス : Issued STATUS

設変会議日 : DATE) タイトル TITLE : ADDA基板音質改善対策

親品目 : EZ5632300A MATERIAL (1) PCBA, S-ADDA D16

	MATERIAL (1)	取付位置				取付位置					
	旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER C COMPONENT	HANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	INST.	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
		0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018	21. 000 1. 000 U5 1. 000 U6 1. 000 U7 1. 000 U8 1. 000 U9 1. 000 U10 1. 000 U11 1. 000 U12 1. 000 U17 1. 000 U18 1. 000 U20 1. 000 U20 1. 000 U21 1. 000 U22 1. 000 U23 1. 000 U24 1. 000 U25 1. 000 U25 1. 000 U26 1. 000 U27 1. 000 U27 1. 000 U28 1. 000 U29 1. 000 U29 1. 000 U30	S0102574	IC, NJM4580CG G 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009	9, 000 1, 000 1, 000 1, 000 1, 000 1, 000 1, 000 1, 000	U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U17	0160	C*	3	5	1
	2 R0184834		27. 000 1. 000 R233 1. 000 R235 1. 000 R246 1. 000 R247 1. 000 R261 1. 000 R263 1. 000 R276 1. 000 R288 1. 000 R290 1. 000 R302 1. 000 R302 1. 000 R303 1. 000 R318 1. 000 R318 1. 000 R330 1. 000 R331 1. 000 R331 1. 000 R331 1. 000 R336 1. 000 R376	R0184834	RD, 1/16W 100K OHMJ0402 G 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018	19. 000 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	R233 R235 R246 R247 R261 R263 R274 R276 R288 R290 R302 R303 R316 R318 R330 R331 R334 R355 R376	0870	C*	3	5	1

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 : SONICV PRODUCTS	TIEW16 ALL, SONICVIEW24 ALL	変更番号 E. C. N. № (ステータス STATUS	: CNZ536	設変会議日 : DATE タイトル : ADDA基板 TITLE	音質改善対策			
1- 3 C0094314	CE, RV3 16V 220UFM G 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 CE, RV3 16V 220UFM G 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015	1. 000 R413 1. 000 R414 1. 000 R415 1. 000 R416 1. 000 R416 1. 000 R417 1. 000 R418 1. 000 R419 1. 000 R420 30. 000 1. 000 C99 1. 000 C186 1. 000 C186 1. 000 C197 1. 000 C216 1. 000 C227 1. 000 C226 1. 000 C227 1. 000 C246 1. 000 C256 1. 000 C496 1. 000 C497 1. 000 C499 1. 000 C499 1. 000 C499 1. 000 C500	C0094314	CE, RV3 16V 220UFM G	5. 000	1540	C* 3	5 1
	0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026	1. 000 C275 1. 000 C285 1. 000 C287 1. 000 C301 1. 000 C302 1. 000 C458 1. 000 C459 1. 000 C460 1. 000 C496 1. 000 C497 1. 000 C498 1. 000 C499 1. 000 C499 1. 000 C499 1. 000 C499		0018 0019 0020 0021 0022	1. 000 C301 1. 000 C302 1. 000 C458 1. 000 C459 1. 000 C460			
1- 4 C0094424	0028 0029 0030 CE, RVR 16V 100UFM 105 G 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008	1. 000 C501 1. 000 C502 1. 000 C503 20. 000 1. 000 C48 1. 000 C61 1. 000 C77 1. 000 C84 1. 000 C170 1. 000 C171 1. 000 C188 1. 000 C189	C0094424	CE, RVR 16V 100UFM 105 G 0001 0002 0003 0004	4. 000 1. 000 C48 1. 000 C61 1. 000 C77 1. 000 C84	1560	C* 3	5 1

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 : SONICVIEW1 PRODUCTS	6 ALL, SONICVIEW24 ALL	変更番号 : CNZ53 E. C. N. No (ステータス : Issue STATUS	36 設変 DATE ed)タイ TITI	会議日: トル : ADDA基板音質 E	〔 改善対策	
1- 5 C0103274 CC	0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0031 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0031 0034 0035	1. 000 C200 1. 000 C201 1. 000 C218 1. 000 C219 1. 000 C230 1. 000 C230 1. 000 C248 1. 000 C249 1. 000 C260 1. 000 C261 1. 000 C279 40. 000 1. 000 C172 1. 000 C173 1. 000 C174 1. 000 C175 1. 000 C178 1. 000 C178 1. 000 C179 1. 000 C190 1. 000 C190 1. 000 C191 1. 000 C202 1. 000 C203 1. 000 C204 1. 000 C203 1. 000 C204 1. 000 C204 1. 000 C203 1. 000 C204 1. 000 C203 1. 000 C204 1. 000 C221 1. 000 C221 1. 000 C222 1. 000 C233 1. 000 C223 1. 000 C233 1. 000 C233 1. 000 C233 1. 000 C234 1. 000 C234 1. 000 C235 1. 000 C238 1. 000 C234 1. 000 C234 1. 000 C235 1. 000 C235 1. 000 C236 1. 000 C236 1. 000 C236 1. 000 C251 1. 000 C251 1. 000 C251 1. 000 C252 1. 000 C262 1. 000 C263 1. 000 C2664 1. 000 C268	C0067994 CQ,	0005 1. 0006 1. 0007 1. 0008 1. 0009 1. 0010 1. 0011 1. 0012 1. 0013 1. 0014 1. 0015 1. 0016 1. 0017 1. 0018 1. 0019 1. 0020 1. 0021 1. 0022 1. 0023 1. 0024 1. 0025 1. 0026 1. 0027 1. 0028 1. 0029 1. 0029 1. 0029 1. 0029 1. 0029 1. 0029 1. 0020 1.	. 000	C* 3 5 1

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: SONICVIEW16 ALL, SONICVIEW24 ALL PRODUCTS	変更番号 : CNZ536 E. C. N. № (ステータス : Issued) STATUS	設変会議日 : DATE タイトル : ADDA基板音質改善対策 TITLE	
0036 0037 0038 0039 0040	1. 000 C270 1. 000 C280 1. 000 C281 1. 000 C282 1. 000 C283 S0077234		5
1- 7	C0101894	0007 1.000 U25 0008 1.000 U26 0009 1.000 U27 0010 1.000 U28 0011 1.000 U29 0012 1.000 U30 CE, 25V 100UF M CE-AX G 17.000 1565 C* 3 5 0001 1.000 C99 0002 1.000 C170	5
1- 8	R0157494	0016 1.000 C278 0017 1.000 C279 PD 1/4W 0.0HMI1206C 8.000 0735 C* 3.5	5
1- 9	C0050554	$\begin{array}{c} 0004 & 1.000 & C499 \\ 0005 & 1.000 & C500 \\ 0006 & 1.000 & C501 \\ 0007 & 1.000 & C502 \\ 0008 & 1.000 & C503 \\ \end{array}$	5

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

DUCTS E.C.N.№ DATE (ステータス: Issued) タイトル : ADDA基板音質改善対策 STATUS TITLE

0003 1.000 C195 1.000 C197 0004 1. 000 1. 000 C213 0005 0006 C216 C226 C227 C243 0007 1.000 8000 1.000 0009 1.000 0010 1.000 C246 0011 1.000 C254 C256 0012 1.000 C273 C275 C285 C287 1.000 0013 0014 1.000 0015 1.000 0016 1.000

#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY #2 2ND: セカンド区分 2ND VENDER 1 有 COMPATIBLE 1 有 1 有 9 EXIST 1 転用 CONVERSION 1 転用 CONVERSION 2 廃棄 DISPOSAL 2 使先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST 2 使先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST 3 無し NOT EXIST 4 外注仕掛品 WIP (WORK IN PROCESS) 2 廃棄 DISPOSAL 3 追加工 REPROCESSING 4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER 4 消化 CONSUMPTION 5 新規発注 NEW ORDER 5 無し NOT NECESSARY 9 未定 NOT DECIDED 9 未定 NOT DECIDED

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE