REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

機種 : UD-701N PRODUCTS

变更番号 : COF029 E. C. N. №

(ステータス : Issued STATUS

タイトル : BOM変更 ŤITLE Í

ITLLE 同期設交 : ---SIMULTANEOUS E. C. N. 関連設交 : ---RELATED E. C. N.

設変記事: BOM変更 CONTENTS

変更理由: 配線引き回し変更、音質改善

変更内容: Y00909800A、Y00910500Aを変更する。 3M000870 2本→3本 3M0102200A 新規追加 1本 M01643200A 新規追加 1枚 M02737400A→M03943300A

実施時期: FPPより

管理:不要

译: BOM变更,理由为线材走线方式变更和音质改善,变更如下变更内容: Y00909800A、Y00910500A变更 3M000870 2本→3本 3M0102200A 新规追加 1本 M01643200A 新规追加 1枚 M02737400A→M03943300A

实施: FPP开始实施

関連図面 RELATED DRAWINGS

設変会議日 : 2021/04/27 DATE

: Y720 fujimura. nobuhiko

担当 PERSON IN CHARGE

依頼元 : TEC REQUESTING SECTION

: 不要 NOT to be held

設変会議 E. C. MTG.

PP番号 P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

: PRODUCTIVITY

変更理由(主) REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 : NOT required CUSTOMER'S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN LUCE MANUAL

CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正: NOT required CHG. IN BROCHURE

: Required

作業標準訂正: CHG. IN METR. MANUAL

技術情報発行 : NOT required ENGINEERING INFO.

コスト変動 COST : Increase

単位コスト 0.71 / 1PCS (5)

UNIT COST 金型改造費 COST FOR DIE

PAGE: 1

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 PRODUCTS : UD-701N

1-1-1-1-

設変会議日 : DATE タイトル TITLE 変更番号 : C0F029 E. C. N. № (ステータス : Issued STATUS

: BOM変更

親品目 : Y00909800A MATERIAL (1) CHASSIS SECT, UD-701N-B

	MAIERIAL (1)		取付位置				取分分量					
	旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	INST.	新品目(AFTER C COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP		#3 INS	#4 PART
1 2 3 4	M02737400A 3M000870	HIMELON, 16*16*0. 5 BLK G CABL BAND, 100MM DS-8432-G	1. 000 2. 000	,	M03943300A 3M000870 3M0102200A M01643200A	SHEET, D9*TO. 1 CABL BAND, 100MM DS-8432-G WIRE CLAMP WL4-50T SHEET, PANEL FRONT G	1. 000 3. 000 1. 000 1. 000	•	0530 0760 0780 0790	C* C* C*	3 3 3	5 5 5 5	1 5 5 5

親品目 : Y00910500A CHASSIS SECT, UD-701N-S

MAIERIAL (2)		取付位置				取付份署					
旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	INST.	新品目(AFTER C COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP		#3 INS	#4 PART
1 M02737400A 2 3M000870 3	HIMELON, 16*16*0.5 BLK G CABL BAND, 100MM DS-8432-G	1. 000 2. 000	Ţ	M03943300A 3M000870 3M0102200A M01643200A	SHEET, D9*TO. 1 CABL BAND, 100MM DS-8432-G WIRE CLAMP WL4-50T SHEET, PANEL FRONT G	1. 000 3. 000 1. 000 1. 000	,	0530 0760 0780 0790	C* C* C*	3 3 3	5 5 5 5	1 5 5 5

#2 2ND : セカンド区分 2ND VENDER 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST #1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY 1ST A 有 COMPATIBLE SHIPPED PRODUCTS

BYTE B →

Ď無 NOT COMPATIBLE

#3 INS: 手配指示 INSTRUCTION
1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS
2 仕掛品 WIP (WORK IN PROC
3 在庫部品 STOCK
4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER
5 新規発注 NEW ORDER
9 未定 NOT DECIDED WIP (WORK IN PROCESS)

2021/04/27

#4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK

1 転用 CONVERSION

2 廃棄 DISPOSAL

3 追加工 REPROCESSING

4 消化 CONSUMPTION

5 無し NOT NECESSARY

9 未定 NOT DECIDED

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE