設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

機種 : CD-2000

变更番号 : NA0077 E. C. N. № PRODUCTS

(ステータス: Work in Process)

STATUS

タイトル : 面売和CD门组件化 TITLE

同期設変

SIMULTANEOUS E. C. N. 関連設変

RELATED E. C. N.

設变記事: 面壳和CD门组件化

CONTENTS

客户投诉CD-2000的CD门关门时卡顿,调查原因发现是面壳和CD门的尺寸不能完全匹配导致。为了避免此问题,生管已与供应商协商好:供应商后续交货时将CD门与面壳匹配好以组合件方式交付给DTA。

变更前: 3M0894300A PANEL ASSY, FRONT CD2000 G是面壳和镜片两种材料的组合件。(白色版本) 3M0894330A PAL ASSY, FRONT CD2000 B G是面壳和镜片两种材料的组合件。(黑色版本)

变更后: 3M0894300B PANEL ASSY, FRONT CD2000 G是面壳、镜片及CD门三种材料

的组合件。(白色版本) 3M0894330B PAL ASSY, FRONT CD2000 B G是面壳、镜片及CD门三种材料的组合件。(黑色版本)

实施: 在库配套消化后使用新品。

担当/检图: DTA 技术部 胡木儿 承认: DTA 技术部 宋良福经理

関連図面 RELATED DRAWINGS 設変会議日 DATE : 2020/03/13

担当 PERSON IN CHARGE : D1014 胡木儿

依頼元 : DTA 生管 REQUESTING SECTION

: 要 To be held

設変会議 E.C.MTG.

PP番号 P. P. NO.

技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

: PROCUREMENT

変更理由(主) REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : Now coordinating

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

: NOT required

客先承認 CUSTOMER"S APPRV USIOMER'S APPRV
S マニュアル訂正 : NOT required
CHG, IN SERV. MANUAL
取説訂正 : NOT required
CHG, IN USR. MANUAL

カタログ訂正

: NOT required CHG. IN BROCHURE

CHG. IN MFTR. MANUAL 技術情報発行 : NOT required ENGINEERING INFO.

コスト変動 : No change

COST

単位コスト UNIT COST 金型改造費

COST FOR DIE

PAGE: 1

PAGE: 2

## 設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: CD-2000 PRODUCTS

: 面壳和CD门组件化

	親品目 : 3M0894300B	PANEL ASSY, FRONT CD20	00 G									
	MATERIAL (1)  旧品目(BEFORE CHANGE)  COMPONENT DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
1-	1			3M0894000B	LID, CD DOOR CD2000 G	1.000	<del>1</del>	0030	D*	3	5	4
	親品目 : 3M0894330B MATERIAL ( 2)	PAL ASSY, FRONT CD2000		I			Th- / 1. / 2. PR					
	旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
2-	1			3M0894010B	LID, CD DOOR CD2000 B G	1.000		0030	 D*	_		4
	親品目 : 3YO219500A MATERIAL (3)	CHASSIS SECT, CD-2000	W G 取付位置	I			取付位置					
	旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	QUANTITY	INST.	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	INST.	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
3- 3-	1 3M0894000B 2 3M0894300A LID, CD DOOR C PANEL ASSY, FR	D2000 G RONT CD2000 G 1.000		3M0894300B	PANEL ASSY, FRONT CD2000 G	1. 000		0070 0080	D*	3	5	4
	親品目 : 3YO21951OA MATERIAL ( 4)	CHASSIS SECT, CD-2000										
	旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
4- 4-	1 3M0894010B LID, CD DOOR C 2 3M0894330A PANEL ASSY, FR	CD2000 B G 1.000 CONT CD2000 G 1.000	·	3M0894330B	PAL ASSY, FRONT CD2000 B G	1. 000		0070 0080	D*	3	5	4
#1 CMP : 互換性 COMPATIBILITY #2 2ND : セカンド区分 2ND VENDER 1 有り EXIST 1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS 1 転用 CONVERSION 1 転用 CONVERSION 2 優先 PREFERENTIAL 2 仕掛品 WIP (WORK IN PROCESS) 2 廃棄 DISPOSAL 3 無し NOT EXIST 3 無し NOT EXIST 3 無し NOT EXIST 3 無し NOT DECIDED 9 未定 NOT DECIDED 9 未定 NOT DECIDED												