REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

: AI-503 ALL, ETC. 变更番号 E. C. N. № : EA6183

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル : PLATE, SPIN RING tape型番変更 ŤITĽE

同期設变 : ---SIMULTANEOUS E. C. N. 関連設变 : EA6164, EA5995 RELATED E. C. N.

設変記事: PLATE, SPIN RING tape型番変更 CONTENTS

4M変動申請 No.M140662 における納入業者要望により、 使用材料を変更します。

両面Tape : 日東#500 → 3M 9448A t0.15mm Aluminum素材 : A1050 → A5052

Pink Gold色の部品だけでなく、Black/Silver色も材料変更対象です。 品番末尾のRevを B → C に変更します。

#M03905300B→C PLATE, SPIN RING B AI-503 #M03905310B→C PLATE, SPIN RING S AI-503 #M03846000B→C PLATE, SPIN RING CKX G

業者変更の4M変動申請(M140648)時点の提出Sampleより、材料の変更されたSampleで外観#粘着性確認し、問題ありませんでした。 材料入手性の良さから変更を了承します。 部品図面を変更します。

実施】旧部品消化後、次回発注分(2020年6月生産分)より

译: 饰圈SPIN RING的双面胶及材质变更,同时料号升级。

实施: 旧品消化后,自然切换(大概2020年6月生产开始实施)

関連図面 RELATED DRAWINGS : M03846000, M03905300

PAGE: 1 : 2020/06/16

: Y720 Satoshi, Higuchi

PERSON IN CHARGE

依頼元 : DTA采購課(4M変動 NO:M140662) REQUESTING SECTION

: 不要 NOT to be held

設変会議 E.C.MTG.

PP番号

P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

変更理由(主) : PROCUREMENT REASON (MAIN) 変更理由(従) : COST DOWN

REASON (SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : Now coordinating

機番管理 CONTROL LEVEL : Required

客先承認 CUSTOMER"S APPRV : NOT required

Sマニュアル訂正 : NOT required

CHG. IN SERV. MANUAL 取說訂正 : : NOT required CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正 : NOT required

CHG. IN BROCHURE 作業標準訂正 CHG. IN MFTR. MANUAL : NOT required : NOT required

技術情報発行 ENGINEERING INFO.

コスト**変動** COST : No change

単位コスト UNIT COST 金型改造費 COST FOR DIE

PAGE:

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: AI-503 ALL, AX-505 ALL, NT-505 ALL PRODUCTS: NT-505-SE ALL

: EA6183

2020/06/16

変更番号 : EA6183 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS

設変会議日 : DATE ) タイトル TITLE

: PLATE, SPIN RING tape型番変更

親品目: Y00781200A (1)  旧品目(BEFORE CHANGE)	CHASSIS SECT, AI-503-E  QUANTITY  RING CKX 1.000 1.000 1.000 0001 1.000 0001 1.000	取付位置 INST.	新品目(AFTER COMPONENT + M03846000C M03905300C	C CHANGE) DESCRIPTION PLATE, SPIN RING CKX PLATE, SPIN RING B AI-503 0001	QUANTITY 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	取付位置 INST. POINT + PHONE JACK LINE2 IN JACK	明細番号 ITEM 0170 0175	#1 CMP C*	#2 2ND 3	#3 INS 5 5	#4 PART 4
親品目: Y00781300A MATERIAL (2)    日品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION 2- 1 M03846000B & PLATE, SPIN 2- 2 M03905310B & PLATE, SPIN	CHASSIS SECT, AI-503-S  QUANTITY  RING CKX 1.000 1.000 1.000 0001 1.000 1.000	取付位置 INST.	新品目(AFTER COMPONENT M03846000C M03905310C	C CHANGE) DESCRIPTION PLATE, SPIN RING CKX 0001 PLATE, SPIN RING S AI-503 0001	QUANTITY 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	取付位置 INST. POINT + PHONE JACK LINE2 IN JACK	明細番号 ITEM 0170 0175	#1 CMP C*	#2 2ND 3	#3 INS 5 5	#4 PART 4
親品目: Y00816100A MATERIAL (3)    日品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION  3- 1 M03846000B & PLATE, SPIN    親品目: Y00816200A MATERIAL (4)    日品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION  4- 1 M03846000B & PLATE, SPIN	CHASSIS SECT, NT-505-E	取付位置 INST. POINT B 取付位置 INST.	新品目(AFTER COMPONENT)  M03846000C  新品目(AFTER COMPONENT)  H03846000C	PLATE, SPIN RING CKX	QUANTITY 1. 000  QUANTITY 1. 000	取付位置 INST.	明細番号 0210 明細番号 ITEM 0210	#1 C* #1 CMP C*	3 #2	5 #3	#4 PART 4 PART 4

PAGE: 3

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: AI-503 ALL, AX-505 ALL, NT-505 ALL PRODUCTS: NT-505-SE ALL

2020/06/16

変更番号 : EA6183 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS

設変会議日 : DATE ) タイトル TITLE

: PLATE, SPIN RING tape型番変更

		親品目 : Y00854200A	CHASSIS SECT,	AX-505-B										
		MATERIAL (5) 旧品目(BEFORE CHANGE)			取付位置 INST.	新品目(AFTER	CHANCE		取付位置 INST.	田伽承旦	#1	#0	#0	ш.
		COMPONENT DESCRIPTION		QUANTITY	POINT	COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	POINT	明細番号 ITEM . ——	CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
5-	1	M03846000B & PLATE, SPIN	N RING CKX	1. 000		M03846000C	PLATE, SPIN RING CKX	1.000	'	0295	C*	3	5	4
		親品目 : Y00854210A MATERIAL (6)	CHASSIS SECT,						The 11 D. IIII					
		旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
6-	1	M03846000B & PLATE, SPIN	N RING CKX	1. 000		M03846000C	PLATE, SPIN RING CKX	1.000		0295	C*	3	5	4
		親品目 : Y00873100A MATERIAL (7)	CHASSIS SECT,	AI-503-A	/B									
		MATERIAL (7)												
		MATERIAL (7) 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND		#4 PART
7-	1	旧品目(BEFORE COMPONENT DESCRIPTION & PLATE, SPIN	0001	QUANTITY  1. 000 1. 000	INST.	COMPONENT M03846000C	DESCRIPTION PLATE, SPIN RING CKX 0001	QUANTITY 1.000 1.000	INST.	1TEM 0170	CMP C*	2ND 3	INS 5	PART 4
7- 7-	1	旧品目(BEFORE COMPONENT DESCRIPTION & PLATE, SPIN		QUANTITY 1. 000	POINT	COMPONENT -	DESCRIPTION PLATE, SPIN RING CKX	QUANTITY 1.000	INST. POINT +	. TEM	CMP	2ND	INS 5	PART
•	1 2	II 品目 (BEFORE COMPONENT DESCRIPTION	0001 N RING B AI-50	QUANTITY  1.000 1.000 1.000 1.000 AI-503-A	INST. POINT + PHONE JACK LINE2 IN JACK /S	COMPONENT M03846000C	DESCRIPTION PLATE, SPIN RING CKX 0001 PLATE, SPIN RING B AI-503	QUANTITY 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	PHONE JACK LINE2 IN JACK	1TEM 0170	CMP C*	2ND 3	INS 5	PART 4
•	1 2	II 品目 (BEFORE COMPONENT DESCRIPTION	0001 N RING B AI-50 0001	QUANTITY  1.000 1.000 1.000 1.000 AI-503-A	INST. POINT + PHONE JACK LINE2 IN JACK /S 取付位置 INST.	COMPONENT M03846000C	DESCRIPTION PLATE, SPIN RING CKX 0001 PLATE, SPIN RING B AI-503 0001	QUANTITY 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	NST. POINT + PHONE JACK LINE2 IN JACK  取付位置 INST.	1TEM 0170	CMP C*	2ND 3 3	INS5	PART 4
•	1 2	旧品目 (BEFORE COMPONENT DESCRIPTION M03846000B & PLATE, SPIN M03905300B & PLATE, SPIN 親品目 : Y00873600A MATERIAL (8)	N RING B AI-50 0001 CHASSIS SECT,	QUANTITY 1.000 1.000 1.000 1.000 AI-503-A	INST. POINT + PHONE JACK LINE2 IN JACK /S 取付位置 INST.	M03846000C M03905300C  新品目(AFTER	DESCRIPTION PLATE, SPIN RING CKX 0001 PLATE, SPIN RING B AI-503 0001 CHANGE)	QUANTITY 1.000 1.000 1.000 1.000	NST. POINT + PHONE JACK LINE2 IN JACK  取付位置 INST.	1TEM 0170 0175 明細番号	CMP C*	2ND 3 3	INS 5 5 5	PART 4 4

REPORT-ID: ZSOPRO20D PAGE: 4

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

設変会議日: DATE 变更番号 E. C. N. № 機種: AI-503 ALL, AX-505 ALL, NT-505 ALL PRODUCTS NT-505-SE ALL 2020/06/16 : EA6183

(ステータス : Fixed STATUS タイトル : PLATE, SPIN RING tape型番変更 TITLE

#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY 1ST A 有 COMPATIBLE SHIPPED PRODUCTS BYTE B → C ← WIP (WORK IN PROCESS)

#2 2ND : セカンド区分 2ND VENDER #3 INS : 手配指示 INSTRUCTION
1 有り EXIST 1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS
2 優先 PREFERENTIAL 2 仕掛品 WIP (WORK IN PROC
3 無し NOT EXIST 3 在庫部品 STOCK
4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER
5 新規発注 NEW ORDER
9 未定 NOT DECIDED #4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK
1 転用 CONVERSION
S) 2 廃棄 DISPOSAL
3 追加工 REPROCESSING
4 消化 CONSUMPTION
5 無し NOT NECESSARY
9 未定 NOT DECIDED D 無 NOT COMPATIBLE

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE \* NO SIMULTANEOUS CHANGE