REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

: PORTACAPTURE X8 PRODUCTS

変更番号 E. C. N. № : COV523

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル : BOM変更 (SMT→手挿への変更)

TITLE

同期設変 SIMULTANEOUS E.C.N. 関連設変 RELATED E.C.N.

設変記事 : BOM変更 (SMT→手挿への変更) CONTENTS

SMT ASSYに登録されているSW(E0166274 SW, MPU12580MLB1 G)がBULK品の為、手挿ASSYに移動します。

[変更内容] 親品番: EZ5641300A

PCBA, S-JACK-L PORTACAP8 (部番: S1)

親品番: EZ5641302A

PCBA, T-JACK-L PORTACAP8

親品番: EZ5641400A

PCBA, S-JACK-R PORTACAP8 (部番: S2)

親品番: EZ5641402A

PCBA, T-JACK-R PORTACAP8

[実施時期] FPPより実施

BOM误记修正。

FPP生产实施。

関連図面

RELATED DRAWINGS

: 2021/04/02

: 1720 michiko sato

担当 PERSON IN CHARGE

依頼元 : APD開発1部H/W開発課 REQUESTING SECTION

: 不要 NOT to be held

設変会議 E. C. MTG.

PP番号

P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

: ERROR OTHERS

変更理由(主) REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

: NOT required

機番管理 CONTROL LEVEL

客先承認 : NOT required CUSTOMER'S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN LUCE MANUAL

CHG. IN USR. MANUAL

カタログ訂正 CHG. IN BROCHURE : NOT required

作業標準訂正 CHG. IN MFTR. MANUAL : NOT required

技術情報発行 ENGINEERING INFO. : NOT required

コスト変動 COST : No change

単位コスト UNIT COST 金型改造費 COST FOR DIE PAGE: 1

PAGE:

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE <DETAILS>

機種: PORTACAPTURE X8 PRODUCTS

変更番号 : COV523 E.C.N.No (ステータス : Fixed STATUS

設変会議日 : 2021/04/02 DATE) タイトル : BOM変更 (SM TITLE

: BOM変更 (SMT→手挿への変更)

親品目 : EZ5641300A PCBA, S-JACK-L PORTACAP8 MATERIAL (1) 旧品目(BEFORE CHANGE) UNST. COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT 1- 1 E0166274 SW, MPU12580MLB1 G 0001 1.000 S1	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION — +	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4 H
親品目: EZ5641302A PCBA, T-JACK-L PORTACAP8 MATERIAL (2) 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT 2- 1	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION + E0166274 SW, MPU12580MLB1 G	取付位置 INST. POINT 1.000 001 1.000 S1	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART 0200 D* 3 3 5
親品目: EZ5641400A PCBA, S-JACK-R PORTACAP8 MATERIAL (3) 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT 3- 1 E0166274 SW, MPU12580MLB1 G 0001 1.000 S2	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION - +	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4
親品目: EZ5641402A PCBA, T-JACK-R PORTACAP8 MATERIAL (4) 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY QUANTITY 4- 1	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION E0166274 SW, MPU12580MLB1 G	取付位置 INST. QUANTITY POINT 1.000 001 1.000 S2	明細番号 #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART D* 3 3 5

REPORT-ID: ZSOPRO20D PAGE: 3

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE

設変会議日: DATE : PORTACAPTURE X8 : COV523 2021/04/02

変更番号 : COV523 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS PRODUCTS タイトル : BOM変更 (SMT→手挿への変更)

TITLE

#2 2ND : セカンド区分 2ND VENDER #3 INS : 手配指示 INSTRUCTION
1 有り EXIST 1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS
2 優先 PREFERENTIAL 2 仕掛品 WIP (WORK IN PROCE 3 在庫部品 STOCK 4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER 5 新規発注 NEW ORDER 9 未定 NOT DECIDED #4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK
1 転用 CONVERSION
S) 2 廃棄 DISPOSAL
3 追加工 REPROCESSING
4 消化 CONSUMPTION
5 無し NOT NECESSARY
9 未定 NOT DECIDED #1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY 1ST A 有 COMPATIBLE BYTE B → C ← WIP (WORK IN PROCESS) D 無 NOT COMPATIBLE

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE