設計変更情報

ENGINEERING CHANGE NOTICE

機種 : ALL PRODUCTS

变更番号 : EA5954 E. C. N. №

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル : 半田Maker変更 (STICK半田_高銀) TITLE 同期設変 : ---SIMULTANEOUS E. C. N. 関連設変 : ---RELATED E. C. N.

設変記事 : 半田Maker変更 (STICK半田_高銀) CONTENTS

購入条件が変更となった為、CREAM半田(高銀)のMakerを千住金属工業から 日本SUPERIORに変更します。

A0007510

STICK SOLDER, DIP G

A0013200

STICK SOLDER, DIP SN-97C

鴇田Mgr 成田幹子 松浦部長

翻译:因高银锡条厂商发生变更,所以由千住金属工业变更为日本SUPERIOR。 实施:已经实施。

関連図面 RELATED DRAWINGS

設変会議日 :

DATE

担当 PERSON IN CHARGE : 1720 michiko sato

依頼元 : 生産技術課 REQUESTING SECTION

設変会議 E. C. MTG. : 要 To be held

PP番号 P. P. NO. 技術連絡書№

ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

変更理由(主) REASON(MAIN) 変更理由(従) REASON(SUB) : PROCUREMENT : COST DOWN

: NOT required

安全規格 SAFETY STD

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 : NOT required CUSTOMER"S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正 : NOT required CHG. IN BROCHURE 作業標準訂正 : NOT required CHG. IN MFTR. MANUAL 技術情報発行 : NOT required ENGINEERING INFO.

コスト変動 COST : Decrease

:

単位コスト UNIT COST

金型改造費 COST FOR DIE

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

変更番号 E. C. N. № 設変会議日: DATE : EA5954

機種 : ALL PRODUCTS (ステータス : Fixed STATUS タイトル TITLE : 半田Maker変更(STICK半田_高銀)

親品目 : E95230800A MATERIAL (1) PCB ASSY, DRIVER MU-1000 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART DESCRIPTION DESCRIPTION COMPONENT COMPONENT 1- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 2.174 A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C 2.174 0050 3 5 5 親品目 MATERIAL E95231000A (2) GATHER PCBA, METER MU-1000 取付位置 取付位置 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRI 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION 明細番号 #1 ITEM CMP #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART INST. QUANTITY POINT QUANTITY POINT DESCRIPTION STICK SOLDER, DIP G 2- 1 A0007510 3 5 18.108 A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C 18. 108 0040 親品目 : E95350054A MATERIAL (3) GA PCBA, RC-SS20 CHI G 取付位置 取付位置 明細番号 #1 ITEM CMP 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR INST. QUANTITY POINT INST.
QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART 旧品目(BEFORE CHANGE) DESCRIPTION **DESCRIPTION** COMPONENT 3- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G 0060 3 5 0.456 0.456 親品目 MATERIAL E95376200A GATHER PCBA, JACK HSP8 G (4) 取付位置 取付位置 旧品目(BEFORE CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMP INST. 新品目(AFTER CHANGE) #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART IŃŚŤ. QUANTITY POINT **DESCRIPTION** DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT COMPONENT 4- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 12.174 A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C 0110 3 5 12. 174 親品目 MATERIAL : E95376400A GATHER PCBA, IOPWR HSP8 G (5) 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT 明細番号 ITEM INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART DESCRIPTION COMPONENT DESCRIPTION COMPONENT 5- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 3.746 A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C 3.746 0050 3 5 D*

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

: EA5954

機種 : ALL PRODUCTS 変更番号 E. C. N. № 設変会議日: DATE

(ステータス : Fixed STATUS タイトル TITLE : 半田Maker変更(STICK半田_高銀)

親品目 : E95387700C MATERIAL (6) PCB ASSY, USREC3 NDSP-1 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART DESCRIPTION DESCRIPTION COMPONENT COMPONENT 6- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 1.884 A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C 1.884 0050 3 5 5 親品目 MATERIAL E95390400A GATHER PCBA, KEY PD G (7) 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART INST. QUANTITY POINT QUANTITY POINT DESCRIPTION COMPONENT STICK SOLDER, DIP G 7- 1 A0007510 3 5 0.452 A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C 0.452 0090 親品目 : E95390454A MATERIAL (8) GA PCBA, KEY PD CHI G 取付位置 取付位置 明細番号 #1 ITEM CMP 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR INST. QUANTITY POINT INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART 旧品目(BEFORE CHANGE) DESCRIPTION **DESCRIPTION** COMPONENT 8- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C 1.452 0090 3 5 1.452 親品目 MATERIAL E95393400A GATHER PCBA, POWER HS8 G (9) 取付位置 取付位置 旧品目(BEFORE CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMP INST. 新品目(AFTER CHANGE) #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART IŃŚŤ. QUANTITY POINT **DESCRIPTION** DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT COMPONENT 9- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 5.869 A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C 5.869 0030 3 5 親品目 MATERIAL : E95393510A GATHER PCBA, FRONT HS4000G (10)取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT 明細番号 ITEM INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART DESCRIPTION DESCRIPTION COMPONENT COMPONENT 10- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 7.826 A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C 7.826 0150 3 5 D*

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 : ALL PRODUCTS

変更番号 E. C. N. № : EA5954 設変会議日: DATE

: 半田Maker変更(STICK半田_高銀)

(ステータス : Fixed STATUS タイトル TITLE

親品目 : E95393564A MATERIAL (11) GATHER PCBA, FRONT (C) HS4KG 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART INST. DESCRIPTION DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT COMPONENT 11- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 8.985 A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C 8.985 0150 3 5 5 親品目 MATERIAL E95393600A (12) GATHER PCBA, REA HS8 G 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART INST. QUANTITY POINT QUANTITY POINT DESCRIPTION COMPONENT 3 5 12- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 2.833 A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C 2.833 0050 親品目 MATERIAL E95398500B GATHER PCBA, USREC3-00 (13) 取付位置 取付位置 明細番号 #1 ITEM CMP 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR INST. QUANTITY POINT INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART 旧品目(BEFORE CHANGE) DESCRIPTION **DESCRIPTION** COMPONENT 13- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 5.210 0070 3 5 5. 210 A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C 親品目 MATERIAL E95407300A GATHER PCBA, AD-DA HS4000G (14) 取付位置 取付位置 旧品目(BEFORE CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMP INST. 新品目(AFTER CHANGE) #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART IŃŚŤ. QUANTITY POINT **DESCRIPTION** DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT COMPONENT 14- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 4.493 A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C 4.493 0050 3 5 親品目 MATERIAL : E95407600A GATHER PCBA, POWER HS4000G (15) 取付位置 取付位置 旧品目(BEFORE CHANGE) 新品目(AFTER CHANGE) INST. QUANTITY POINT 明細番号 ITEM INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART DESCRIPTION DESCRIPTION COMPONENT COMPONENT 15- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 18, 550 A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C 18, 550 0030 3 5 D*

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE〈DETAILS〉

変更番号 : EA5954 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS 機種: ALL PRODUCTS

設変会議日 : DATE) タイトル TITLE : 半田Maker変更(STICK半田_高銀)

| MATERIAL (16) 旧品目(BEFORE CHANGE) | THER PCBA, PWR CHI HS4KG 取付位置 INST. | 新品目(AFTER | CHANGE) | 取付位置 INST. | 明細番号 | #1_ | #2_ | #3 | #4 |
|---|---|--------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------|----------------|-----------|-----------------|
| CÓMPÓNENT DESCRÍPTION | QUANTITY POINT | + COMPONENT | DESCRIPTION | QUANTITY POINT | + TEM - | — | — | — | PART — |
| 16- 1 A0007510 STICK SOLDER, DI | P G 8. 332 | A0013200 | STICK SOLDER, DIP SN-97C | 8. 332 | 0030 | D* | 3 | 5 | 5 |
| 親品目 : E95407800A GA MATERIAL (17) | THER PCBA, REAR HS4000 G | 1 | | | ı | | | | |
| 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION | 取付位置 INST. QUANTITY POINT | 新品目(AFTER COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | 取付位置 INST. QUANTITY POINT | 明細番号 ITEM | #1 CMP | #2 2ND | #3 INS | #4 PART |
| 17- 1 A0007510 STICK SOLDER, DI | P G 14. 202 | A0013200 | STICK SOLDER, DIP SN-97C | 14. 202 | 0170 | D* | 3 | 5 | 5 |
| 親品目: E95407810A GA MATERIAL (18) 日品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION STICK SOLDER, DI | THER PCBA, REAR HS2000 G ————————————————————————————————— | 新品目(AFTER COMPONENT + A0013200 | CHANGE) DESCRIPTION STICK SOLDER, DIP SN-97C | 取付位置 INST. QUANTITY POINT 12, 463 | 明細番号 ITEM + | #1 CMP D* | #2 2ND 3 | INS | #4 PART 5 |
| | | | | | | _ | _ | _ | |
| 親品目 : E95407864A GA MATERIAL (19) I日品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION | TH PCBA, REAR CHI HS2K G 取付位置 INST. QUANTITY POINT | 新品目(AFTER COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | 取付位置 INST. QUANTITY POINT | 明細番号 ITEM | #1 CMP | #2 2ND | #3 INS | #4 PART |
| 19- 1 A0007510 STICK SOLDER, DI | P G 12. 463 | A0013200 | STICK SOLDER, DIP SN-97C | 12. 463 | 0170 | D* | 3 | 5 | 5 |
| MATERIAL (20) 旧品目(BEFORE CHANGE) | THER PCBA, XLR HS4000 G 取付位置 INST. | 新品貝(AFTER | CHANGE) | 取付位置 INST. | 明細番号 | #1_ | #2 | #3 | #4 |
| CÓMPÓNENT DESCRÍPTION | QUANTITY POINT | + COMPONENT | DESCRIPTION | QUANTITY POINT | + ITEM | CMP | | | PART |
| 20- 1 A0007510 STICK SOLDER, DI | P G 3. 210 | A0013200 | STICK SOLDER, DIP SN-97C | 3. 210 | 0130 | D* | 3 | 5 | 5 |

機種 : ALL PRODUCTS 設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

(ステータス: Fixed) タイトル : 半田Maker変更(STICK半田_高銀) STATUS TITLE

親品目 : E95411710A MATERIAL (21) GATHER PCBA, XLR HS2000 G 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART INST. DESCRIPTION QUANTITY POINT DESCRIPTION COMPONENT COMPONENT STICK SOLDER, DIP G 21- 1 A0007510 8.984 A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C 8.984 0130 3 5 5 親品目 MATERIAL E95411764A GATHER PCBA, XLR CHI HS2KG (22) 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART INST. QUANTITY POINT DESCRIPTION QUANTITY POINT **DESCRIPTION** COMPONENT 3 5 22- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 8.984 A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C 8.984 0130 親品目 MATERIAL E95412000A PCB ASSY, TOP RCHS32PD G (23) 取付位置 取付位置 明細番号 #1 ITEM CMP 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR INST. QUANTITY POINT INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART 旧品目(BEFORE CHANGE) DESCRIPTION **DESCRIPTION** COMPONENT 23- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 14.202 0050 3 5 14. 202 A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C 親品目 MATERIAL E95412100A GATHER PCBA, KEY RCHS32PDG (24) 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART IŃŚŤ. DESCRIPTION QUANTITY POINT **DESCRIPTION** QUANTITY POINT COMPONENT COMPONENT 24- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C 0130 3 5 11.450 11.450 親品目 MATERIAL : E95417200A GATHER PCBA, REAR HS2 G (25)取付位置 取付位置 旧品目(BEFORE CHANGE) 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 ITEM INST. QUANTITY POINT INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART DESCRIPTION COMPONENT COMPONENT DESCRIPTION 25- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 10.000 A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C 10,000 0100 3 5 D*

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE〈DETAILS〉

変更番号 : EA5954 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS 機種: ALL PRODUCTS 設変会議日 : DATE) タイトル TITLE : 半田Maker変更(STICK半田_高銀)

| | 親品目 : E95417300A GATHER PCB MATERIAL (26) | BA, SY2 G 取付位置 | 1 | | | 取付位置 | | | | | |
|-----|--|---------------------------------|------------------------|--------------------------|----------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION | INST. QUANTITY POINT | 新品目(AFTER COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY | INST. | 明細番号 ITEM | #1 CMP | #2 2ND | | #4 PART |
| 26- | 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G | 2. 789 | - + | STICK SOLDER, DIP SN-97C | 2. 789 | | 0030 | D* | 3 | 5 | 5 |
| | 親品目 : E95427000A GATHER PCB MATERIAL (27) | BA, AD-DA HS G | | | | | | | | | |
| | 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION | 取付位置 INST. QUANTITY POINT | 新品目(AFTER COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY | 取付位置 INST. POINT | 明細番号 ITEM | #1 CMP | #2 2ND | #3 INS | #4 PART |
| 27- | 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G | 4. 493 | A0013200 | STICK SOLDER, DIP SN-97C | 4. 493 | | 0050 | D* | 3 | 5 | 5 |
| | 親品目 : E95427010A GATHER PCB MATERIAL (28) | BA, AD-DA HS2000G | | | | | 1 | | | | |
| | 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION | 取付位置 INST. QUANTITY POINT | 新品目(AFTER COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY | 取付位置 INST. POINT | 明細番号 ITEM | | #2 2ND | #3 INS | #4 PART |
| 28- | 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G | 3. 333 | A0013200 | STICK SOLDER, DIP SN-97C | 3. 333 | | 0050 | D* | 3 | 5 | 5 |
| | 親品目 : E95427064A GATH PCBA, MATERIAL (29) | , AD-DA CHI HS2KG | 1 | | | Tr. / 1 / 2 PPI | ı | | | | |
| | 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION | 取付位置 INST. QUANTITY POINT | 新品目(AFTER COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY | 取付位置 INST. POINT | 明細番号 | #1 CMP | #2 2ND | #3 INS | #4 PART |
| 29- | 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G | 3. 333 | A0013200 | STICK SOLDER, DIP SN-97C | 3. 333 | | 0050 | D* | 3 | 5 | 5 |
| | 親品目 : E95427300A GATHER PCB MATERIAL (30) | BA, FRONT HS2 G | | | | | | | | | |
| | 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION | 取付位置 INST. QUANTITY POINT | 新品目(AFTER COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY | 取付位置 INST. POINT | 明細番号 ITEM | #1 CMP | #2 2ND | | #4 PART |
| 30- | 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G | 9. 710 | A0013200 | STICK SOLDER, DIP SN-97C | 9. 710 | | 0140 | D* | 3 | 5 | 5 |

機種: ALL PRODUCTS

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE〈DETAILS〉

変更番号 : EA5954 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS 設変会議日 : DATE) タイトル TITLE : 半田Maker変更(STICK半田_高銀)

| 親品目 : E95433110A PCBA, MATERIAL (31) | , MAIN HS-20 G | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION | 取付位置 INST. QUANTITY POINT | 新品目(AFTER COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | 取 I QUANTITY P | V付位置 INST. POINT | 明細番号 ITEM | #1 CMP | #2 2ND | #3 INS | #4 PART |
| 31- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP (| G 4. 510 | A0013200 | STICK SOLDER, DIP SN-97C | 4. 510 | т | 0050 | D* | 3 | 5 | 5 |
| 親品目 : E95433155A PCBA, MATERIAL (32) | ,MAIN CHI HS-20 G 取付位置 | I | | ₽ŀv | 1.付价署 | | | | | |
| 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION | QUANTITY POINT | 新品目(AFTER COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY P | V付位置 INST. POINT | 明細番号 ITEM | #1 CMP | #2 2ND | #3 INS | #4 PART |
| 32- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP (| G 4. 510 | A0013200 | STICK SOLDER, DIP SN-97C | 4. 510 | т | 0050 | D* | 3 | 5 | 5 |
| 親品目 : E95440000A PCB / MATERIAL (33) | ASSY, PANEL CD9010 G 取付位置 | ı | | ₩v | 双付位置 | | | | | |
| 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION | QUANTITY POINT | 新品目(AFTER COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY P | INST. | 明細番号 ITEM | #1 CMP | #2 2ND | | #4 PART |
| 33- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP (| G 3. 913 | A0013200 | STICK SOLDER, DIP SN-97C | 3. 913 | • | 0070 | D* | 3 | 5 | 5 |
| 親品目 : E95440010A PCB A MATERIAL (34) | ASSY, PANEL RC9010 G | 1 | | Tro | - / I / _ poq | | | | | |
| 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION | 取付位置 INST. QUANTITY POINT | 新品目(AFTER COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | | I付位置 INST. POINT | 明細番号 ITEM | #1 CMP | #2 2ND | | #4 PART |
| 34- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP (| G 2. 391 | A0013200 | STICK SOLDER, DIP SN-97C | 2. 391 | • | 0050 | D* | 3 | 5 | 5 |
| 親品目 : E95440020A PCB / MATERIAL (35) | ASSY, PANEL RC9010S G | I | | Th: | · / / / / B | | | | | |
| 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION | 取付位置 INST. QUANTITY POINT | 新品目(AFTER COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY P | I付位置 INST. POINT | 明細番号 ITEM | #1 CMP | #2 2ND | #3 INS | #4 PART |
| 35- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP (| G 0. 562 | A0013200 | STICK SOLDER, DIP SN-97C | 0. 562 | + | 0050 | D* | 3 | 5 | 5 |

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE〈DETAILS〉

変更番号 : EA5954 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS 機種: ALL PRODUCTS 設変会議日 : DATE) タイトル TITLE : 半田Maker変更(STICK半田_高銀)

| | | 5440030A PCB ASSY, P | ANEL2 CD9010 G | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------------------|---|------------------------|--------------------------|----------|------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | 旧品目 (BEFORE COMPONENT | • | 取付位置 INST. QUANTITY POINT | 新品目(AFTER COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY | 取付位置 INST. POINT | 明細番号 ITEM | #1 CMP | #2 2ND | #3 INS | #4 PART |
| 36- | 1 A0007510 | STICK SOLDER, DIP G | 4. 854 | A0013200 | STICK SOLDER, DIP SN-97C | 4. 854 | | 0050 | D* | 3 | 5 | 5 |
| | 親品目 : E9 MATERIAL (| 5440040A PCB ASSY, P 37) | ANEL RC9010D G | | | | | ı | | | | |
| | 旧品目(BEFORE COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | 取付位置 INST. QUANTITY POINT | 新品目(AFTER COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY | 取付位置 INST. POINT | 明細番号 | #1 CMP | #2 2ND | #3 INS | #4 PAR1 |
| 37- | 1 A0007510 | STICK SOLDER, DIP G | 2. 391 | A0013200 | STICK SOLDER, DIP SN-97C | 2. 391 | | 0050 | D* | 3 | 5 | 5 |
| | 親品目 : E9 MATERIAL (II日品目(BEFORE COMPONENT | 38) | SUB RC9010 G 取付位置 INST. QUANTITY POINT | 新品目(AFTER COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY | 取付位置 INST. POINT | り 明細番号 ITEM | #1 CMP | #2 2ND | #3 INS | #4 PART |
| 38- | 1 A0007510 | STICK SOLDER, DIP G | 2. 754 | A0013200 | STICK SOLDER, DIP SN-97C | 2. 754 | | 0050 | D* | 3 | 5 | 5 |
| | 親品目 : E9 MATERIAL (I日品目(BEFORE COMPONENT | 39) | T CD9010 G 取付位置 INST. QUANTITY POINT | 新品目(AFTER COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY | 取付位置 INST. POINT | 明細番号 | #1 CMP | #2 2ND | #3 INS | #4 PAR1 |
| 39- | 1 A0007510 | STICK SOLDER, DIP G | 7. 102 | A0013200 | STICK SOLDER, DIP SN-97C | 7. 102 | | 0080 | D* | 3 | 5 | 5 |
| | | 40) | R CD9010 G 取付位置 INST. QUANTITY POINT | 新品目(AFTER COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY | 取付位置 INST. POINT | │ │ 明細番号 │ ITEM | | #2 2ND | #3 INS | #4 PAR1 |
| 40- | 1 A0007510 | STICK SOLDER, DIP G | 10. 506 | — + | STICK SOLDER, DIP SN-97C | 10. 506 | | — + — 0040 | D* | 3 | 5 | 5 |

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

変更番号 E. C. N. № 設変会議日: DATE : EA5954

機種 : ALL PRODUCTS (ステータス : Fixed STATUS タイトル TITLE : 半田Maker変更(STICK半田_高銀)

親品目 : E95442500A MATERIAL (41) GATHER PCBA, REAR CD9010 G 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART INST. DESCRIPTION QUANTITY POINT DESCRIPTION COMPONENT COMPONENT 41- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 11.304 A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C 11.304 0110 3 5 5 親品目 MATERIAL E95442600A GPCBA, KEY A RC9010 G (42) 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART INST. QUANTITY POINT QUANTITY POINT DESCRIPTION DESCRIPTION COMPONENT 3 5 42- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 4.782 A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C 4.782 0070 親品目 MATERIAL E95442610A GPCBA, KEY A RC9010DA G (43) 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR INST. QUANTITY POINT 明細番号 #1 ITEM CMP INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART 旧品目(BEFORE CHANGE) DESCRIPTION **DESCRIPTION** COMPONENT 43- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 4.782 0070 3 5 4. 782 A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C 親品目 MATERIAL E95442620A GPCBA, KEY A RC9010DB G (44) 取付位置 取付位置 旧品目(BEFORE CHANGE) 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMP INST. #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART IŃŚŤ. QUANTITY POINT **DESCRIPTION** DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT COMPONENT 44- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 4.782 A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C 4.782 0070 3 5 親品目 MATERIAL : E95442700A GPCBA, FADER RC9010 G (45) 取付位置 取付位置 旧品目(BEFORE CHANGE) 新品目(AFTER CHANGE) INST. QUANTITY POINT 明細番号 ITEM INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART DESCRIPTION COMPONENT COMPONENT DESCRIPTION 45- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 0.723 A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C 0.723 0080 3 5 D*

機種 : ALL PRODUCTS 設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

(ステータス: Fixed) タイトル : 半田Maker変更(STICK半田_高銀) STATUS TITLE

親品目 : E95442710A MATERIAL (46) GPCBA, FADER RC9010DA G 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART DESCRIPTION DESCRIPTION COMPONENT COMPONENT STICK SOLDER, DIP G 46- 1 A0007510 0.071 A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C 0.071 0080 3 5 5 親品目 MATERIAL E95442720A GPCBA, FADER RC9010DB G (47)取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART INST. QUANTITY POINT QUANTITY POINT DESCRIPTION DESCRIPTION COMPONENT 47- 1 A0007510 3 5 STICK SOLDER, DIP G 0.071 A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C 0.071 0080 親品目 MATERIAL E95448600A GATHER PCBA, MV3C CN FP SD (48) 取付位置 取付位置 明細番号 #1 ITEM CMP 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR INST. QUANTITY POINT INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART 旧品目(BEFORE CHANGE) DESCRIPTION **DESCRIPTION** COMPONENT 48- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 4.637 0360 3 5 4.637 A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C 親品目 MATERIAL E95451600A GATHER PCBA, POWER G (49) 取付位置 取付位置 旧品目(BEFORE CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMP INST. 新品目(AFTER CHANGE) #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART IŃŚŤ. **DESCRIPTION** DESCRIPTION QUANTITY POINT QUANTITY POINT COMPONENT COMPONENT 49- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 7.826 A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C 7.826 0030 3 5 親品目 MATERIAL : E95451654A GATHER PCBA, POWER CHI G (50) 取付位置 取付位置 旧品目(BEFORE CHANGE) 新品目(AFTER CHANGE) INST. QUANTITY POINT 明細番号 ITEM INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART DESCRIPTION COMPONENT COMPONENT DESCRIPTION 50- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 7.826 A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C 7.826 0030 3 5 D*

機種 : ALL PRODUCTS 設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

(ステータス: Fixed) タイトル : 半田Maker変更(STICK半田_高銀) STATUS TITLE

親品目 : E95451800A MATERIAL (51) GATHER PCB, IO CD-6010 G 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART DESCRIPTION DESCRIPTION COMPONENT COMPONENT 51- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 4.712 A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C 4.712 0040 3 5 5 親品目 MATERIAL E95451854A GA PCBA, IO CHI CD-6010 G (52) 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART INST. QUANTITY POINT QUANTITY POINT DESCRIPTION COMPONENT 3 5 52- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 4.712 A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C 4.712 0040 親品目 MATERIAL E95451900B GATHER PCBA, FRONT CD-6010 (53) 取付位置 取付位置 明細番号 #1 ITEM CMP 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR INST. QUANTITY POINT INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART 旧品目(BEFORE CHANGE) DESCRIPTION **DESCRIPTION** COMPONENT 53- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 3 5 10.434 A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C 10.434 0100 親品目 MATERIAL GA PCBA, FRONT CHI CD6010G E95451954B (54) 取付位置 取付位置 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. 新品目(AFTER CHANGE) #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART IŃŚŤ. QUANTITY POINT **DESCRIPTION** DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT COMPONENT 54- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C 0100 3 5 10.434 10.434 親品目 MATERIAL : E95453700A GPCBA, REAR2 CD9010 G (55) 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 旧品目(BEFORE CHANGE) 明細番号 ITEM INST. QUANTITY POINT INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART DESCRIPTION DESCRIPTION COMPONENT COMPONENT 55- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 11.304 A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C 11.304 0090 3 5 D*

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE〈DETAILS〉

変更番号 : EA5954 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS 機種: ALL PRODUCTS

設変会議日 : DATE) タイトル TITLE : 半田Maker変更(STICK半田_高銀)

| 親品目 : E95454400A GPCBA, FRONT2 MATERIAL (56) | 取付位置 | | | | 取付位置 | | | | | |
|---|--|--------------------------|--------------------------|----------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| I月品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION | QUANTITY POINT | 新品目(AFTER C COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY | INST. POINT | 明細番号 ITEM | #1 CMP | #2 2ND | #3 INS | #4 Part |
| 56- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G | 7. 102 | + A0013200 | STICK SOLDER, DIP SN-97C | 7. 102 | | 0800 | D* | 3 | 5 | 5 |
| 親品目 : E95463400A GATHER PCBA, MATERIAL (57) | | | | | | | | | | |
| 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION | 取付位置 INST. QUANTITY POINT | 新品目(AFTER C | CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY | 取付位置 INST. POINT | 明細番号 ITEM | #1 CMP | #2 2ND | | #4 PART |
| 57- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G | 13. 332 | + A0013200 | STICK SOLDER, DIP SN-97C | 13. 332 | | 0080 | D* | 3 | 5 | 5 |
| 親品目: E95463454A GA PCBA, MAIN MATERIAL (58) 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION | N CHI CGR G 取付位置 INST. QUANTITY POINT | 新品目(AFTER C | CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY | 取付位置 INST. POINT | 明細番号 ITEM | #1 CMP | #2 2ND | #3 INS | #4 PART |
| 58- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G | 13. 332 | A0013200 | STICK SOLDER, DIP SN-97C | 13. 332 | - | 0080 | D* | 3 | 5 | 5 |
| 親品目 : E95467000A GATHER PCBA, MATERIAL (59) | | | | | | | | | | |
| 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION | 取付位置 INST. QUANTITY POINT | 新品目(AFTER C | CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY | 取付位置 INST. POINT | 明細番号 ITEM | #1 CMP | #2 2ND | #3 INS | #4 PART |
| 59- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G | 9. 854 | A0013200 | STICK SOLDER, DIP SN-97C | 9.854 | | 0050 | D* | 3 | 5 | 5 |
| 親品目 : E95467010A GATHER PCBA, MATERIAL (60) | MAIN P250S G | | | | | | | | | |
| 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION | 取付位置 INST. QUANTITY POINT | 新品目(AFTER C | CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY | 取付位置 INST. POINT | 明細番号 ITEM | #1 CMP | #2 2ND | | #4 PART |
| 60- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G | 9. 854 | A0013200 | STICK SOLDER, DIP SN-97C | 9. 854 | | 0040 | D* | 3 | 5 | 5 |

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE〈DETAILS〉

機種: ALL PRODUCTS

変更番号 : EA5954 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS 設変会議日 : DATE) タイトル TITLE : 半田Maker変更(STICK半田_高銀)

| 親品目: E95467020A GATHER PCBA MATERIAL (61) I月品目(BEFORE CHANGE) DESCRIPTION 61- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G | A, MAIN P250LU G 取付位置 INST. QUANTITY POINT 9.854 | 新品目(AFTER COMPONENT + A0013200 | CHANGE) DESCRIPTION STICK SOLDER, DIP SN-97C | QUANTITY 9.854 | 取付位置 INST. POINT | 明細番号 ITEM + 0050 | #1 CMP D* | 2ND | INS | #4 PART 5 |
|---|--|--------------------------------|---|------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------|-----|----------------------|
| 親品目: E95467030A GATHER PCBA MATERIAL (62) | N, MAIN P250LUVG 取付位置 INST. QUANTITY POINT 9.854 | 新品目(AFTER COMPONENT + A0013200 | CHANGE) DESCRIPTION STICK SOLDER, DIP SN-97C | QUANTITY 9.854 | 取付位置 INST. POINT | 明細番号 ITEM + | #1 CMP — D* | #2 2ND | INS | #4 PART 5 |
| · | 9.004 A,MAIN P2800 G 取付位置 INST. QUANTITY POINT | 新品目(AFTER COMPONENT | | | 取付位置 INST. POINT | 明細番号 ITEM | #1 | #2 2ND | #3 | #4 PART |
| 83- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 親品目: E95467050A GATHER PCBA MATERIAL (64) I日品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION | 16.239 A, MAIN P2803 G 取付位置 INST. QUANTITY POINT | 新品目(AFTER COMPONENT | STICK SOLDER, DIP SN-97C CHANGE) DESCRIPTION | 16. 239 | 取付位置 INST. Y POINT | + —— 0040 明細番号 ITEM | D* #1 CMP | #2 | #3 | 5 5 #4 PART |
| 64- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G | 6. 239 A, POWER P2800 G | + COMPONENT A0013200 | STICK SOLDER, DIP SN-97C | 6. 239 | | + 1124 | D* | 3 | | 5 |
| IH品目(BEFORE CHANGE) DESCRIPTION STICK SOLDER, DIP G | 取付位置 INST. QUANTITY POINT 18.695 | 新品目(AFTER COMPONENT A0013200 | CHANGE) DESCRIPTION STICK SOLDER, DIP SN-97C | QUANTITY 18. 695 | 取付位置 INST. POINT | 明細番号 ITEM + 0030 | #1 CMP D* | #2 2ND 3 | INS | #4 PART 5 |

機種 : ALL PRODUCTS 設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

(ステータス : Fixed) ダイトル : 半田Maker変更(STICK半田_高銀) STATUS TITLE

親品目 : E95468620A MATERIAL (66) GATHER PCBA, SEQ P2803 G 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART DESCRIPTION DESCRIPTION COMPONENT COMPONENT STICK SOLDER, DIP G 66- 1 A0007510 7, 108 A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C 7.108 0070 3 5 5 親品目 MATERIAL E95468800A GATHER PCBA, 7SEG P2800 G (67) 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART INST. QUANTITY POINT QUANTITY POINT DESCRIPTION DESCRIPTION COMPONENT 67- 1 A0007510 3 5 STICK SOLDER, DIP G 9.565 A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C 9.565 0040 親品目 MATERIAL E95475110B PCB ASSY, MV-3C R1 PHV-1 (68) 取付位置 取付位置 明細番号 #1 ITEM CMP 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR INST. QUANTITY POINT INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART 旧品目(BEFORE CHANGE) DESCRIPTION **DESCRIPTION** COMPONENT 68- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 7.978 3 5 7.978 A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C 0060 親品目 MATERIAL E95475900A GATHER PCBA, MV3C CV FP SD (69) 取付位置 取付位置 旧品目(BEFORE CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMP INST. 新品目(AFTER CHANGE) #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART IŃŚŤ. QUANTITY POINT **DESCRIPTION** DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT COMPONENT 69- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 4.636 A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C 4.636 0370 3 5 親品目 MATERIAL : E95480500A GATHER PCBA, AUDIO DA-3K G (70) 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT 明細番号 ITEM INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART DESCRIPTION COMPONENT COMPONENT DESCRIPTION 70- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 12.608 A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C 12,608 0060 3 5 D*

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE〈DETAILS〉

機種: ALL PRODUCTS

変更番号 : EA5954 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS 設変会議日 : DATE) タイトル TITLE : 半田Maker変更(STICK半田_高銀)

| 親品目 : E95480554A GA P MATERIAL (71) I日品目(BEFORE CHANGE) | CBA, AUDIO DA-3K CHI G W付位置 INST. QUANTITY POINT G 12.608 | + | CK SOLDER, DIP SN-97C QUANTIT | 取付位置 INST. 明細 TY POINT ITEM 3 + 0060 | - | #1 # CMP 2 O* 3 | ZND I | 3 # NS P. 5 | ART — |
|--|---|----------------------|--|---|---|------------------------------|----------------------|---------------------|----------|
| 親品目: E95483100B GATH MATERIAL (72) 日品目(BEFORE COMPONENT DESCRIPTION DESCRIPTION STICK SOLDER, DIP | ER PCBA, VP500-BOARD REAL PC | · | CK SOLDER, DIP SN-97C QUANTIT 0. 785 | TY POINT ITEM | - | #1 # CMP 2 — - O* 3 | #2 # 2ND I B 5 | 3 # NS P. 5 5 | ART |
| 親品目: E95486520A GATH (73) 日品目(BEFORE CHANGE) | ER PCBA, TD-700T (20) | · + — — | CCK SOLDER, DIP SN-97C QUANTIT 2. 608 | TY POINT ITEM | - | #1 # CMP 2 | ZND I | | ART |
| 親品目: E95486521A GATH MATERIAL (74) 日品目(BEFORE COMPONENT DESCRIPTION STICK SOLDER, DIP | ER PCBA, TD-700T (21) | · + — — — | CK SOLDER, DIP SN-97C QUANTIT 2. 608 | TY POINT ITEM | - | #1 # CMP 2 | ZND I | | ART |
| 親品目 : E95486522A GATH (75) I日品目(BEFORE COMPONENT DESCRIPTION STICK SOLDER, DIP | ER PCBA, TD-700T (22) | · + | CE) CCK SOLDER, DIP SN-97C QUANTIT 2. 608 | TY POINT ÍTÉM | _ | | | 3 # NS P 5 | ART |

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE〈DETAILS〉

機種: ALL PRODUCTS

変更番号 : EA5954 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS 設変会議日 : DATE) タイトル TITLE : 半田Maker変更(STICK半田_高銀)

| 親品目 : E95486523A GATHER PCBA MATERIAL (76) | , TD-700T (23) | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION | 取付位置 INST. QUANTITY POINT | 新品目(AFTER COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | 取付位置 INST. QUANTITY POINT | り 明細番号 ITEM | #1 CMP | #2 2ND | #3 INS | #4 PART |
| 76- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G | 2. 608 | A0013200 | STICK SOLDER, DIP SN-97C | 2. 608 | 0060 | D* | 3 | 5 | 5 |
| 親品目 : E95486525A GATHER PCBA MATERIAL (77) | , TD-700T (25) 取付位置 | 1 | | 取付位置 | I | | | | |
| 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION | INST. QUANTITY POINT | 新品目(AFTER COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | UNST. QUANTITY POINT | 明細番号 ITEM | #1 CMP | #2 2ND | #3 INS | #4 PART |
| 77- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G | 2. 608 | A0013200 | STICK SOLDER, DIP SN-97C | 2. 608 | 0060 | D* | 3 | 5 | 5 |
| 親品目 : E95486530A GATHER PCBA MATERIAL (78) | , TD-700T (30) 取付位置 | I | | 取付位置 | I | | | | |
| 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION | INST. QUANTITY POINT | 新品目(AFTER COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | INST. QUANTITY POINT | 明細番号 ITEM | #1 CMP | #2 2ND | #3 INS | #4 Part |
| 78- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G | 2. 608 | A0013200 | STICK SOLDER, DIP SN-97C | 2. 608 | 0060 | D* | 3 | 5 | 5 |
| 親品目: E95486531A GATHER PCBA MATERIAL (79) | , TD-700T (31) | ı | | 取什位要 | ı | | | | |
| 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION | 取付位置 INST. QUANTITY POINT | 新品目(AFTER COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | 取付位置 INST. QUANTITY POINT | 明細番号 ITEM | #1 CMP | #2 2ND | #3 INS | #4 PART |
| 79- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G | 2. 608 | A0013200 | STICK SOLDER, DIP SN-97C | 2. 608 | 0060 | D* | 3 | 5 | <u>5</u> |
| 親品目: E95486535A GATHER PCBA MATERIAL (80) | , TD-700T (35) | ı | | ₩- /.L / \. BB | ı | | | | |
| 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION | 取付位置 INST. QUANTITY POINT | 新品目(AFTER COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | 取付位置 INST. QUANTITY POINT | 明細番号 ITEM | #1 CMP | #2 2ND | #3 INS | #4 PART |
| 80- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G | 2. 608 | A0013200 | STICK SOLDER, DIP SN-97C | 2. 608 | 0060 | D* | 3 | 5 | 5 |

機種: ALL PRODUCTS

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

変更番号 : EA5954 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS 設変会議日 : DATE) タイトル TITLE : EA5954

辅.思.日 EOE/OGE/11/ CATUED DODA TD_700T (41)

| | 親品目 : E9 MATERIAL (| 5486541A GATHER PCBA, 81) | TD-700T (41) | | | | | | | | |
|-------|--|---|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|-----------|--------------|-----------|------------|
| | 旧品目(BEFORE COMPONENT | • | 取付位置 INST. QUANTITY POINT | 新品目(AFTER COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | 取付位置 INST. QUANTITY POINT | り 明細番号 ITEM | #1 CMP | #2 2ND | #3 INS | #4 PART |
| 81- 1 | A0007510 | STICK SOLDER, DIP G | 2. 608 | A0013200 | STICK SOLDER, DIP SN-97C | 2. 608 | 0060 | D* | 3 | 5 | 5 |
| | | 5501200E PCB ASSY, UR- 82) CHANGE) DESCRIPTION | -4MD RMN-1 取付位置 INST. QUANTITY POINT | 新品目(AFTER COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | 取付位置 INST. QUANTITY POINT | 明細番号 ITEM | #1 CMP | #2 2 2 ND | #3 TNS | #4 PART |
| 82- 1 | A0007510 | STICK SOLDER, DIP G | 10. 581 | - + COMI ONDIVI A0013200 | STICK SOLDER, DIP SN-97C | 10. 581 | $- + \frac{112M}{0050}$ | D* | 3 | 5 | 5 |
| 02 1 | 1 10001010 | OTTOR GOLDER, DIT G | 10.001 | 10013200 | OTICK GOLDER, DIT GN 370 | 10. 001 | 0000 | ייע | | | U |
| | 親品目 : E9 MATERIAL (旧品目(BEFORE COMPONENT | 5501200F PCB ASSY, UR- 83) CHANGE) DESCRIPTION | -4MD RMN-1 取付位置 INST. QUANTITY POINT | 新品目(AFTER COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | 取付位置 INST. QUANTITY POINT | り り り り り り り り り り り り り り り り り り り | #1 CMP | #2 2ND | #3 INS | #4 PART |
| 83- 1 | A0007510 | STICK SOLDER, DIP G | 10. 581 | A0013200 | STICK SOLDER, DIP SN-97C | 10. 581 | 0050 | D* | 3 | 5 | 5 |
| | 親品目 : E9 MATERIAL (I日品目(BEFORE COMPONENT | 5501400D PCB ASSY, UR- 84) CHANGE) DESCRIPTION | -4MD RFP-1 取付位置 INST. - QUANTITY POINT | 新品目(AFTER COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | 取付位置 INST. QUANTITY POINT | 明細番号 ITEM + | #1 CMP | #2 2ND | #3 INS | #4 PART |
| 84- 1 | A0007510 | STICK SOLDER, DIP G | 7. 971 | A0013200 | STICK SOLDER, DIP SN-97C | 7. 971 | 0050 | D* | 3 | 5 | 5 |
| | | 85) | UR-4MD RSB-1 取付位置 INST. QUANTITY POINT | 新品目(AFTER COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | 取付位置 INST. QUANTITY POINT | り 明細番号 ITEM | #1 CMP | #2 2ND | #3 INS | #4 PART |
| 85- 1 | A0007510 | STICK SOLDER, DIP G | 22. 754 | A0013200 | STICK SOLDER, DIP SN-97C | 22. 754 | 0040 | D* | 3 | 5 | 5 |

PAGE:

: 半田Maker変更(STICK半田_高銀)

機種 : ALL PRODUCTS 設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

(ステータス: Fixed) タイトル : 半田Maker変更(STICK半田_高銀) STATUS TITLE

親品目 : E95507200A MATERIAL (86) PCB ASSY, MAIN CG-2K G 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART DESCRIPTION DESCRIPTION COMPONENT COMPONENT STICK SOLDER, DIP G 86- 1 A0007510 10.580 A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C 10.580 0050 3 5 親品目 MATERIAL E95507210A PCBA, MAIN CG-1.8K G (87) 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART QUANTITY POINT QUANTITY POINT DESCRIPTION COMPONENT 87- 1 A0007510 3 5 STICK SOLDER, DIP G 11.015 A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C 11.015 0050 親品目 MATERIAL E95507220B PCB ASSY, MAIN CG-1K G (88) 取付位置 取付位置 明細番号 #1 ITEM CMP 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR INST. QUANTITY POINT INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART 旧品目(BEFORE CHANGE) DESCRIPTION **DESCRIPTION** COMPONENT 88- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G A0013200 0050 3 5 11.015 STICK SOLDER, DIP SN-97C 11.015 親品目 MATERIAL E95507255A PCBA, MAIN CG-1. 8K CHI G (89) 取付位置 取付位置 旧品目(BEFORE CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMF INST. 新品目(AFTER CHANGE) #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART IŃŚŤ. DESCRIPTION QUANTITY POINT **DESCRIPTION** QUANTITY POINT COMPONENT COMPONENT 89- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C 11.015 0050 3 5 11.015 親品目 MATERIAL E95507257B PCB ASSY, MAIN CG-1K CHI G (90)取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT 明細番号 ITEM INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART DESCRIPTION COMPONENT DESCRIPTION COMPONENT 90- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 11.015 A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C 0050 3 5 11.015

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE〈DETAILS〉

変更番号 : EA5954 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS 機種: ALL PRODUCTS 設変会議日 : DATE) タイトル TITLE

: 半田Maker変更(STICK半田_高銀)

| | 95507300A GATHER PCBA, (91) | | | | | | 1 | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 旧品目(BEFORE COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | 取付位置 INST. QUANTITY POINT | 新品目(AFTER (COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY | 取付位置 INST. POINT | │ │ 明細番号 │ ITEM | #1 CMP | #2 2ND | #3 INS | #4 PART |
| 91- 1 A0007510 | STICK SOLDER, DIP G | 9. 565 | A0013200 | STICK SOLDER, DIP SN-97C | 9. 565 | | 0120 | D* | 3 | 5 | 5 |
| | 95507310A GATHER PCBA, (92) | | 1 | | | Th | I | | | | |
| 旧品目(BEFORE COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | 取付位置 INST. QUANTITY POINT | 新品目(AFTER (COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY | 取付位置 INST. POINT | 明細番号 ITEM | | #2 2ND | #3 INS | #4 PART |
| 92- 1 A0007510 | STICK SOLDER, DIP G | 14. 195 | A0013200 | STICK SOLDER, DIP SN-97C | 14. 195 | ' | 0120 | D* | 3 | 5 | 5 |
| 親品目 : ES MATERIAL (| 95507320A GATHER PCBA, (93) | CG-1K G 取付位置 | I | | | 取付位置 | I | | | | |
| 旧品目(BEFORE COMPONENT | C CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY POINT | 新品目(AFTER (COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY | INST. | 明細番号 ITEM + | #1 CMP | #2 2ND | #3 INS | #4 PART |
| 93- 1 A0007510 | STICK SOLDER, DIP G | 14. 195 | A0013200 | STICK SOLDER, DIP SN-97C | 14. 195 | , | 0120 | D* | 3 | 5 | 5 |
| | 95507355A GATHER PCBA, (94) | CG-1.8K CHI G | 1 | | | Tin 44 25 图 | I | | | | |
| 旧品目(BEFORE COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | 取付位置 INST. QUANTITY POINT | 新品目(AFTER (COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY | 取付位置 INST. POINT + | 明細番号 ITEM + | #1 CMP | #2 2ND | #3 INS | #4 PART |
| 94- 1 A0007510 | STICK SOLDER, DIP G | 14. 195 | A0013200 | STICK SOLDER, DIP SN-97C | 14. 195 | , | 0120 | D* | 3 | 5 | 5 |
| | 95507357A GATHER PCBA, (| | 1 | | | 파 나 나 다 때 | I | | | | |
| 旧品目(BEFORE COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | 取付位置 INST. QUANTITY POINT | 新品目(AFTER (COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY | 取付位置 INST. POINT | 明細番号 ITEM | #1 CMP | #2 2ND | | #4 PART |
| 95- 1 A0007510 | STICK SOLDER, DIP G | 14. 195 | A0013200 | STICK SOLDER, DIP SN-97C | 14. 195 | · | 0120 | D* | 3 | 5 | 5 |

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE〈DETAILS〉

機種: ALL PRODUCTS

変更番号 : EA5954 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS 設変会議日 : DATE) タイトル TITLE : 半田Maker変更(STICK半田_高銀)

| | MATERIAL (96) | AIN DA6400 G 取付位置 | | 取付位置 | | | | | |
|------|---|---------------------------------|--|--|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION | QUANTITY POINT | 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION | INST. QUANTITY POINT | 明細番号 ITEM | #1 CMP | #2 2ND | #3 INS | #4 PART |
| 96- | A0007510 STICK SOLDER, DIP G | 3.043 | A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C | 3. 043 | 0060 | D* | 3 | 5 | 5 |
| | 親品目 : E95535210B PCBA, M. MATERIAL (97) | AIN DA6400DP G | | | | | | | |
| | 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION | 取付位置 INST. QUANTITY POINT | 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION | 取付位置 INST. QUANTITY POINT | 明細番号 ITEM | #1 CMP | #2 2ND | #3 INS | #4 PART |
| 97- | 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G | 3. 043 | A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C | 3. 043 | 0060 | D* | 3 | 5 | 5 |
| | MATERIAL (98) | ADI IF-MA64EX G 取付位置 | ar I I (Approx graves) | 取付位置 | nn der af E | | | | |
| | 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION | INST. QUANTITY POINT | 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION | INST. QUANTITY POINT | 明細番号 ITEM | #1 CMP | #2 2ND | | #4 PART |
| 98- | TA0007510 STICK SOLDER, DIP G | 2. 898 | A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C | 2. 898 | 0050 | D* | 3 | 5 | 5 |
| | 親品目 : E95535310B PCBA, M. MATERIAL (99) | ADI IF-MA64BN G | | 斯 | 1 | | | | |
| | 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION | 取付位置 INST. QUANTITY POINT | 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION | 取付位置 INST. QUANTITY POINT | 明細番号 | #1 CMP | #2 2ND | #3 INS | #4 PART |
| 99- | 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G | 2. 898 | A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C | 2. 898 | 0050 | D* | 3 | 5 | 5 |
| | 親品目: E95535320B PCBA, M. MATERIAL (100) | ADI IF-MA640P G | | The () (), 100 | 1 | | | | |
| | 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION | 取付位置 INST. QUANTITY POINT | 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION | 取付位置 INST. QUANTITY POINT | 明細番号 | #1 CMP | #2 2ND | | #4 PART |
| 100- | 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G | 2. 898 | A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C | 2. 898 | 0050 | D* | 3 | 5 | 5 |

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE〈DETAILS〉

機種: ALL PRODUCTS

変更番号 : EA5954 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS 設変会議日 : DATE) タイトル TITLE : 半田Maker変更(STICK半田_高銀)

| 親品目: E95535400A GPCBA MATERIAL (101) 旧品目(BEFORE COMPONENT DESCRIPTION STICK SOLDER, DIP (1) 101- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP (1) | A, POWER DA6400 G W付位置 INST. QUANTITY POINT 6.804 | 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C | 取付位置 INST. QUANTITY POINT 6.804 | 明細番号 ITEM + 0090 | #1 CMP D* | 2ND | #3 INS 5 | #4 PART 5 |
|---|--|---|--|---------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|-----------------|
| 親品目: E95535410A GPCBA MATERIAL (102) I日品目(BEFORE CHANGE) DESCRIPTION | A, POWER DA6400DP G W付位置 INST. POINT 6.804 | 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C | 取付位置 INST. QUANTITY POINT 6.804 | 明細番号 ITEM 0090 | #1 CMP D* | #2 2ND | #3 INS 5 | #4 PART 5 |
| 親品目: E95541200A PCBA, MATERIAL: (103) 日品目(BEFORE COMPONENT DESCRIPTION STICK SOLDER, DIP O | IF-DA64 G QUANTITY QUANTITY POINT 2. 435 | 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C | 取付位置 INST. QUANTITY POINT 2.435 | 明細番号 ITEM 0060 | #1 CMP D* | 2ND | #3 INS 1 5 | #4 PART 5 |
| 親品目: E95572600A PCB A MATERIAL (104) 旧品目(BEFORE COMPONENT DESCRIPTION DESCRIPTION STICK SOLDER, DIP (1) | ASSY, PHV-2 MV-7000 取付位置 INST. QUANTITY POINT 7. 978 | 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C | 取付位置 INST. QUANTITY POINT 7.978 | 明細番号 ITEM + 0060 | CMP | 2ND | | #4 PART 5 |
| 親品目: E95573200A GATHI (105) 日品目(BEFORE CHANGE) DESCRIPTION 105- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP (105) | ER PCBA, MV-7000H ROTO QUANTITY 4. 636 ROTO QUANTITY 4. 636 | 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C | 取付位置 INST. QUANTITY POINT 4.636 | 明細番号 <u>ITEM</u> 0390 | #1 CMP D* | _ | #3 INS 5 | #4 PART 5 |

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 : ALL PRODUCTS

変更番号 E. C. N. № : EA5954 設変会議日: DATE

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル TITLE

: 半田Maker変更(STICK半田_高銀)

親品目: E95573300A MATERIAL: (106)

旧品目(BEFORE CHANGE)

GATHER PCBA, MV-7000S

取付位置 INST. QUANTITY POINT

新品目(AFTER CHANGE) DESCRIPTION COMPONENT

取付位置 INST. QUANTITY POINT

明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART

106- 1 A0007510

COMPONENT

STICK SOLDER, DIP G

DESCRIPTION

4.637

A0013200

STICK SOLDER, DIP SN-97C

4.637

0380

D* 3 5

PAGE:

#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY 1ST A 有 COMPATIBLE BYTE B →

#2 2ND: セカンド区分 2ND VENDER 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST

SHIPPED PRODUCTS WIP (WORK IN PROCESS)

#3 INS : 手配指示 INSTRUCTION
1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS
2 仕掛品 WIP(WORK IN PRODUCTS)
3 在庫部品 STOCK
4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER
5 新規発注 NEW ORDER
9 未定 NOT DECIDED

#4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK

1 転用 CONVERSION

2 廃棄 DISPOSAL

3 追加工 REPROCESSING

4 消化 CONSUMPTION

5 無し NOT NECESSARY

9 未定 NOT DECIDED

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE NO SIMULTANEOUS CHANGE

D 無 NOT COMPATIBLE