REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

: NT-505 ALL PRODUCTS

変更番号 E. C. N. № : EA6471

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル : DISPLAY変更 TITLE

同期設変 SIMULTANEOUS E.C.N. 関連設変 :

RELATED E. C. N.

設変記事 : DISPLAY変更 CONTENTS

UD/NT-505 で使用しているOLED DISPLAYを後継機種で使用する物と統一するため変更します。 旧部品と新部品は同じ製品で内蔵Fontの違いだけなので互換性有

対象機種

NT-505-SE/B, NT-505-SE/S, NT-505-B, NT-505-S UD-505-SE/B, UD-505-SE/S, UD-505-B, UD-505-S 全仕向

Y00816100A CHASSIS SECT, NT-505-S

0390 E0238840 LED DSPL, PG25664HW060 G -> E02501300A LED DSPL, PG25664HW060B G 変更

Y00816200A CHASSIS SECT, NT-505-B 0390 E0238840 LED DSPL, PG25664HW060 G -> E02501300A LED DSPL, PG25664HW060B G

変更

Y00816300A ASSIS SECT, UD-505-S

0390 E0238840 LED DSPL, PG25664HW060 G

-> E02501300A LED DSPL, PG25664HW060B G 変更

Y00816400A CHASSIS SECT, UD-505-B

0390 E0238840 LED DSPL, PG25664HW060 G

-> E02501300A LED DSPL, PG25664HW060B G 変更

显示屏变更,现行BOM修正。

自然切换。

関連図面 : --- : 2021/03/16

: Y720 Senri, okada

PAGE: 1

PERSON IN CHARGE

依頼元 : TEC 関企本部 電気設計グループ REQUESTING SECTION

: 要 To be held

設変会議 E.C.MTG.

PP番号

P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

変更理由(主) : STANDARDIZATION

REASON (MAIN) 変更理由(従)

REASON (SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 CUSTOMER"S APPRV : NOT required

Sマニュアル訂正 : Required

CHG. IN SÉRV. MANUAL

取説訂正 : NOT required CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正 : NOT required

CHG. IN BROCHURE 作業標準訂正 CHG. IN MFTR. MANUAL : NOT required : NOT required

技術情報発行 ENGINEERING INFO.

コスト変動 COST : No change

単位コスト UNIT COST 金型改造費

COST FOR DIE

REPORT-ID : ZSOPRO20D

設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

RELATED DRAWINGS

PAGE: 2

PAGE: 3

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: NT-505 ALL, UD-505 ALL PRODUCTS

変更番号 : EA6471 E.C.N.№ (ステータス : Fixed STATUS

設変会議日 : DATE) タイトル TITLE

2021/03/16

: DISPLAY変更

親品目: Y00816100A CHASSIS SECT MATERIAL (1) 旧品目(BEFORE CHANGE)	取付位置 INST.	新品目(AFTER)	CHANGE)		取付位置 INST.	明細番号	#1	#2	#3	#4
COMPONENT DESCRIPTION	QUANTITY POINT	CÓMPÓNENT	DESCRIPTION	QUANTITY	POINT	ÍŤĚM	CMP	2ND	INS	PART
1- 1 E0238840 LED DSPL, PG25664HW060 G	1. 000	E02501300A	LED DSPL, PG25664HW060B G	1.000	'	0390	A *	3	5	4
親品目: Y00816200A CHASSIS SECT MATERIAL (2) 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER (COMPONENT)	DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	CMP	_		#4 PART
2- 1 E0238840 LED DSPL, PG25664HW060 G	1. 000	E02501300A	LED DSPL, PG25664HW060B G	1. 000		0390	A *	3	5	4
親品目: Y00816300A CHASSIS SECT MATERIAL: (3) I日品目(BEFORE CHANGE) DESCRIPTION 3- 1 E0238840 LED DSPL, PG25664HW060 G 親品目: Y00816400A CHASSIS SECT MATERIAL: (4)	取付位置 INST. QUANTITY POINT 1.000	新品目(AFTER COMPONENT E02501300A	CHANGE) DESCRIPTION LED DSPL, PG25664HW060B G	QUANTITY 1.000	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM 0390	#1 CMP 	2ND	—	#4 PART 4
	取付位置				取付位置					
日品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER (COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
4- 1 E0238840 LED DSPL, PG25664HW060 G	1.000	E02501300A	LED DSPL, PG25664HW060B G	1. 000		0390			—	4
#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY #2 2N 1ST A 有 COMPATIBLE BYTE B → C ← D 無 NOT COMPATIBLE	D: セカンド区分 2ND VENI 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST		手配指示 INSTRUCTION 1 既出荷品 SHIPPED PRODUC 1 既出荷品 STICK 3 在庫部品 STOCK 4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIE 5 新規発注 NEW ORDER 9 未定 NOT DECIDED	#4 P TS OCESS)	2 廃棄 DI 3 追加工 RI 4 消化 CC 5 無し NO	TREATMENT DIVERSION ISPOSAL PROCESSIN DISUMPTION T NECESSA T DECIDED	G	STOCK	:	

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE