設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

: UR-4MD/MDR-600HD/SC-10S, L

变更番号 : GA1417 E. C. N. №

PRODUCTS

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル : 水晶発振器の変更 TITLE

SIMULTANEOUS E. C. N. 関連設変

RELATED E. C. N.

設変記事: 水晶発振器の変更

CONTENTS

UR-4MD/MDR-600HD/SC-10Sのメイン基板に使われている下記水晶発振器を

変更します。 該当SECT EZ5501200E PCB ASSY, UR-4MD S-RMN-1 EZ5538600A PCB ASSY, S-CORE

E0225394 RESO, NZ2520SD 27M 30PPM E0250024 XTAL OSC, NZ2520SH 27MHZ

①27MHz 变变更Hz ②50MHz 变变更Hz 变变更Hz 变变现Hz 365MHz E0225404 RESO, NZ2520SD 50M 30PP E0249004 XTAL OSC, NZ2520SH 50M

変更前 E0225414 RESO, NZ2520SD 65M 30PP 変更後 E0250034 XTAL OSC, NZ2520SH 65MHZ

2. 理由 AKM工場火災の影響に伴い従来品の調達が不可能となった為。

3.実施 医療向け製品の為、LOT単位で実施とし導入開始LOTを生産技術課 岡部まで お知らせください。

4. 環境調査 新規品番の為、DTA資材にて環境資料を手配願います。

5. 補足 本件は開発/信認評価済みです。(QA評価依頼20219015/20219020)

译:由于AKM工厂火灾的影响,无法购买旧品晶振,故变更新品。

实施: 经与TCJ技术检讨: 3种晶振变更,不需要同期变更实施,但每种晶振变更切换时都需要整LOT切换,尾数废弃处理,费用由TCJ负担。各机种最先变的一种晶振切换LOT请制造记录管理及联络技术部转发TCJ。

环境调查:新规部品,由DTA调查。

関連図面 RELATED DRAWINGS 設変会議日 DATE : 2021/02/09

: 1720 okabe fujio

担当 PERSON IN CHARGE

依頼元 : SCM購買20120802-1 REQUESTING SECTION

: 不要 NOT to be held

設変会議 E.C.MTG.

PP番号 P. P. NO.

技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

変更理由(主) : PROCUREMENT

REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 : NOT required CUSTOMER"S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正 : NOT required CHG. IN PROCUEDED.

CHG. IN BROCHURE

THE STATE OF THE CHG. IN MFTR. MANUAL 技術情報発行 : NOT required ENGINEERING INFO.

コスト変動 : No change

COST

単位コスト UNIT COST 金型改造費 COST FOR DIE

PAGE: 2

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 PRODUCTS : UR-4MD/MDR-600HD/SC-10S, L

変更番号 E. C. N. №

: GA1417

設変会議日: DATE

2021/02/09

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル TITLE

: 水晶発振器の変更

親品目 : EZ5501200E MATERIAL (1) PCB ASSY, UR-4MD S-RMN-1

	旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER C COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
1-	1 E0225394	& RESO, NZ2520SD 27M	30PPM 1.000 0001 1.000	Y9	E0250024	XTAL OSC, NZ2520SH 27MHZ 0001	1.000 1.000	Υ9		A *	3	5	4
1= :	2 E0225404	& RESO, NZ2520SD 50M 3	30PPM 1.000		E0249004	XTAL OSC, NZ2520SH 50M	1.000		8040	A *	3	5	4
1-	3 E0225414	& RESO, NZ2520SD 65M 3	0001 1.000 30PPM 1.000 0001 1.000	Y10 Y12	E0250034	0001 XTAL OSC, NZ2520SH 65MHZ 0001	1. 000 1. 000 1. 000	Y10 Y12	8060	A *	3	5	4

親品目 : EZ5538600A PCB ASSY, S-CORE

		MAIERIAL (2)		取付价量		市 八							
		旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER (COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM				#4 PART
2-	1	E0225404	& RESO, NZ2520SD 50M 30PPM 0001	1.000 1.000 Y4	E0249004	XTAL OSC, NZ2520SH 50M 0001	1. 000 1. 000	Y4	9020	A*	3	5	4
2-	2	2 E0225394	& RESO, NZ2520SD 27M 30PPM 0001		E0250024	XTAL OSC, NZ2520SH 27MHZ 0001	1. 000 1. 000 1. 000	Y5	9025	A *	3	5	4

#4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK

1 転用 CONVERSION

2 廃棄 DISPOSAL

3 追加工 REPROCESSING

4 消化 CONSUMPTION

5 無し NOT NECESSARY

9 未定 NOT DECIDED #3 INS: 手配指示 INSTRUCTION
1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS
2 仕掛品 WIP (WORK IN PROCE)
3 在庫部品 STOCK
4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER
5 新規発注 NEW ORDER
9 未定 NOT DECIDED #2 2ND: セカンド区分 2ND VENDER 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST #1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY 1ST A 有 COMPATIBLE BYTE B → WIP (WORK IN PROCESS) C ← D 無 NOT COMPATIBLE

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE