設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

変更番号 E. C. N. № : AV-P3040 : EA6152 PRODUCTS

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル : 取説 Revision Up TITLE

同期設変 SIMULTANEOUS E.C.N. 関連設変 :

RĚLATED E. C. N.

設変記事: 取説 Revision Up CONTENTS

AV-P3040の取説を誤記訂正によりRevision Upします。 D01350201B → D01350201C

理由 11頁の左側上段のDELAY TIME SETTING 表4行目の誤記

誤: TIMING 3 ON → TIMING 3 ON 正: TIMING 2 ON → TIMING 3 ON

実施時期 次回生産より

Ď01350201Bの印刷実績は無いので、現行取説「D01350201A]の在庫を廃棄して下さ

廃棄費用: 107.5RMB[RMB2.15*50pcs] 負担部門: 3U10

D01350201Cの原稿をFTP serverの下記FolderにUploadしましたので印刷の手配を お願いします。

/usr/DTAFTP/TAC/Project/AV-P3040/MANUAL/D01350201C 印刷仕様書: Manual Spec_Ver2_AV-P3040_200316.pdf 印刷DATA: J_AV-P3040_OM_vC_print.pdf

译: AV-P3040的说明书误记的修正更新,同时料号升级。 __ D01350201B → D01350201C

11页的左侧上部的DELAY TIME SETTING 表4行误记。

誤: TIMING 3 ON → TIMING 3 ON 正: TIMING 2 ON → TIMING 3 O

实施:下一LOT开始实施。 D01350201B实际印刷制作是没有的,现行说明书D01350201A在库品废弃。

関連図面 RELATED DRAWINGS

: 2020/03/24

: 3228 yukinobu, nakamura

PERSON IN CHARGE

依頼元 REQUESTING SECTION

設変会議 E.C.MTG. : 不要 NOT to be held

PP番号 P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

変更理由(主) : ERROR OTHERS

REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : Required

客先承認 : NOT required CUSTOMER'S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : Required

CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正 CHG. IN BROCHURE : NOT required

作業標準訂正 CHG. IN MFTR. MANUAL : NOT required : NOT required

技術情報発行 ENGINEERING INFO.

コスト変動 COST : No change

単位コスト UNIT COST 金型改造費 COST FOR DIE REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

: AV-P3040

機種 PRODUCTS

变更番号 E. C. N. № : EA6152 設変会議日: DATE

2020/03/24

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル TITLE

: 取説 Revision Up

親品目: Y00868700A MATERIAL: (1) ACCESS SECT, AV-P3040

DESCRIPTION

旧品目(BEFORE CHANGE)

BYTE B →

取付位置 INST. QUANTITY POINT

新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION

取付位置 INST. QUANTITY POINT

明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAR CMP 2ND INS PART

PAGE:

2

1- 1 D01350201B

COMPONENT

& OWNERS MNL, J AVP3040

1.000

D01350201C OWNERS MNL, J AVP3040

1.000

C* 3 5 2 0010

#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY 1ST A 有 COMPATIBLE

#2 2ND: セカンド区分 2ND VENDER 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST

SHIPPED PRODUCTS

WIP (WORK IN PROCESS)

#3 INS: 手配指示 INSTRUCTION
1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS
2 仕掛品 WIP (WORK IN PROC
3 在庫部品 STOCK
4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER
5 新規発注 NEW ORDER
9 未定 NOT DECIDED

#4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK

1 転用 CONVERSION
S) 2 廃棄 DISPOSAL
3 追加工 REPROCESSING
4 消化 CONSUMPTION
5 無し NOT NECESSARY
9 未定 NOT DECIDED

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE

D 無 NOT COMPATIBLE