設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

: UR-4MD/MDR-600HD/SC-10* PRODUCTS

变更番号 : GA1421 E. C. N. №

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル : TDK COIL EOL対応 E0170024 TITLE

同期設変

SIMULTANEOUS E. C. N.

関連設変

RELATED E. C. N.

設变記事: TDK COIL EOL対応 E0170024

CONTENTS

UR-4MD/MDR-600HD/SC-10*のMain基板に使用しているCOILを変更します。

is 当Sect ①EZ5501200E PCB ASSY, UR-4MD S-RMN-1 部番 L60 (Item 7610) ②EZ5538600A PCB ASSY, S-CORE 部番 L50 (Item 8265)

変更前: E0170024 COIL, LTF5022T-1R2N4R2-L TDK

変更後 : E0250114 COIL, LTF5022T-1R2N3R4-D TDK

2. 理由 EOLに伴う代替品への変更

3.実施 従来品在庫消化後自然切替。(開発/QA評価済み) ※ 変更前後で形状が異なります。PAD寸法内には収まっていますが 形状が異なることから、PCBA初回投入LOTについては注意を お願いします。

4. 環境調査 DTA資材にて環境DATAを手配願います。

译: E0170024已停产,故变更成E0250114。

实施: 旧品消化后自然切换, 导入Lot需要记录。

注意:新品和旧品形状上有些差异,所以SMT实装前需要确认实装位置是否需要微调。

环境调查:由DTA调查。

関連図面 RELATED DRAWINGS 設変会議日 : 2021/03/02

担当 PERSON IN CHARGE : 1720 okabe fujio

依頼元 : SCM購買20061602 REQUESTING SECTION

: 要 To be held

設変会議 E.C.MTG.

PP番号 P. P. NO.

技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

: PROCUREMENT

変更理由(主) REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 CUSTOMER"S APPRV : NOT required

CUSTOMER'S APPRV
S マニュアル訂正 : NOT required
CHG. IN SERV. MANUAL
取説訂正 : NOT required
CHG. IN USR. MANUAL

カタログ訂正 : NOT required CHG. IN BROCHURE

THE STATE OF THE CHG. IN MFTR. MANUAL 技術情報発行 : NOT required ENGINEERING INFO.

コスト変動 : No change

COST

単位コスト UNIT COST 金型改造費

COST FOR DIE

PAGE: 2

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 PRODUCTS : UR-4MD/MDR-600HD/SC-10*

变更番号 E. C. N. № 設変会議日: : GA1421 2021/03/02 DATE

(ステータス : Fixed タイトル : TDK COIL EOL対応 E0170024 STÁTUS TITLE

親品目 : EZ5501200E MATERIAL (1) PCB ASSY, UR-4MD S-RMN-1

取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. 明細番号 #1 #2 #3 #4 INST. ÍŤËM CMP 2ND INS PART COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT 1- 1 E0170024 & COIL, LTF5022T-1R2N4R2-L 1. 000 1. 000 E0250114 COIL, LTF5022T-1R2N3R4-D 1.000 7610 A* 3 5 4 L60 0001 1.000 L60 0001

親品目 : EZ5538600A PCB ASSY, S-CORE MATERIAL (2)

取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAR 新品目(AFTER CHANGE) 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. INST. QUANTITY POINT CMP 2ND INS PART QUANTITY POINT DESCRIPTION COMPONENT DESCRIPTION COMPONENT 2- 1 E0170024 & COIL, LTF5022T-1R2N4R2-L 1. 000 1. 000 E0250114 COIL, LTF5022T-1R2N3R4-D 1.000 8265 A* 3 5 4 1.000 0001 L50 0001 L50

#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY 1ST A 有 COMPATIBLE

BYTE B →

D # NOT COMPATIBLE

#2 2ND: セカンド区分 2ND VENDER 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST

#3 INS: 手配指示 INSTRUCTION
1 既出荷品 SHIPPED
2 仕掛品 WIP (WORK
3 在庫部品 STOCK
4 外注仕掛品 WIP IN S
5 新規発注 NEW ORDE
9 未定 NOT DECI SHIPPED PRODUCTS WIP (WORK IN PROCESS) WIP IN SUPPLIER NEW ORDER

NOT DECIDED

#4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK

1 転用 CONVERSION

2 廃棄 DISPOSAL
3 追加工 REPROCESSING
4 消化 CONSUMPTION
5 無し NOT NECESSARY
9 未定 NOT DECIDED

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE