設計変更情報

ENGINEERING CHANGE NOTICE

機種 PRODUCTS : UD-701N **変更番号** E. C. N. № : COF524

(ステータス : Issued STATUS

タイトル :線材長変更

メイトル: 緑材長変 TITLE 同期設変 SIMULTANEOUS E.C.N. 関連設変 RELATED E.C.N.

設変記事:線材長変更 CONTENTS

EPP機での確認により、線材の長さを最適化するため変更します。

Y00909901A PWR SPLY SECT, UD-701N JPN 0050 E02490300A HARN A, VHR05-02N #18 L300 -> E02490300B HARN A, VHR05-02N #18 L285

変更

Y00909921A PWR SPLY SECT, UD-701N T/C 0050 E02490300A HARN A, VHR05-02N #18 L300 -> E02490300B HARN A, VHR05-02N #18 L285

変更

0060 E02492400A HARN A, SRT01 #18 L160 GND

-> E02492400B HARN A, SRT01 #18 L140 GND 変更

Y00909950A PWR SPLY SECT, UD-701N EUR 0050 E02490300A HARN A, VHR05-02N #18 L300 -> E02490300B HARN A, VHR05-02N #18 L285

変更

0060 E02492400A HARN A, SRT01 #18 L160 GND
-> E02492400B HARN A, SRT01 #18 L140 GND

変更

EZ5631802A PCB ASSY, T-POWER UD701 G 0130 E02490700A HARN A, PHR03SAN #24 L120 -> E02490700B HARN A, PHR03SAN #24 L150

変更

EZ5631402A PCBA, T-FRONT USB UD701 G 0050 E02490800A HARN A, PHR05SAN #24 L300 -> E02490800B HARN A, PHR05SAN #24 L340

変更

EZ5631902A PCBA, T-PWR NET UD701 G 0350 E02490900A HARN A, PHR04SAN #24 L200 -> E02490900B HARN A, PHR04SAN #24 L130

変更

E25631302A PCB ASSY, T-LED UD701 G 0010 E02491600A HARN A, ZHR6-4+2SJN#26L380 -> E02491600B HARN A, ZHR6-4+2SJN#26L450 変更

EZ5638602A PCB ASSY, T-PHONE UD701 G

0050 E02491700A HARN A, ZHRO3SZN #26 L300

-> E02491700B HARN A, ZHR03SZN #26 L360 変更 設変会議日 : 2021/04/14

DATE

担当 PERSON IN CHARGE : Y710 okada, senri

依頼元: REQUESTING SECTION TEC開発部

設変会議 E.C.MTG. : 不要 NOT to be held

PP番号 P. P. NO. 技術連絡書№

ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

: FUNCTION

変更理由(主) REASON(MAIN) 変更理由(従) REASON(SUB)

: NOT required

安全規格 SAFETY STD

: To be coordinated

進行状況 COORD. TO MERCHANT

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 CUSTOMER"S APPRV : NOT required

NOT required

NOT required

CUSTOMER'S APPRV Sマニュアル訂正: CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正: CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正: CHG. IN BROCHURE 作業標準訂正: CHG. IN MFTR. MANUAL 技術情報発行: ENGINEERING INFO. : NOT required

NOT required

: NOT required

コスト変動 COST : No change

:

単位コスト UNIT_COST 金型改造費 COST FOR DIE PAGE:

REPORT-ID: ZSOPRO20D PAGE:

設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

Y00909800A CHASSIS SECT, UD-701N-B 0435 E02492300A HARN A, EHR04N #22 L150 -> E02492300B HARN A, EHR04N #22 L145 変更

Y00910500A CHASSIS SECT, UD-701N-S 0435 E02492300A HARN A, EHR04N #22 L150 -> E02492300B HARN A, EHR04N #22 L145 変更

Y00910000A WIRE SECT, UD-701N 0020 E02492100A HARN A, PHR03 S L400 -> E02492100B HARN A, PHR03 S L550 変更

旧部品処理 廃棄

FPPから実施 翻译:相关的线材变更,故版本变更。 实施:从FPP第一台开始实施。

関連図面 : RELATED DRAWINGS

機種: UD-701N PRODUCTS

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

2021/04/14

変更番号 : COF524 E. C. N. № (ステータス : Issued STATUS 設変会議日 : DATE タイトル : TITLE : 線材長変更

	親品目: EZ5631302A PCB ASSY, T-L MATERIAL (1)	取付位置				取付位置					
	旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 Part
1-	1 E02491600A & HARN A, ZHR6-4+2SJN#26L3 0001	3 1.000 1.000 J751	E02491600B	HARN A, ZHR6-4+2SJN#26L450 0001	1. 000 1. 000	J751	0010	C*	3	5	2
	親品目 : EZ5631402A PCBA, T-FRONT MATERIAL (2)	USB UD701 G									
	旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
2-	1 E02490800A & HARN A, PHR05SAN #24 L30 0001	1.000 1.000 J761	E02490800B	HARN A, PHR05SAN #24 L340 0001	1. 000 1. 000	J761	0050	C*	3	5	2
	親品目 : EZ5631802A PCB ASSY, T-F MATERIAL (3)	POWER UD701 G 取付位置				取付位置	I				
	旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	INST.	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
3-	1 E02490700A & HARN A, PHR03SAN #24 L12 0001		E02490700B	HARN A, PHRO3SAN #24 L150 0001	1. 000 1. 000	Ј910	0130	<u>C</u> *	3	5	2
	親品目 : EZ5631902A PCBA, T-PWR N MATERIAL (4)	NET UD701 G 取付位置	I			取付位置	I				
	旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	INST.	明細番号 ITEM		#2 2ND	#3 INS	#4 PART
4-	1 E02490900A & HARN A, PHR04SAN #24 L20 0001	1.000 1.000 J956	E02490900B	HARN A, PHRO4SAN #24 L130 0001	1. 000 1. 000	J956	0350	<u>C*</u>	3	5	2
	親品目 : EZ5638602A PCB ASSY, T-F MATERIAL (5)	PHONE UD701 G	ı			To / L / L PR	ı				
	旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
5-	1 E02491700A & HARN A, ZHR03SZN #26 L30 0001	1.000 1.000 J603	E02491700B	HARN A, ZHRO3SZN #26 L360 0001	1. 000 1. 000	J603	0050	C*	3	5	2

PAGE:

機種: UD-701N PRODUCTS

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE〈DETAILS〉

変更番号 : COF524 E. C. N. № (ステータス : Issued STATUS 設変会議日: DATE) タイトル : TITLE

6-	親品目: Y00909800A CHASSIS SECT, UD-701N-B MATERIAL (6) 取付位置 INST. COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT POINT E02492300A & HARN A, EHRO4N #22 L150 1.000	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION + E02492300B HARN A, PHR05N #22 L145	QUANTITY 1.000	权付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM + 0435	CMP —	#2 # 2ND I 3 5	#3 #4 INS P/ 	_
7-	親品目: Y00909901A PWR SPLY SECT, UD-701N JPN MATERIAL: (7) I日品目(BEFORE CHANGE) INST. COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT E02490300A & HARN A, VHR05-02N #18 L3 1.000	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION + E02490300B HARN A, VHR05-02N #18 L285	QUANTITY	权付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM 0050		#2 # 2ND I — 5	#3 #4 INS PA 5 5	_
8- 8-	親品目: Y00909921A PWR SPLY SECT, UD-701N T/C MATERIAL (8) 日品目(BEFORE CHANGE)	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION + E02490300B HARN A, VHR05-02N #18 L285 E02492400B HARN A, SRT01 #18 L140 GND	QUANTITY 1.000	权付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM 0050 0060	CMP C*	#2 # 2ND I 3 5	#3 #4 INS PA	AR
9-	親品目: Y00909950A PWR SPLY SECT, UD-701N EUR MATERIAL (9) IH品目(BEFORE CHANGE) INST. COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT E02490300A & HARN A, VHR05-02N #18 L3 1.000	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION + E02490300B HARN A, VHR05-02N #18 L285	QUANTITY	权付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM 10050	CMP	#2 # 2ND I	‡3 #4 INS PA	_
9-	### REPORT COMPONENT DESCRIPTION ### L160 G 1.000 ### REPORT CHANGE	### BARN A, SRT01 #18 L140 GND ### ### ### ### #### ###############	1. 000	权付位置 INST. POINT	0060 明細番号 ITEM	** #1 CMP	3 5 #2 # 2ND I	‡3 #4 INS PA	4 PAR1
10-	E02492100A & HARN A, PHR03 S L400 1.000	E02492100B HARN A, PHR03 S L550	1.000		0020	C*	3 5	5 8	5

2021/04/14 : 線材長変更

PAGE:

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: UD-701N PRODUCTS

変更番号 E. C. N. № : COF524 設変会議日: DATE 2021/04/14

(ステータス : Issued STATUS

タイトル TITLE : 線材長変更

親品目: Y00910500A MATERIAL: (11)

CHASSIS SECT, UD-701N-S

取付位置 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT

新品目(AFTER CHANGE) DESCRIPTION COMPONENT

取付位置 INST. QUANTITY POINT

明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART

PAGE:

5

11- 1 E02492300A

& HARN A, EHRO4N #22 L150 1.000 E02492300B

HARN A, PHR05N #22 L145

1.000

0435 C* 3

#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY 1ST A 有 COMPATIBLE BYTE B →

#2 2ND: セカンド区分 2ND VENDER 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST

SHIPPED PRODUCTS WIP (WORK IN PROCESS)

#3 INS : 手配指示 INSTRUCTION
1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS
2 仕掛品 WIP(WORK IN PRODUCTS)
3 在庫部品 STOCK
4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER
5 新規発注 NEW ORDER
9 未定 NOT DECIDED

#4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK

1 転用 CONVERSION

2 廃棄 DISPOSAL

3 追加工 REPROCESSING

4 消化 CONSUMPTION

5 無し NOT NECESSARY

9 未定 NOT DECIDED

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE NO SIMULTANEOUS CHANGE

D 無 NOT COMPATIBLE