設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

機種: CD-GT2 : EA6095

変更番号 E. C. N. № PRODUCTS

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル : DTAからの不具合指摘によるPCBの改版 TITLE 1

設変記事: DTAからの不具合指摘によるPCBの改版 CONTENTS

DTAからの不具合指摘により、下記PCBを改版します。

改版前: E90478800B → 00C GATHER PCB, MAIN T CDXT2G 改版後: E90479000B → 00C PCB, MAIN T CDXT2G 他 定数变更→13点。

[対象機種] #CD-GT2

[改版理由] #基板補強のミシン目(支柱)追加。 #ICの1pin指示が見えにくい所があったので修正。

[実施時期] #定数変更については00B基板から実施(必須) #00B基板を消化後、00C基板に変更。

APD開発1部H/W開発課 生産技術課 APD開発1部H/W開発課

DTA作业性改善关系,MAIN基板由00B->00C改版变更。

B板消化后C板切替使用。

関連図面 RELATED DRAWINGS

: 2019/12/24

担当 PERSON IN CHARGE : 1720 michiko sato

依頼元 : DTA技術課 REQUESTING SECTION

設変会議 E. C. MTG. : 要 To be held

PP番号

P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

変更理由(主) : PRODUCTIVITY

REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB)

: NOT required

安全規格 SAFETY STD

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 : NOT required CUSTOMER"S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN LUCE MANUAL

CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正: NOT required CHG. IN BROCHURE

作業標準訂正 : NOT required CHG. IN MFTR. MANUAL 技術情報発行 : NOT required ENGINEERING INFO.

コスト変動 COST

: No change

単位コスト UNIT COST

金型改造費 COST FOR DIE PAGE: 1

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

REPORT-ID: ZSOPRO20D PAGE:

機種: CD-GT2 PRODUCTS

設<mark>変会議日</mark>: DATE ) タイトル : TITLE 2019/12/24

変更番号 : EA6095 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS

: DTAからの不具合指摘によるPCBの改版

	MATERIAL ( 旧品目(BEFORE	0478800C GATHER PCB, M. 1) CHANGE)	取付位置 INST.	新品貝(AFTER)	CHANGE)	OLIAN MITTING	取付位置 INST.	明細番号	#1	#2	#3	#4
1-	COMPONENT  1	DESCRIPTION	QUANTITY POINT +	COMPONENT E90479000C	DESCRIPTION PCB, MAIN T CDXT2G	2. 000	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1TEM 0010	CMP C*	2ND 3	1NS 5	PART 5
•		5478800B GATHER PCBA, 1	MAIN T CDGT2G	250110000	Tob, Milly Tobal20	2. 000		0010	0.	Ü		
	MATERIAL (	2)	取付位置				取付位置					
	旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	IŃŚŤ.	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND		#4 Part
2-	1 E90478800B	& GATHER PCB, MAIN T CDXT2	1.000	E90478800C	GATHER PCB, MAIN T CDXT2G	1.000	+	0010	C*	3	5	4
	MATERIAL (	5479000B PCB ASSY, MAII	取付位置				取付位置					
	旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP		#3 INS	#4 PART
3-	1 E90479000B	& PCB, MAIN T CDXT2G	1.000	E90479000C	PCB, MAIN T CDXT2G	1.000	+	0010	<u>C</u> *	3	5	4
		5479000B PCB ASSY, S-M.										
	旧品目 (BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
4-	1 R0156424	RD, 1/10W 120 OHM J 0603G 0001	1. 000 1. 000 R233	R0156564	RD, 1/10W 470 OHMJ0603G 0001	1.000 1.000	R233	1120	D1	3	3	1
4-	2 R0156564	RD, 1/10W 470 OHMJ0603G 0001	1. 000 R233 1. 000 1. 000 R234	R0157394	RD, 1/10W 0 OHM J0603G 0001	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	R234	1130	D1	3	3	1
4-	3 R0156424	RD, 1/10W 120 OHM J 0603G 0001	1. 000 R234 1. 000 1. 000 R238	R0156564	RD, 1/10W 470 OHMJ0603G 0001		R238	1150	D1	3	3	1
4-	4 R0156564	RD, 1/10W 470 OHMJ0603G 0001	1. 000 1. 000 1. 000 R239	R0157394	RD, 1/10W 0 OHM J0603G 0001	1. 000 1. 000	R239	1160	D1	3	3	1
4-	5 C0059274	CC, COG 50V 1000PFJ T0603G 0001	1. 000 R233 1. 000 1. 000 C227	C0059354	CC, X7R 50V 4700PFK T0603G 0001	1. 000 1. 000	C227	2950	D1	3	3	1
4-	6 C0059274	CC, COG 50V 1000PFJ T0603G 0001	1. 000 1. 000 1. 000 C229	C0059354	CC, X7R 50V 4700PFK T0603G 0001	1. 000 1. 000	C229	2970	D1	3	3	1
4-	7 C0098884	CC, X5R 10V 10UFK 0805G 0001	1. 000 C223 1. 000 1. 000 C230	C0098894	CC, X5R 6. 3V 22UFM 0805G 0001	1. 000 1. 000	C230	2980	D1	3	3	1
4-	8 C0099024	CC, F 25V 0. 1UF Z 0402G	1. 000	C0099014	CC, X7R 25V 0. 1UF K 0402G	1.000	0200	2990	D1	3	3	1

2

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: CD-GT2 PRODUCTS		変更番号 E. C. N. № (ステータス STATUS	: EA6095 : Fixed )	設交会議日 : 2019/12/24 DATE ) タイトル : DTAからの不具合指摘によるPCBの改版 TITLE	
4- 10 C0099024 C 4- 11 C0077834 C 4- 12 C0066694 C	CC, X5R 10V 10UFK 0805G 0001 CC, F 25V 0. 1UF Z 0402G 0001 CC, X7R 50V 1. 0UF K 0805 G 0001 CC, X7R16V-0. 22U 0603 G 0C, X7R16V-0. 22U 0603 G	1. 000 C231 1. 000 1. 000 C233 1. 000 1. 000 C234 1. 000 1. 000 C235 1. 000 1. 000 C272 1. 000 1. 000 C273	C0098894 C0099014 C0098864 C0059154 C0059154	CC, X5R 6. 3V 22UFM 0805G 1. 000 0001 1. 000 C233	1 1 1
	COMPATIBILITY #2 2ND : COMPATIBLE  TOT COMPATIBLE	セカンド区分 2N 1 有り EXIST 2 優先 PREFEREN 3 無し NOT EXIS	ND VENDER #3 INS : WTIAL ST	: 手配指示 INSTRUCTION #4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK 1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS 1 転用 CONVERSION 2 仕掛品 WIP (WORK IN PROCESS) 2 廃棄 DISPOSAL 3 在庫部品 STOCK 3 加工 REPROCESSING 4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER 4 消化 CONSUMPTION 5 新規発注 NEW ORDER 5 無し NOT NECESSARY 9 未定 NOT DECIDED 9 未定 NOT DECIDED	

PAGE:

3

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE \* NO SIMULTANEOUS CHANGE