## TEAC

## 技术连络书

NO: DTS-4395

有关文件:

机种: HS-20

X-3117

发行日:2019/10/19

配布部门

董事长

总经理

开发部

制造部

制一课

制二课

技术课 品管部

生管课

采购课


部管课

受检课

业务课

## HS-20 机种旋钮变更连络书

- 1、症状: KNOB JOG旋钮变更。
- 2、原因:与其配合的VR变更。
- 3、对策(暂定): KNOB JOG旋钮变更。旋钮变更后的螺丝锁付扭力设定为: 6KG 详细如下:





日本开发 台湾开发

- 4. 对策(永久): 同上。
- 5. 实施LOT: 199已实施。
- 6. 负责处理单位:制造1课。
- 7. 指导说明单位: 技术部/技制部。
- 8. 材料提供单位:无
- 9. 在库数: 无
- 10: 旧品处理: 无。

B00207706A SCREW,YHK 4\*6FZC G 锁付扭力设定为: 6KG

注: 请生技修改作业指导书。

担当: 承认: 确认: 王文峰

FORM NO: DTA-04-T007

发行单位: 技术部

1/1