設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

変更番号 E. C. N. № : PORTACAPTURE X8 : COV002 PRODUCTS

(ステータス : Issued STATUS

タイトル : BOM修正 TITLE

設変記事: BOM修正 CONTENTS EPPに向けて部品追加や、入れ替えが必要になりましたので、下記部品の BOM対応を行います。

◆追加 品番: MO4148400A 品名: CPRSN SPRING, MIC SW COV 数量: 2

◆入れ替え 品番: M02756710A (変更前: M04057110A) 品名: SHEET, TOP MESH D14.5T05 S (変更前: SHEET, TOP MESH D14.4T05 S) 数量: 2

品番: B00341104A (変更前: B00345500A) 品名: SCREW, MPAR 2*4FZC G (変更前: SCREW, MPAR 1.7*4 FZB G) 数量: 6 内訳: BR, C R-CH, LCD / 1本 PCB, AD-CH, LCD / 1本 BR, PCB-CH, LCD / 2本 PCB, MN-BR, PCB / 2本

译: BOM修正 追加部品M04148400A CPRSN SPRING, MIC SW COV 2PCS/台 变更部品 変更前: M04057110A 变更后: M02756710A

变更后: M02756710A 变更后: B00341104A 変更前: B00345500A

EPP开始实施

関連図面

RELATED DRAWINGS

: 2020/09/30

: 3620 toyono, taishi

PAGE: 1

担当 PERSON IN CHARGE

依頼元 REQUESTING SECTION

設変会議 E. C. MTG. : 不要 NOT to be held

PP番号 P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

変更理由(主) : ERROR OTHERS

REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

: To be coordinated

進行状況 COORD. TO MERCHANT

: NOT required

機番管理 CONTROL LEVEL

客先承認 : NOT required CUSTOMER'S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN LUCE MANUAL

CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正 : NOT required

CHG. IN BROCHURE 作業標準訂正 CHG. IN MFTR. MANUAL : NOT required

技術情報発行 ENGINEERING INFO. : NOT required

コスト**変動** COST : No change

単位コスト UNIT COST

金型改造費

COST FOR DIE

PAGE: 2

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 PRODUCTS : PORTACAPTURE X8

変更番号 : COV002 E. C. N. № (ステータス : Issued STATUS

設変会議日: DATE タイトル

2020/09/30

TITLE

: BOM修正

親品目: Y00920600A MATERIAL: (1) CHASSIS SECT, PORTACAP8

	旧品目 (BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER C	HANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP		#3 INS	#4 PART
1= :	L B00345500A	SCREW, MPAR 1. 7*4FZB	0001 0002 0003 0004 0005 0006	10. 000 1. 000 1. 000 2. 000 2. 000 2. 000 2. 000	BR, C R-CH, LCD PCB, AD-CH, LCD BR, PCB-CH, LCD PCB, MN-BR, PCB PCB, M R-BR, M PCB, M L-BR, M	B00345500A	SCREW, MPAR 1. 7*4FZB 000 000		PCB, M R-BR, M PCB, M L-BR, M	0510	D*	3	3	5
1- ; 1- ;	2					M04148400A B00341104A	CPRSN SPRING, MIC SW COV SCREW, MPAR 2*4FZC G 000 000 000	2 1.000 3 2.000	BR, C R-CH, LCD PCB, AD-CH, LCD BR, PCB-CH, LCD PCB, MN-BR, PCB	0115 0580	D* D*	3	5 3	5 5

親品目: Y00920900A MATERIAL (2) MIC SECT, KPPCOV

	旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION		取付位置			取付价署					
			INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION		取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 ITEM	#1	#2	#3	#4 PART
	COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITI FOINT	COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITI FOINT	IIEM	CIVIL	ZND	TIVO	FARI
2- 1	M04057110A	SHEET, TOP MESH D14. 4T05 S	2. 000	M02756710A	SHEET, TOP MESH D14.5T05 S	2. 000	0020	D*	3	5	5

#3 INS: 手配指示 INSTRUCTION
1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS
2 仕掛品 WIP (WORK IN PROCE)
3 在庫部品 STOCK
4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER
5 新規発注 NEW ORDER
9 未定 NOT DECIDED #4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK

1 転用 CONVERSION

2 廃棄 DISPOSAL

3 追加工 REPROCESSING

4 消化 CONSUMPTION

5 無し NOT NECESSARY

9 未定 NOT DECIDED #2 2ND: セカンド区分 2ND VENDER 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST #1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY 1ST A 有 COMPATIBLE BYTE B \rightarrow WIP (WORK IN PROCESS) Č ← D 無 NOT COMPATIBLE

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE