設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

变更番号 : EA6147 E. C. N. № 機種 : CD-200BT

PRODUCTS

(ステータス : Issued STATUS

タイトル : 螺子の削減 TITLE 1

IIILE 同期設変 SIMULTANEOUS E.C.N. 関連設変 RELATED E.C.N.

設変記事: 螺子の削減 CONTENTS

1.変更内容 CD-200BTに於いて、螺子の使用数量を変更します。 該当SECT Y00625100A CHASSIS SECT, CD200BT G Y00625110A CHASSIS SECT, ETC CD200BT

①ITEM No. 0490 取付位置 ESC-BKT\_E B00348608A SCREW, BPB 2\*8 FZC G QTY 4 → 2 pcs

②ITEM No. 0520 取付位置 PCBA BT B00348608A SCREW, BPB 2\*8 FZC G QTY 4 → 3 pcs

2. 変更理由 作業性改善とCostdownの為。 → DTA提案 List No. 30 工数低減 0.16分 0.1888(RMB) + 部品費低減 0.4998(RMB)= 0.69(RMB)

3. 螺子削減品の評価 操作性評価: APD機構開発にて評価しOK。 振動落下 : DTA QAにて評価しOK。(QA1課了承済)

4. 実施 2020.4月以降順次実施してください。 ※ 関連連絡書X-3197 を参照願います。

5. 環境調査 不要

6. SERVICE対応

不要 译: CD-200BT面板螺丝消减,消减总数3PCS. 相关技术联络DTS-4445(X-3197)

变更理由: 作业性向上及costdown

实施:下-lot开始实施(大概四月份开始)

関連図面 RELATED DRAWINGS 設変会議日 : DATE

担当 PERSON IN CHARGE : 1720 okabe fujio

依頼元 : DTA技術/製造 REQUESTING SECTION

設変会議 E. C. MTG. : 要 To be held

PP番号 P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

変更理由(主) : COST DOWN

REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 : NOT required CUSTOMER'S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN USER MANUAL

CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正 : CHG. IN BROCHURE : NOT required

作業標準訂正 CHG. IN MFTR. MANUAL : NOT required 技術情報発行 ENGINEERING INFO. : NOT required

コスト変動 COST : Decrease

単位コスト UNIT COST 金型改造費 COST FOR DIE

PAGE: 2

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 PRODUCTS : CD-200BT

設変会議日 : DATE タイトル TITLE 変更番号 : EA6147 E. C. N. No (ステータス : Issued STATUS : 螺子の削減

親品目 : Y00625100A CHASSIS SECT, CD200BT G

MATERIAL (	( ]	L)
------------	-----	----

	旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER C COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	り り り り り り り り り り り り り り り り り り り	∌ #1 CMF	#2 2ND	#3 INS	#4 S PART
1-	1 B00348608A	SCREW, BPB 2*8 FZC G	0001	4. 000	ESC-BKT E	B00348608A	SCREW, BPB 2*8 FZC G	0001	2. 000 2. 000	ESC-BKT E	0490	D*	3	5	1
1-	2 B00348608A	SCREW, BPB 2*8 FZC G	0001	4. 000 4. 000 4. 000	PCBA_BT	B00348608A	SCREW, BPB 2*8 FZC G	0001 0001	3. 000 3. 000	PCBA_BT	0520	D*	3	5	1

親品目 : Y00625110A

CHASSIS SECT, ETC CD200BT

BYTE B →

	MATERIAL (	2)		1	五人公里	1			1	拉什份里	1				
	旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER C COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION		QUANTITY	权付位置 INST. POINT	明細番号	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
2-	B00348608A	SCREW, BPB 2*8 FZC G	0001	4. 000 4. 000	ESC-BKT E	B00348608A	SCREW, BPB 2*8 FZC G	0001	2. 000 2. 000	ESC-BKT E	0490	D*	3	5	1
2- :	2 B00348608A	SCREW, BPB 2*8 FZC G	0001	4. 000 4. 000 4. 000	PCBA_BT	B00348608A	SCREW, BPB 2*8 FZC G	0001	3. 000 3. 000	PCBA_BT	0520	D*	3	5	1

#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY 1ST A 有 COMPATIBLE

#2 2ND: セカンド区分 2ND VENDER 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST

#3 INS: 手配指示 INSTRUCTION
1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS
2 仕掛品 WIP (WORK IN PROC
3 在庫部品 STOCK
4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER
5 新規発注 NEW ORDER
9 未定 NOT DECIDED SHIPPED PRODUCTS WIP (WORK IN PROCESS)

#4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK

1 転用 CONVERSION

S) 2 廃棄 DISPOSAL

3 追加工 REPROCESSING

4 消化 CONSUMPTION

5 無し NOT NECESSARY

9 未定 NOT DECIDED

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE \* NO SIMULTANEOUS CHANGE

Ď無 NOT COMPATIBLE