変更番号 E. C. N. № : COS558 : MIXCAST4 PRODUCTS

(ステータス : Issued STATUS

タイトル : GPCB、DC-TACK追加BOM変更 TITLE

同期設変 SIMULTANEOUS E.C.N. 関連設変

RELATED E. C. N.

設変記事: GPCB, DC-JACK追加BOM変更 CONTENTS

暫定で不具合対策としてBOMを変更します。

E90639600B GPCB, PWR-AUDIO MIXCAST4 に含まれる、E90640400B PCB, DC-JACK MIXCAST4に不具合があります。そのため、E90640400Bの使用を中止します。 代替えとして、暫定的にE90656500A GPCB, DC-JACK-RE MIXCAST4 を追加します。(集合基板は8枚のE90656600A PCB, DC-JACK-RE MIXCAST4で構成されます。)E90656500Aは125枚が5/28-29納入で作成が開始しています。 Mixcast4の生産7005台まで本暫定対策の適用をお願いします。 恒久策としてはGPCB, PWR-AUDIO MIXCAST4を改版します。 日程等の情報は別途、ご連絡いたします。 実装部品について旧基板と新基板では共通です。部品を流用をしてください。 [変更内容]

E90639600B GPCB, PWR-AUDIO MIXCAST4 よりE90640400B削除E95639600C GPCBA, PWR-AUDIO MIXCAST4 よりE95639600C削除Y00919700A AMPL SECT, MIXCAST4にE95656500A 追加Y00919400A PCB SECT, MIXCAST4にE90656500A 追加

GPCB、DC-TACK追加BOM変更

FPP生产实施

関連図面

RELATED DRAWINGS

設変会議日 DATE

: 3670 Taketomo Matsumoto

PERSON IN CHARGE

依頼元 REQUESTING SECTION 開発統括部 開発部 HW開発課

設変会議 E.C.MTG. : 要 To be held

PP番号 P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

変更理由(主) : FUNCTION

REASON (MAIN) 変更理由(従)

REASON (SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

: To be coordinated

進行状況 COORD. TO MERCHANT

: NOT required

機番管理 CONTROL LEVEL

客先承認 CUSTOMER"S APPRV : NOT required

Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SÉRV. MANUAL

取説訂正 : NOT required CHG. IN USR. MANUAL

カタログ訂正 : NOT required CHG. IN BROCHURE 作業標準訂正 CHG. IN MFTR. MANUAL : NOT required

技術情報発行 ENGINEERING INFO.

: NOT required

コスト変動 COST : No change

単位コスト

UNIT COST 金型改造費 COST FOR DIE PAGE: 1

PAGE: 2

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: MIXCAST4 PRODUCTS

変更番号 : COS558 E. C. N. No (ステータス : Issued STATUS 設変会議日 : DATE) タイトル TITLE : GPCB, DC-JACK追加BOM変更

親品目 : E90639600B MATERIAL (1)	GPCB, PWR-AUDIO MIXCAST4									
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
1- 1 E90640400B PCB, DC-JACK	MIXCAST4 1.000	+			•	0020	D*	3	5	5
親品目 : E95639600C MATERIAL (2)	GPCBA, PWR-AUDIO MIXCAST4	1		,	Dirty (L.), (L.), (200)					
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
2- 1 E95640400B PCBA, DC-JACK	MIXCAST4 1.000	т			,	0030	D*	3	5	5
親品目 : Y00919400A MATERIAL (3)	PCB SECT, MIXCAST4 取付位置	*** H H (4 mm)		1	取付位置	nt An at F			""	
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	INST. POINT	明細番号 ITEM	#1	#2 2ND	#3 INS	#4 Part
3- 1		E90656500A	GPCB, DC-JACK-RE MIXCAST4	0. 125		0050	D*	3	5	5
親品目 : Y00919700A AMPL SECT, MIXCAST4 MATERIAL (4)										
日品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
4- 1	quantii Tutti	+ E95656500A	GPCBA, DC-JACK-RE MIXCAST4		+	0050	<u>D</u> *	3		5
#1 CMP: 互換性 COMPATIBIL 1ST A 有 COMPATIBLE BYTE B → C ← D 無 NOT COMPATIB	3 無し NOT EXIST BLE	NDER #3 INS :	手配指示 INSTRUCTION 1 既出荷品 SHIPPED PRODUC' 2 仕掛品 WIP (WORK IN PROBUC') 3 在庫部品 STOCK 4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIED 5 新規発注 NEW ORDER 9 未定 NOT DECIDED		1 転用 CC 2 廃棄 DI 3 追加工 RE 4 消化 CC 5 無し NC	TREATMENT INVERSION SPOSAL IPROCESSIN INSUMPTION IT NECESSAI IT DECIDED	G	STOCI	<u> </u>	

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE