設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

: AI-503(A), ETC. 変更番号 E. C. N. № : EA6497

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル : NDK水晶発振器の代替変更(CP製品)

ŤITĽE

同期設变 : SIMULTANEOUS E. C. N. 関連設変 : RELATED E. C. N.

設変記事 : NDK水晶発振器の代替変更(CP製品) CONTENTS

AKM工場火災の影響でAKM製品を使用した下記のNDK水晶発振器が入手出来なくなった為、代替品に変更します。 (設計変更依頼票: No. 20120802-2 APD 2/2)

旧) E0186834 & XTAL OSC, NZ2520SD24. 576 G 新) E0250344 XTAL OSC, MOT3YATB24. 5760M

[対象機種] UD-501, HA-P50, UD-301(X), DAC-HA200, HA-P90SD, DAC-HA300, NT-503 UD-503, AI-503(A), NT-505, UD-505, NT-505SE, UD-505SE

[実施時期] 旧部品消化後実施

晶振变更使用,现行BOM修正。

在库旧品消化后新品切替实施。

関連図面 RELATED DRAWINGS

: 2021/03/30

: 1720 sato michiko

PERSON IN CHARGE

依頼元 : 購買課(設計依賴票NO. 20120802) REQUESTING SECTION

PAGE: 1

: 要 To be held

設変会議 E. C. MTG.

PP番号 P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

変更理由(主) : PROCUREMENT

REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

: To be coordinated

進行状況 COORD. TO MERCHANT

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 : NOT required CUSTOMER"S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN USER MANUAL RED. MANUAL RE

CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正 : : NOT required CHG. IN BROCHURE

作業標準訂正 CHG. IN MFTR. MANUAL : NOT required 技術情報発行 ENGINEERING INFO. : NOT required

コスト変動 COST

: No change

単位コスト UNIT COST

金型改造費

COST FOR DIE

PAGE: 2

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

変更番号 : EA6497 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS : EA6497 設変会議日 : DATE タイトル TITLE

2021/03/30

機種: AI-503(A), DAC-HA200, DAC-HA300 HA-P50, HA-P90SD, NT-503 NT-505, NT-505SE, UD-301(X) UD-501, UD-503

: NDK水晶発振器の代替変更(CP製品)

親品目 : EZ5467600A PCBA, S-MAIN UD501 G

| | 親品目 : EZ MATERIAL (| 5467600A PCBA, S-MAIN (1) | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|---|----------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | 旧品目 (BEFORE COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY | 取付位置 INST. POINT | 新品目(AFTER COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY | 取付位置 INST. POINT | 明細番号 ITEM | #1 CMP | | #3 INS | #4 PART |
| 1- | 1 E0186834 | & XTAL OSC, NZ2520SD24. 576 0001 | 1. 000 1. 000 | X1 | E0250344 | XTAL OSC, MOT3YATB24. 5760M 0001 | 1.000 1.000 | X1 | 9910 | D* | 3 | 5 | 4 |
| 1- | 2 E0186844 | & XTAL OSC, NZ2520SD22. 579 0001 | 1. 000 1. 000 | X2 | E0250334 | XTAL OSC, MOT3YATB22. 5792M 0001 | | X2 | 9920 | D* | 3 | 5 | 4 |
| | 親品目 : EZ MATERIAL (| 25501000A PCB ASSY, S-MA 2) | | | | | | | | | | | |
| | 旧品目(BEFORE COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY | 取付位置 INST. POINT | 新品目(AFTER COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY | 取付位置 INST. I POINT | 明細番号 ITEM | #1 CMP | #2 2ND | #3 INS | #4 PART |
| 2- | 1 E0186844 | & XTAL OSC, NZ2520SD22. 579 | 1. 000 | | E0250334 | XTAL OSC, MOT3YATB22. 5792M | 1.000 | | 5920 | D* | 3 | 5 | 4 |
| 2- | 2 E0186834 | 0001 & XTAL OSC, NZ2520SD24. 576 0001 | 1. 000 1. 000 1. 000 | X2 X3 | E0250344 | 0001 XTAL OSC, MOT3YATB24. 5760M 0001 | 1. 000 1. 000 1. 000 | X2 X3 | 5930 | D* | 3 | 5 | 4 |
| | 親品目 : EZ MATERIAL (| 25505200A PCBA, S-MAIN 1 | | | | | | | | | | | |
| | 旧品目(BEFORE COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY | 取付位置 INST. POINT | 新品目(AFTER COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY | 取付位置 INST. POINT | 明細番号 ITEM | #1 CMP | #2 2ND | #3 INS | #4 PART |
| 3- | 1 E0186844 | & XTAL OSC, NZ2520SD22. 579 | 1. 000 | | E0250334 | XTAL OSC, MOT3YATB22. 5792M | 1.000 | | 7810 | D* | 3 | 5 | 4 |
| 3- | 2 E0186834 | 0001 & XTAL OSC, NZ2520SD24. 576 0001 | 1. 000 1. 000 1. 000 | X1 X2 | E0250344 | 0001 XTAL OSC, MOT3YATB24. 5760M 0001 | 1. 000 1. 000 1. 000 | X1 X2 | 7820 | D* | 3 | 5 | 4 |
| | 親品目 : EZ MATERIAL (| 25505210A PCBA, S-MAIN (4) | | | | | | | | | | | |
| | | CHANGE) | | 取付位置 INST. | 新品目(AFTER | CHANGE) | OHANIMITIN | 取付位置 INST. | 明細番号 | #1_ | | #3 | #4 |
| | 旧品目(BEFORE COMPONENT | DESCRIPTION | QUANTITY | POINT | COMPONENT | DESCRIPTION | QUANTITY | POINT | ITEM | CMP | 2ND | INS | PARI |
| 4- | I日品目 (BEFORE COMPONENT 1 E0186844 | DESCRIPTION & XTAL OSC, NZ2520SD22. 579 0001 | 1. 000 1. 000 | POINT + | E0250334 | XTAL OSC, MOT3YATB22. 5792M 0001 | | X1 | 7810 | D* | 2ND 3 | 1NS 5 | 4 |

8- 2 E0186844

PAGE: 3

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

1. 000 1. 000

X2

0001

& XTAL OSC, NZ2520SD22. 579

: EA6497

2021/03/30

機種: AI-503 (A), DAC-HA200, DAC-HA300 HA-P50, HA-P90SD, NT-503 NT-505, NT-505SE, UD-301 (X) UD-501, UD-503

変更番号 : EA6497 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS

設変会議日 : DATE タイトル TITLE

: NDK水晶発振器の代替変更(CP製品)

0001

XTAL OSC, MOT3YATB22. 5792M

X2

8320

1. 000 1. 000

親品目 : EZ5510800A PCB ASSY, S DAC-HA200 G

| | MATERIAL (旧品目(BEFORE COMPONENT | 5) CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY | 取付位置 INST. POINT | 新品目(AFTER COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY | 取付位置 INST. POINT | 明細番号 ITEM | #1 CMP | #2 2ND | #3 INS | #4 PAR |
|----------|---|--|---|--|--|--|--|---------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------|
| 5- | 1 E0186844 | & XTAL OSC, NZ2520SD22. 579 0001 | 1. 000 1. 000 | X2 | E0250334 | XTAL OSC, MOT3YATB22. 5792M 0001 | 1. 000 1. 000 | X2 | 5920 | D* | 3 | 5 | 4 |
| 5- | 2 E0186834 | & XTAL OSC, NZ2520SD24. 576 0001 | 1. 000 1. 000 1. 000 | X3 | E0250344 | XTAL OSC, MOT3YATB24. 5760M 0001 | 1. 000 1. 000 1. 000 | X3 | 5930 | D* | 3 | 5 | 4 |
| | 親品目 : EZ MATERIAL (| Z5515200C PCB ASSY, S-MA | | | 1 | | | The 11.10.000 | ı | | | | |
| | 旧品目(BEFORE COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY | 取付位置 INST. POINT | 新品目(AFTER COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY | 取付位置 INST. POINT | 明細番号 | #1 CMP | #2 2ND | #3 INS | #4 PART |
| 3- | 1 E0186844 | & XTAL OSC, NZ2520SD22. 579 0001 | 1. 000 1. 000 | X1 | E0250334 | XTAL OSC, MOT3YATB22. 5792M 0001 | 1. 000 1. 000 | X1 | 6100 | D* | 3 | 5 | 4 |
| 6- | 2 E0186834 | & XTAL OSC, NZ2520SD24. 576 0001 | 1. 000 1. 000 1. 000 | X2 | E0250344 | XTAL OSC, MOT3YATB24. 5760M 0001 | 1. 000 1. 000 1. 000 | X1 X2 | 6105 | D* | 3 | 5 | 4 |
| | 始日日 . 177 | ZEELEOLOD DOD ACCV C M | ATM HADDO | C | | | | | | | | | |
| | | 75515210B | | | 1 | | | mark to the time | I | | | | |
| | MATERIAL (旧品目(BEFORE COMPONENT | 7) | | 取付位置 INST. | 新品目(AFTER COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY | 取付位置 INST. POINT | り 明細番号 ITEM | #1 CMP | | | #4 PART |
| 7- | MATERIAL (旧品目(BEFORE | 7) CHANGE) DESCRIPTION & XTAL OSC, NZ2520SD22. 579 | QUANTITY 1.000 | 取付位置 INST. POINT | 新品目 (AFTER COMPONENT - + E0250334 | DESCRIPTION XTAL OSC, MOT3YATB22. 5792M | QUANTITY 1. 000 | INST. POINT | 明細番号 — + HTEM 6100 | #1 CMP D* | | | |
| 7- 7- | MATERIAL (旧品目(BEFORE COMPONENT | 7) CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY | 取付位置 INST. | COMPONENT - + | DESCRIPTION | QUANTITY | INST. | <u> ITEM</u> | CMP | 2ND | INS | PART |
| 7- 7- | MATERIAL (| 7) CHANGE) DESCRIPTION & XTAL OSC, NZ2520SD22. 579 0001 & XTAL OSC, NZ2520SD24. 576 | QUANTITY 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 AIN NT-50 | 取付位置 INST. POINT X1 X2 3 G | + COMPONENT E0250334 | DESCRIPTION XTAL OSC, MOT3YATB22. 5792M 0001 XTAL OSC, MOT3YATB24. 5760M | 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 | X1 X2 | | CMP D* | 2ND 3 | INS 5 | PART 4 |
| 7- 7- | MATERIAL (| 7) CHANGE) DESCRIPTION & XTAL OSC, NZ2520SD22. 579 0001 & XTAL OSC, NZ2520SD24. 576 0001 Z5529300A PCB ASSY, S-MARKED PCB | QUANTITY 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 AIN NT-50 | 取付位置 INST. POINT X1 X2 3 G 取付位置 INST. | + COMPONENT E0250334 | DESCRIPTION XTAL OSC, MOT3YATB22. 5792M 0001 XTAL OSC, MOT3YATB24. 5760M 0001 | 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 | INST. POINT X1 X2 取付位置 INST. | | CMP D* D* | 2ND 3 3 | 1NS 5 5 | PART 4 |
| 7- 7- | MATERIAL (旧品目(BEFORE COMPONENT 1 E0186844 2 E0186834 親品目 : EZ MATERIAL (旧品目(BEFORE | 7) CHANGE) DESCRIPTION & XTAL OSC, NZ2520SD22. 579 0001 & XTAL OSC, NZ2520SD24. 576 0001 Z5529300A PCB ASSY, S-MA 8) CHANGE) | QUANTITY 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 AIN NT-50 | 取付位置 INST. POINT X1 X2 3 G 取付位置 INST. | + COMPONENT E0250334 E0250344 新品目(AFTER | DESCRIPTION XTAL OSC, MOT3YATB22. 5792M 0001 XTAL OSC, MOT3YATB24. 5760M 0001 CHANGE) | QUANTITY 1.000 1.000 1.000 1.000 | INST. POINT X1 X2 取付位置 INST. | | CMP D* D* | 2ND 3 3 | 1NS 5 5 | PART 4 4 4 |

E0250334

PAGE:

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

: EA6497

機種 : AI-503(A), DAC-HA200, DAC-HA300 HA-P50, HA-P90SD, NT-503 NT-505, NT-505SE, UD-301(X)UD-501, UD-503

変更番号 : EA6497 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS

設変会議日 : DATE タイトル TITLE

: NDK水晶発振器の代替変更(CP製品)

2021/03/30

| | MATERIAL (旧品目(BEFORE C | 5529500A PCB ASSY, S-MA 9) CHANGE) DESCRIPTION | | 取付位置 INST. | 新品目(AFTER COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY | 取付位置 INST. POINT | 明細番号 ITEM | #1 CMP | #2 2ND | #3 INS | #4 PART |
|------------|-----------------------------|--|--------------------------------------|---------------|------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 9- | | & XTAL OSC, NZ2520SD24, 576 0001 & XTAL OSC, NZ2520SD22, 579 0001 | 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 | U6 X2 | E0250344 E0250334 | XTAL OSC, MOT3YATB24. 5760M 0001 XTAL OSC, MOT3YATB22. 5792M 0001 | 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 | U6 X2 | 0060 8320 | D* D* | 3 | 5 5 | 4 |
| | MATERIAL (1 旧品目(BEFORE C | • | | 取付位置 INST. | 新品目(AFTER COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY | 取付位置 INST. POINT | 明細番号 ITEM - —— | #1 CMP | | #3 INS | #4 PART |
| 10- 10- | | & XTAL OSC, NZ2520SD22. 579 0001 & XTAL OSC, NZ2520SD24. 576 0001 | 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 | X2 X3 | E0250334 E0250344 | XTAL OSC, MOT3YATB22. 5792M 0001 XTAL OSC, MOT3YATB24. 5760M 0001 | 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 | X2 X3 | 5920 5930 | D* D* | 3 | 5 5 | 4 |
| | MATERIAL (1 旧品目(BEFORE C | • | | 取付位置 INST. | 新品目(AFTER COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY | 取付位置 INST. POINT | 明細番号 ITEM | #1 CMP | #2 2ND | #3 INS | #4 PART |
| 11- 11- | | & XTAL OSC, NZ2520SD24. 576 0001 & XTAL OSC, NZ2520SD22. 579 0001 | 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 | X100 X101 | E0250344 E0250334 | XTAL OSC, MOT3YATB24. 5760M 0001 XTAL OSC, MOT3YATB22. 5792M 0001 | 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 | X100 X101 | 3000 3010 | D* D* | 3 | 5 5 | 4 |
| | MATERIAL (1 旧品目(BEFORE C | • | | 取付位置 INST. | 新品目(AFTER COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY | 取付位置 INST. POINT | 明細番号 ITEM | #1 CMP | | | #4 PART |
| 12- 12- | | & XTAL OSC, NZ2520SD24. 576 0001 & XTAL OSC, NZ2520SD22. 579 0001 | 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 | X102 X101 | E0250344 E0250334 | XTAL OSC, MOT3YATB24. 5760M 0001 XTAL OSC, MOT3YATB22. 5792M 0001 | 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 | X102 X101 | 2000 2010 | D* D* | 3 | 5 5 | 4 |

PAGE: 5

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

変更番号 : EA6497 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS

2021/03/30

機種: AI-503(A), DAC-HA200, DAC-HA300 HA-P50, HA-P90SD, NT-503 NT-505, NT-505SE, UD-301(X)UD-501, UD-503

設変会議日 : DATE タイトル TITLE

: NDK水晶発振器の代替変更(CP製品)

| | *** | 755010101 PGD 1GGW G W | TW 175505 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|---|----------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | 5581210A | | | | | | The LL LA . EX | | | | | |
| | 旧品目 (BEFORE COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY | 取付位置 INST. POINT | 新品目(AFTER COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY | 取付位置 INST. POINT | 明細番号 ITEM | #1 CMP | #2 2ND | #3 INS | #4 PART |
| 13- | 1 E0186834 | & XTAL OSC, NZ2520SD24. 576 0001 | 1. 000 1. 000 | X102 | E0250344 | XTAL OSC, MOT3YATB24. 5760M 0001 | 1. 000 1. 000 | X102 | 2000 | D* | 3 | 5 | 4 |
| 13- | 2 E0186844 | & XTAL OSC, NZ2520SD22. 579 0001 | 1. 000 1. 000 1. 000 | X102 X101 | E0250334 | XTAL OSC, MOT3YATB22. 5792M 0001 | 1. 000 1. 000 1. 000 | X101 | 2010 | D* | 3 | 5 | 4 |
| | | 55607400A PCB ASSY, S-MA | | | | | | | | | | | |
| | 旧品目(BEFORE COMPONENT | CHANGE) | QUANTITY | 取付位置 INST. POINT | 新品目(AFTER COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY | 取付位置 INST. POINT | 明細番号 ITEM | #1 CMP | #2 2ND | #3 INS | #4 PART |
| 14- | 1 E0186844 | & XTAL OSC, NZ2520SD22. 579 | 1.000 | | E0250334 | XTAL OSC, MOT3YATB22. 5792M | 1.000 | + | 7810 | D* | 3 | 5 | 4 |
| 14- | 2 E0186834 | 0001 & XTAL OSC, NZ2520SD24. 576 0001 | 1. 000 1. 000 1. 000 | X1 X2 | E0250344 | 0001 XTAL OSC, MOT3YATB24. 5760M 0001 | 1. 000 1. 000 1. 000 | X1 X2 | 7820 | D* | 3 | 5 | 4 |
| | | 5607410A PCBA, S-MAIN U | D-301X T | C G | | | | | | | | | |
| | 旧品目(BEFORE | • | | 取付位置 INST. | 新品目(AFTER | CHANCE) | | 取付位置 INST. | 明細番号 | #1 | #2 | #3 | #4 |
| | COMPONENT | DESCRIPTION | QUANTITY | | COMPONENT | DESCRIPTION | QUANTITY | | ITEM | СМР | 2ND | | PART |
| 15- | 1 E0186844 | & XTAL OSC, NZ2520SD22. 579 0001 | 1. 000 1. 000 | X1 | E0250334 | XTAL OSC, MOT3YATB22. 5792M 0001 | 1. 000 1. 000 | X1 | 7810 | D* | 3 | 5 | 4 |
| 15- | 2 E0186834 | & XTAL OSC, NZ2520SD24. 576 0001 | 1. 000 1. 000 1. 000 | X2 | E0250344 | XTAL OSC, MOT3YATB24. 5760M 0001 | 1. 000 1. 000 1. 000 | X2 | 7820 | D* | 3 | 5 | 4 |
| | | 75616600A PCB ASSY, S-M/ 16) | | | | | | | | | | | |
| | 旧品目(BEFORE COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY | 取付位置 INST. POINT | 新品目(AFTER COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY | 取付位置 INST. POINT | 明細番号 ITEM | #1 CMP | #2 2ND | #3 INS | #4 PART |
| 16- | 1 E0186834 | & XTAL OSC, NZ2520SD24, 576 | 1. 000 | | E0250344 | XTAL OSC, MOT3YATB24. 5760M | 1. 000 | | 3000 | D* | 3 | 5 | 4 |
| 16- | 2 E0186844 | 0001 & XTAL OSC, NZ2520SD22. 579 0001 | 1. 000 1. 000 1. 000 | X100 X101 | E0250334 | 0001 XTAL OSC, MOT3YATB22. 5792M 0001 | 1. 000 1. 000 1. 000 | X100 X101 | 3010 | D* | 3 | 5 | 4 |

PAGE:

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

: AI-503(A), DAC-HA200, DAC-HA300

变更番号 E. C. N. № : EA6497 設変会議日: DATE 2021/03/30

PRODUCTS HA-P50, HA-P90SD, NT-503 NT-505, NT-505SE, UD-301 (X) UD-501, UD-503

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル TITLE

: NDK水晶発振器の代替変更(CP製品)

親品目: EZ5624600A MATERIAL: (17) PCB ASSY, S-MAIN NT505SE

| | 旧品目(BEFORE COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY | 取付位置 INST. POINT | 新品目(AFTER C COMPONENT | | QUANTITY | 取付位置 INST. POINT | 明細番号 ITEM | #1 CMP | #2 2ND | #3 INS | #4 PART |
|-----|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 17- | 1 E0186834 | & XTAL OSC, NZ2520SD24. 576 0001 | 1. 000 1. 000 | X102 | E0250344 | XTAL OSC, MOT3YATB24. 5760M 0001 | 1. 000 1. 000 | X102 | F | D* | 3 | 5 | 4 |
| 17- | 2 E0186844 | & XTAL OSC, NZ2520SD22. 579 0001 | 1. 000 1. 000 1. 000 | X102 X101 | E0250334 | XTAL OSC, MOT3YATB22. 5792M 0001 | | X102 X101 | 2010 | D* | 3 | 5 | 4 |

親品目: EZ5624700A MATERIAL (18) PCB ASSY, S-MAIN UD505SE

| | 旧品目(BEFORE COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY | 取付位置 INST. POINT | 新品目(AFTER (COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY | 取付位置 INST. POINT | 明細番号 ITEM | #1 CMP | #2 2ND | #3 TNS | #4 PART |
|-------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 18- 1 | E0186834 | & XTAL OSC, NZ2520SD24. 576 | | X102 | E0250344 | XTAL OSC, MOT3YATB24. 5760M 0001 | | X102 | - —— | D* | — | _ | |
| 18- 2 | E0186844 | & XTAL OSC, NZ2520SD22. 579 0001 | 1. 000 1. 000 1. 000 | X102 X101 | E0250334 | XTAL OSC, MOT3YATB22. 5792M 0001 | | X102 X101 | 2010 | D* | 3 | 5 | 4 |

#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY 1ST A 有 COMPATIBLE

BYTE B →

#2 2ND: セカンド区分 2ND VENDER 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST

#3 INS: 手配指示 INSTRUCTION
1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS
2 仕掛品 WIP (WORK IN PROC
3 在庫部品 STOCK
4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER
5 新規発注 NEW ORDER
9 未定 NOT DECIDED SHIPPED PRODUCTS WIP (WORK IN PROCESS)

#4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK

1 転用 CONVERSION

2 廃棄 DISPOSAL

3 追加工 REPROCESSING

4 消化 CONSUMPTION

5 無し NOT NECESSARY

9 未定 NOT DECIDED

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE

D # NOT COMPATIBLE